



بيانات المالك	رقم الوثيقة
٦٦٤١٠٢٠٠١٧٥٥	تاريخ الوثيقة
وزارة العدل	مصدرة
	هوية المالك
	أسم المالك
١٠٠٪	نسبة الملكية
تفاصيل العقار	
٣٣٤	رقم القطعة
١٥٤ / ق	رقم المخطط
٢٤٤٠,٠٠	المساحة
قطعة الارض	نوع العقار
	الحى
ثادج	المدينة

شعار الشركة	ختم الشركة
 VISION Engineering Consulting مِجَن لِّلإِسْتِشَارَاتِ الْهَنْدَسِيَّةِ	 مِجَن لِّلإِسْتِشَارَاتِ الْهَنْدَسِيَّةِ VISION Engineering Consulting 403697777

تاريخ أعداد الكروكي	المهندس المساح	مدير المكتب
٢٠٢٦ / ٠٤ / ١٣ م	عبد المجيد	محمد سلامة آل سعيدان
0539934077	0554400693	info@vision.en.com

جـرى الوقوف على الطبيعة من قبل مسح مكتب فـيـن للأستشارات الهندسية وأتضح الأتي :

☐ لا ☒ نعم هل الصك مطابق للرفع المساحي

☐ لا ☒ نعم هل تم ذكر جميع الاختلافات في الرفع المساحي

☐ لا ☒ نعم هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي

☒ لا ☐ نعم هل تم التوقيع وأرفاق أقرار صحة الموقع

☒ لا ☐ نعم هل يوجد تدخل في الأصل

☒ لا ☐ نعم هل يوجد على الأصل مبنى مشترك

☒ لا ☐ نعم هل ذكر المرجع المعتمد على الاستدلال على استخدام العقار

☐ لا ☐ نعم هل تم الاستعلام من وزارة الزراعة حيال الأرض الزراعية

☐ لا ☒ نعم الملاحظات والاختلافات والتدخلات

☐ زراعي ☐ صناعي ☐ سكني تجاري ☐ سكني نوع الصك:

☐ أرض زراعية ☒ أرض فضاء ☐ مبنی قائم ☐ أرض مسورة ☐ أرض زراعية

☐ أخرى ☒ جبلية ☐ منبسطة طبيعة الأرض:

☐ عشوائي ☒ غير منفذ ☐ منفذ المخطط على الطبيعة:

يتحمل المكتب الهندسي المسؤولية على ما ورد في مخطط الرفع المساحي

من حدود وأطوال وأحداثيات

هذا التقرير المساحي لا يعتد به كإثبات لسلامة إجراءات التملك أو تثبيت حدود الصك وموقعة

تم الربط بأقرب نقطة ثابتة

← **الملاحظات**

المخطط غير معرف على المستكشفات

الشارع في الحد الجنوبي غير منفذ على الطبيعة

مستكشف بلدى	المخطط العام	المصور الجوى	صور من الطبيعة
			  

أحداثيات الموقع حسب نظام الإحداثيات العالمي					
الرقم	الشرقيات	الشماليات	الخط	الشرقيات	الشماليات
1	274271.056	2859234.000	5		
2	274292.065	2859240.527	6		
3	274276.989	2859214.901	7		
4	274297.999	2859221.427	8		