# نموذج كروكى مساحى

| | |
|---|---|
| المنطقة | مكه المكرمه |
| المـــالـــك | |
| الموضـــــــوع | كروكى مساحى |
| الموقـــــــع | جياد بئر الغسال |
| استخدام الموقع | -- |
| رقـــم القطعـــة | بدون |
| رقـــم المخطط | -- |
| رقم الصك | ٢٢٠١١٤٠١٢٦١٤ |
| تاريخ الصك | |


D . R . T

D . R . T ENGINEERING CONSULTANTS

تصميم معمارى تصميم داخلى اشراف ادارة مشروعات-مخططات سلامة

تخطيط-رفع مساحى- دراسة الاحمال الكهربائية

مكة المكرمة- الشرائع - مركز السلام الادارى الدور الأول- مكتب رقم ١١

EMAIL - dar.alebtkar.businss@gmail.com TEL- 0570426636


## إقـــــــرار

جرى الوقوف على ألطبيعة من قبل مساح مكتب دى ار تى للاستشارات الهندسية و أتضح الآتى :

١ - هل الصك مطابق للرفع المساحى ☐ نعم ☑ لا

٢ - هل تم ذكر جميع الاختلافات فى الرفع المساحى ☑ نعم ☐ لا

٣- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز فى الرفع المساحى ☑ نعم ☐ لا

٤ - هل تم التوقيع وارفاق اقرار صحة الموقع ☑ نعم ☐ لا

٥ - هل يوجد تداخل فى الأصل أو أجزاء مشتركة ☐ نعم ☑ لا

٦- هل يوجد شوارع مختزلة على الأصل فى المخطط أو المستكشف الجغرافى أو الطبيعة ولم يتم ذكره فى الصك ☐ نعم ☑ لا

٧- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه فى الاستدلال على استخدام العقار ☑ نعم (الصك) ☐ لا

٨- هل تم الاستعلام من وزارة الزراعة حيال الأراضى الزراعى ☐ نعم ☑ لا

٩ - الملاحظات والاختلافات والتداخلات: ☑ يوجد ☐ لا يوجد

(مع التوضيح)

١٠ - طبيعة الأرض ☐ جبلية ☐ منبسطة ☑ مبنى قائم

١١- مشتملات الموقع كالتالى : مبنى سكنى تجارى

١٢- هل يوجد منفعة مشتركة ☐ نعم ☑ لا

١٣ - تم الرفع بنظام الـ VRS واستخدام نظام الاحداثيات WGS-84-UTM38N

١٤- تم الرفع المساحى بارشاد المندوب حسب طلب الجهة المخولة

١٥ - هذا التقرير المساحى لا يعتد به فى اثبات سلامة اجراءات التملك

١٦ - يتحمل المكتب المسؤلية عن صحة ماورد فى مخطط الرفع المساحى حدود واطوال ومساحة واحداثيات

| | | | |
|---|---|---|---|
| الختم | دار الابتكار للاستشارات الهندسية DAR ALEBTKAR ENGINEERING CONSULTANTS س.ت: ٤٠٣١٢٥١٣٨٥ | تاريخ الاعتماد | ١٤٤٧/٠٨/٠٧هـ |

## أبعـــــاد الأرض

| الاتجاه | بموجب الصك | بموجب الطبيعة | ملاحظات | ملاحظات | الحـــدود بموجب الصك | الحـــدود بموجب الطبيعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شمـــال | ٣٢,٢ | ١٢,٨٠+٦,٠٠ +١٥,٣٧ | | +١,٩٧ | ملك سعيد بن عايض الزهرانى | جزء من جار وتمام الحد سكة نافذة |
| جنـــوب | ٤+٣٢,٧٠ | ٣,٠٦+١١,١٩ +١٩,٧٩ | | -٢,٦٦ | ملك عبدالواحد البنغالى | جزء من جار وتمام الحد سكة نافذة |
| شـــرق | ١١,١ | ١٤,٦٩ | | +٣,٥٩ | سكة نافذة وبها بابان والفاصلة بين هذا المحدود وملك عثمان بن عبدالحفيظ كتبى وعرض السكة من الجهة الجنوبية٢٤,٧٤م ومن الجهة الشمالية ٢٢,٩٢ م | سكة نافذة عرض ٢٢,٠٠م شمالا ٢١,٠٠م جنوبا |
| غـــرب | ١١,٩٠+٦,٦٢ | ١١,٧٠+٦,٠٠ | | -٠,٨٢ | سكة موصلة لعلو الجبل والفاصلة بين هذا المحدود وملك حسين بن عبدربه وعرض السكة من الجهة الشمالية ٢٢م ومن الجهة الجنوبية ١٥,٨٠م | سكة نافذة عرض ١٠,٦٠م شمالا ١٥,٧٠م جنوبا |
| المساحة | ٥٤٤,٦١ م٢ | ٥٤٤,٦١ م٢ | | مطابق | | |

| رقم النقطة | شمـــاليات | شـرقيـات |
|---|---|---|
| 1 | 2369047.5484 | 586433.5581 |
| 2 | 2369048.3098 | 586446.3339 |
| 3 | 2369048.6752 | 586452.3278 |
| 4 | 2369049.0478 | 586467.6895 |
| 5 | 2369034.3634 | 586467.2926 |

| رقم النقطة | شمـــاليات | شـرقيـات |
|---|---|---|
| 1 | 2369035.0802 | 586464.3205 |
| 2 | 2369034.0836 | 586453.1714 |
| 3 | 2369033.7239 | 586449.4332 |
| 4 | 2369030.2844 | 586429.9422 |
| 5 | 2369036.2648 | 586430.4831 |

## صور من الطبيعة توضح الموقع



صورة جوية — مقياس الرسم ١/٢٥٠٠




توجد غرفة كهرباء داخل حد الصك

لم يتم الاستدلال على نوع الاستخدام

يوجد اختلاف فى الحدود والاطوال بين الصك والطبيعة

تم الرفع من واقع الطبيعة

مقياس الرسم ١ / ٣٠٠

7017687042 -