
مصور جوى






صور من الطبيعة







حد الصك

حد الطبيعة

لم يتم رسم الصك لان اطواله غير مطابقة للطبيعة وكذلك المساحة

بيانات المعاملة				
رقم المعامله		تاريخها	/ /	
موضوع الكروكى	كروكى ارشادى			
تاريخ اعتماد الكروكى التنظيمى				

بيانات المالكين		
أسم		سجل مدنى
أسم		سجل مدنى

بيانات الصكوك				
٦٤٠١٠٣٠١١٩٢٧	تاريخه	١٤٤٠-١١-١٢	مصدره	وزارة عدل

بيانات الكروكى			
المدينة	المدينةالمنورة	الحى	سلطانة
رقم المخطط	٣٦ - ٣٠ - ت -١٣٩٥	رقم القطعه	٤٩
اللوحة التنظيمية	بدون	الشارع	غير مسمى
نظام البناء		النسبه	
الاستخدام	سكنى		

المساحة	
المساح/ المهندس	
مديرالادارة	

تخطيط المدينة/البلدية الفرعية	
□ الرسام	
□ المساح	
□ مهندس التخطيط	
□ مهندس البلدية	
□ مدير تخطيط المدينة	
□ مدير الخدمات	
□ مدير عام التخطيط العمرانى	
□ رئيس البلدية	

بيانات المكتب الهندسى			
اسم المكتب	شركة أصول الهندسة للاستشارات الهندسية		
المهندس المساح	احمد عمر	تاريخ الرفع المساحى	١٤٤٧-٠٣-٢٩
هاتف	٠٥٣٤٩٧٧٧٥٩		
اسم المسؤل	حسين القحطانى		

شعار الشركة

شركة أصول الهندسة للاستشارات الهندسية
C.R.:4030450235

الختم

الملاحظات

م	بنـــد الملاحظة	الحاله نعم	الحاله لا	تفصيلى بند الملاحظة
١	هل الصك مطابق للرفع المساحى(باطوال ومساحة)		✓	--------
٢	هل تم الوقوف على الموقع من قبل طالب التفيد وتوقيع باقرار صحة الاستدلال على الموقع		✓	تم الوقوف على ارشاد المستكشف
٣	هل يوجد اختلاف فى رقم القطعة /المخطط /البلوك/ اسم الحى/اسم المدينة للصك او الافادة عن المستكشف	✓		يوجد اختلاف فى اسم الحى الصك من المستكشف وكذلك رقم المخطط
٤	هل يوجد اختلاف فى مساحة/اطوال الصك عن الطبيعه / ذكر مساحة الصك خطا حسابيا .	✓		يوجد اختلاف فى اطوال الطبيعة عن الصك وكذلك المساحة
٥	هل يوجد شوارع مختزلة/شطفات على الاصل فى المخطط او المستكشف.الجغرافى/او الطبيعة ولم يتم ذكره فى الصك		✓	--------
٦	هل يوجد تداخل فى الاصل او اجزاء مشتركة ظاهريا		✓	--------
٧	هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه فى الاستدلال على استخدام العقار	✓		حسب المستكشف

م	بنـــد الملاحظة	نعم	لا	تفصيلى بند الملاحظة
٨	هل الموقع ارض فضاء	✓		ارض فضاء
٩	هل يوجد غرفة كهربا/ داخل/خارج الموقع		✓	------
١٠	هل يوجد صندوق خدمات كهربا/ا/اتصالات/ داخل او خارج حدود العقار		✓	------
١١	هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز فى الرفع المساحى	✓		------
١٢	هل يوجد اسوار داخلية وخارجية بمحيط المبنى القائم بالموقع		✓	------
١٣	هل يوجد اختلاف فى الحدود للصك او الافادة عن المستكشف	✓		يوجد اختلاف فى الحدود للصك من المستكشف

يتحمل المكتب المسؤلية عن صحة ما ورد فى مخطط الرفع المساحى من حدود واطوال ومساحة واحداثيات

بمـــــــوجب الصك لكامل الموقع

الحد	وصف الحـــــد	الطـــــول/م
شمال	شارع عرض ١٦ م	١٠+٢٣,٥+٥,٢
جنوب	القطعة رقم ٥٠	٢٤,٥
شـرق	القطعة رقم ٥١	٣٢,٣٥
غـرب	شارع عرض ١٦ م	٢٢,٩٥
المساحه	٨٩٢,٨٨م٢	

بمـــــــوجب الطبيعة لكامل الموقع

الحد	وصف الحـــــد	الطـــــول/م
شمال	شارع عرض ١٦ م	٨,٤٥+٣٠,٥٤
جنوب	جزء من القطعة رقم ٥٠	٢٤,٥
شـرق	القطعة رقم ٥١	٣٢,٣٥
غـرب	شارع عرض ١٦ م	٢٢,٩٥
المساحه	٨٩٢,٨٢م٢	

احداثيات الموقع حسب نظام احداثيات العالمى UTM-WGS84-ZONE 37

العلامه	شـمالیات	شـرقیات	الرقم	شـرقیات	شـمالیات		
١	2708147.4843	557972.0842	٩				
٢	2708138.3820	557994.8306	١٠				
٣	2708164.8660	558013.4082	١١				
٤	2708172.9362	557983.9564	١٢				
٥	2708170.0973	557976.0027	١٣				
٦			١٤				
٧			١٥				
٨			١٦				