مصور جوى



صور من الطبيعة



- لم يتم رسم الصك بسبب اختلاف الاطوال والمساحة

بيانات المعاملة	رقم المعامله		تاريخها / /
	موضوع الكروكى	كروكى ارشادى	
	تاريخ اعتماد الكروكى التنظيمى		
بيانات المالكين	أسم		سجل مدنى
	أسم		سجل مدنى
بيانات الصكوك	٧٢٠١٢٠٠٠٩٨٢١	تاريخه	مصدره: وزارة عدل
بيانات الكروكى	المدينة	مكة المكرمة	الحى: الملاوى من محلة المعابدة
	رقم المخطط		رقم القطعه
	اللوحة التنظيمية		الشارع
نظام البناء	نظام البناء		النسبه
	الاستخدام	سكنى	
المساحة	المساح/ المهندس		
	مديرالادارة		
تخطيط المدينة/البلدية الفرعية	◻ الرسام		
	◻ المساح		
	◻ مهندس التخطيط		
	◻ مهندس البلدية		
	◻ مدير تخطيط المدينة		
	◻ مدير الخدمات		
	◻ مدير عام التخطيط العمرانى		
	◻ رئيس البلدية		
بيانات المكتب الهندسى	اسم المكتب	شركة أصول الهندسة للاستشارات الهندسية	
	المهندس المساح	احمد عمر صديق	تاريخ الرفع المساحى ١٤٤٧-٠٧-٠٤
	هاتف	٠٥٣٤٩٧٧٧٥٩	
	اسم المسئول	حسين السمرانى	

شعار الشركة

الختم

شركة أصول الهندسة للاستشارات الهندسية
C.R.:4030450235

الملاحظـــــــــــات

م	بنـــد الملاحظة	الحاله: نعم	الحاله: لا	تفصيلى بند الملاحظة
١	هل الصك مطابق للرفع المساحى(اطوال ومساحة)		✓	--------
٢	هل تم الوقوف على الموقع من قبل طالب التنفيذ وتوقيع اقرار صحة الاستدلال على الموقع	✓		تم الوقوف على ارشاد طالب التنفيذ
٣	هل يوجد اختلاف فى رقم القطعة /المخطط /البلوك/ اسم الحى/اسم المدينة للصك او الافادة عن المستكشف		✓	--------
٤	هل يوجد اختلاف فى مساحة/اطوال الصك عن الطبيعه / ذكر مساحة الصك خطا حسابيا .	✓		يوجد اختلاف فى الاطوال والمساحة بين الصك والطبيعة
٥	هل يوجد شوارع مختزلة/شطفات على الاصل فى المخطط او المستكشف الجغرافى او الطبيعة ولم يتم ذكره فى الصك		✓	--------
٦	هل يوجد تداخل فى الاصل او اجزاء مشتركة ظاهريا		✓	--------
٧	هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه فى الاستدلال على استخدام العقار		✓	حسب الطبيعة

م	بنـــد الملاحظة	الحاله: نعم	الحاله: لا	تفصيلى بند الملاحظة
٨	هل الموقع ارض فضاء		✓	مبنى قائم
٩	هل يوجد غرفة كهرباأ داخل/خارج الموقع	✓		يوجد غرفة كهرباء داخل حدود الارض فى الشمال
١٠	هل يوجد صندوق خدمات كهربا/اتصالات/ اخرى داخل او خارج حدود العقار		✓	------
١١	هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز فى الرفع المساحى	✓		------
١٢	هل يوجد اسوار داخلية وخارجية بمحيط المبنى القائم بالموقع	✓		------
١٣	هل يوجد اختلاف فى الحدود للصك او الافادة عن المستكشف	✓		يوجد اختلاف فى الحدود بين الصك والطبيعة

يتحمل المكتب المسئولية عن صحة ما ورد فى مخطط الرفع المساحى من حدود واطوال ومساحة واحداثيات

بمـــــــــوجب الصك لكامل الموقع

الحد	وصف الحـــــد	الطـــــول/م
شمال	برحة	١٦,٩
جنوب	الجزئين المباعان	١١ + ٧,٨
شـرق	سكة نافذة بعرض ١٦,١٠م من الناحية الشمالية وبعرض ١١,١٠م بعد التنظيم	٣٨
غـرب	مسلح	٣٥,٧
المساحه	٦٦١,٥٣م٢	

بمـــــــــوجب الطبيعة لكامل الموقع

الحد	وصف الحـــــد	الطـــــول/م
شمال	برحة	١٦,٣٠
جنوب	جـــــار	١٩,٥
شـرق	شارع متغير العرض	٣٥,٥٨
غـرب	جـــــار	٣٤
المساحه	٦٠٧,٣١م٢	

احداثيات الموقع حسب نظام احداثيات العالمى UTM-WGS84-ZONE 37

النقطة	شـمـاليات	شـرقيات	النقطة	شـرقيات	شـماليات
١	2370844.7327	586916.6765	٩		
٢	2370847.6779	586932.7086	١٠		
٣	2370814.2291	586939.9454	١١		
٤	2370810.9739	586920.7190	١٢		
٥	2370828.1171	586937.6279	١٣		
٦	2370827.8917	586936.2461	١٤		
٧			١٥		
٨			١٦		

7015435949