بيانات المعاملة	رقم المعامله		تاريخها	/ /
	موضوع الكروكى	كروكى ارشادى		
	تاريخ اعتماد الكروكى التنظيمى			

بيانات المالكين	اسم		سجل مدنى	

بيانات الصكوك	٩٢٠٧٢٧٠٠٦١٥٤	تاريخه		مصدره	وزارة عدل

بيانات الكروكى	المدينة	الطائف	الحى	الشهداء الشمالية
	رقم المخطط	٣٣	رقم القطعه	١٨
	اللوحة التنظيمية		الشارع	
نظام البناء	نظام البناء		النسبه	
	الاستخدام	سكنى		

المساحة	المساح/ المهندس	
	مديرالادارة	

تخطيط المدينة/البلدية الفرعية

- ☐ الرسام
- ☐ المساح
- ☐ مهندس التخطيط
- ☐ مهندس البلدية
- ☐ مدير تخطيط المدينة
- ☐ مدير الخدمات
- ☐ مدير عام التخطيط العمرانى
- ☐ رئيس البلدية

بيانات المكتب الهندسى	اسم المكتب	شركة أصول الهندسة للاستشارات الهندسية	
	المهندس المساح	احمد عمر صديق	تاريخ الرفع المساحى ١٤٤٧-٠٨-٢٩
	هاتف	٠٥٣٤٩٧٧٧٥٩	
	اسم المسئول	حسين السمرائى	

شركة أصول الهندسة للاستشارات الهندسية
C.R.:4030450235

الختم

شعار الشركة

الشمال



حد الـصـك ——

حد الطبيعة ——

مصور جوى


بيانات الأرض

رمز البلدية الفرعية	9
البلدية الفرعية	بلدية شرق الطائف الفرعية
رمز المنطقة	9381
منطقة	حي ثقب
رمز الحي فرعي	لا يوجد
الحي الفرعي	لا يوجد
رقم المخطط	33
اسم المخطط	تخطيط الاراضي العائدة لعلى بانقيطة بالشهداء
رقم البلوك	لا يوجد
رقم الأرض	18
الرمز البريدي	لا يوجد
استخدام الأراضي	سكني

Google Earth

صور من الطبيعة

الملاحظـــــــــــــــــــات

م	بنـــــد الملاحظة	الحاله نعم	الحاله لا	تفصيلى بند الملاحظة
١	هل الصك مطابق للرفع المساحى(اطوال ومساحة)	✓		--------
٢	هل تم الوقوف على الموقع من قبل طالب التنفيذ وتوقيع اقرار صحة الاستدلال على الموقع		✓	تم الوقوف على الموقع حسب ارشاد المستكشف
٣	هل يوجد اختلاف فى رقم القطعة /المخطط /البلوك/ اسم الحى/اسم المدينة للصك او الافادة عن المستكشف	✓		يوجد اختلاف فى اسم الحى بين الصك والمستكشف
٤	هل يوجد اختلاف فى مساحة/اطوال الصك عن الطبيعه / ذكر مساحة الصك خطا حسابيا .		✓	--------
٥	هل يوجد شوارع مختزلة/شطفات على الاصل فى المخطط او المستكشف الجغرافى او الطبيعة ولم يتم ذكره فى الصك		✓	--------
٦	هل يوجد تداخل فى الاصل او اجزاء مشتركة ظاهريا		✓	--------
٧	هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه فى الاستدلال على استخدام العقار	✓		حسب المستكشف
٨	هل الموقع ارض فضاء		✓	مبنى قائم
٩	هل يوجد غرفة كهرباً داخل/خارج الموقع		✓	------
١٠	هل يوجد صندوق خدمات كهرباً/اتصالات/ اخرى داخل او خارج حدود العقار		✓	------
١١	هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز فى الرفع المساحى	✓		------
١٢	هل يوجد اسوار داخلية وخارجية بمحيط المبنى القائم بالموقع	✓		------
١٣	هل يوجد اختلاف فى الحدود للصك او الافادة عن المستكشف	✓		يوجد اختلاف فى الحدود بين الصك والمستكشف

يتحمل المكتب المسئولية عن صحة ما ورد فى مخطط الرفع المساحى من حدود واطوال ومساحة واحداثيات

بمـــــــــوجب الصك لكامل الموقع

الحد	وصف الحـــــد	الطـــــول/م
شمال	قطعة رقم ١٩	٢٣
جنوب	شارع عرض ١٥ م	١٩,٥
شـرق	ملك الغير	١٩,٥
غـرب	قطعة رقم ١٧	١٩,٥
المساحه	٤١١,٢٧ م٢	

بمـــــــــوجب الطبيعة لكامل الموقع

الحد	وصف الحـــــد	الطـــــول/م
شمال	جزء من قطعة رقم ١٩	٢٣
جنوب	شارع عرض ١٥ م	١٩,٥
شـرق	جزء من قطعة رقم ١١	١٩,٥
غـرب	قطعة رقم ١٧	١٩,٥
المساحه	٤١١,٢٧ م٢	

احداثيات الموقع حسب نظام احداثيات العالمى UTM-WGS84-ZONE 37

النقطة	شـماليات	شـرقيات	النقطة	شـرقيات	شـماليات
١	2352534.9913	648368.4357	٩		
٢	2352533.7029	648387.8930	١٠		
٣	2352552.6614	648392.4566	١١		
٤	2352554.4607	648369.5271	١٢		
٥			١٣		
٦			١٤		
٧			١٥		
٨			١٦		