نموذج كروكى مساحى

المنطقة	الرياض
العـــلاك	
الموضـــوع	كروكى مساحى
الموقـــع	ثمار
استخدام الموقع	بدون
رقـم اللوحـة	بدون
رقـم المخطط	بدون
رقم الصك	٣١٠١١٥٠٦٣١٠٨
تاريخ الصك	

D.R.T

D. R. T ENGINEERING CONSULTANTS

EMAIL : dr.drtec.team@gmail.com TEL: 0536888108

إقـــــرار

جرى الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب دى ار تى للاستشارات الهندسية و أتضح الآتى :

١ - هل الصك مطابق للرفع المساحى ☑ نعم ☐ لا

٢ - هل تم ذكر جميع الاختلافات فى الرفع المساحى ☑ نعم ☐ لا

٣- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز فى الرفع المساحى ☑ نعم ☐ لا

٤ - هل تم التوقيع وارفاق اقرار صحة الموقع ☐ نعم ☑ لا

٥ - هل يوجد تداخل فى الأصل أو أجزاء مشتركة ☑ نعم ☐ لا

٦ - هل يوجد شوارع مختزلة على الأصل فى المخطط أو المستكشف الجغرافى أو الطبيعة ولم يتم ذكره فى الصك ☐ نعم ☑ لا

٧- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه فى الاستدلال على استخدام العقار ☐ نعم (البوابة المكانية) ☐ لا

٨- الملاحظات والاختلافات والتداخلات : ☐ يوجد ☑ لا يوجد (مع التوضيح)

٩ - طبيعة الأرض: ☐ جبلية ☑ منبسطة ☐ مبنى قائم

١٠- مشتملات الموقع كالتالى : أرض فضاء

١١- تم الرفع بنظام الـ GPS واستخدام نظام الاحداثيات WGS-84-UTM38N

١٢- تم توضيح الموقع من عدة زوايا بصور فوتوغرافية موضحة أدناه .

١٣- تم الرفع المساحى بارشاد المندوب حسب طلب الجهة المخولة

١٤ - هذا التقرير المساحى لا يمتد به فى اثبات سلامة اجراءات التملك

١٥ - يتحمل المكتب المسؤلية عن صحة ماورد فى مخطط الرفع المساحى حدود واطوال ومساحة واحداثيات

الختم		تاريخ الاصدار	١٤٤٦/٨/٢٦هـ

أبعـــاد الأرض

الاتجـاه	بموجب الصك	بموجب الطبيعة	ملاحظات	ملاحظات	الحـدود بموجب البوابة المكانية	الحـدود بموجب الطبيعة
شمـال	٣٧٠,٥١	متكسر بطول ٣٧٠,٥١	مطابق		وادى ثمار عرض مختلف من٢٦,٩١م الى ٩٢,٨٨م	وادى ثمار عرض مختلف من٢٦,٩١م الى ٩٢,٨٨م
جنـوب	٤٢٤,٨٦	متكسر بطول ٤٢٤,٨٦	مطابق		سفح الجبل ملك	سفح الجبل ملك
شـرق	٨٨,٧٢	٨٨,٧٢	مطابق		ارض فضاء	ارض فضاء
غـرب	٨٥,٧٦	٨٥,٧٦	مطابق		ارض فضاء	ارض فضاء
المساحة	٤٠٨٩٦,٣١م٢	٤٠٨٩٦,٣١ م٢	مطابق			

رقم النقطة	شمـاليات	شرقيـات	رقم النقطة	شمـاليات	شرقيـات
1	2717594.960	669020.681	6	2717783.334	669373.410
2	2717618.585	669059.325	9	2717731.771	669342.731
3	2717684.479	669150.754	10	2717659.647	669286.979
4	2717745.994	669208.666	11	2717600.812	669212.390
5	2717772.019	669232.830	12	2717560.431	669150.141
6	2717804.594	669268.763	13	2717530.934	669100.900
7	2717834.632	669300.914	14	2717516.847	669056.061

صورة جوية — مقياس الرسم ١/ ٢٥٠٠

صور من الطبيعة
توضح الموقع



تم الرفع من واقع الطبيعة
مقياس الرسم ١ / ٣٠٠

يوجد تداخل مع وادى ثمار بمساحة ٣٦٢٣,٦٢م٢