
مصور جوى






صور من الطبيعة







حد الصك

حد الطبيعة

بيانات المعاملة				
رقم المعامله		تاريخها / /		
موضوع الكروكى	كروكى ارشادى			
تاريخ اعتماد الكروكى التنظيمى				

بيانات المالكين		
أسم		سجل مدنى
أسم		سجل مدنى

بيانات الصكوك				
٦٦٠٦٩١٠٠٢٣١٠	تاريخه	١٤٤٦-٠٨-٠١	مصدره	وزارة عدل

بيانات الكروكى				
المدينة	الطائف	الحى	أم السباع	
رقم المخطط	١٨٣	رقم القطعه	٤٩ + ٥٠	
اللوحة التنظيمية	بدون	الشارع	غير مسمى	
نظام البناء		النسبه		
الاستخدام	سكنى			

المساحة	
المساح/ المهندس	
مديرالادارة	

تخطيط المدينة/البلدية الفرعية	
□ الرسام	
□ المساح	
□ مهندس التخطيط	
□ مهندس البلدية	
□ مدير تخطيط المدينة	
□ مدير الخدمات	
□ مدير عام التخطيط العمرانى	
□ رئيس البلدية	

بيانات المكتب الهندسى			
اسم المكتب	شركة أصول الهندسة للاستشارات الهندسية		
المهندس المساح	عمر على ابراهيم صالح	تاريخ الرفع المساحى ١٤٤٧-٠٣-١١	
هاتف	٠٥٣٤٩٧٧٧٥٩		
اسم المسؤل	عمر على ابراهيم صالح		

شعار الشركة

الختم

احداثيات الموقع حسب نظام احداثيات العالمى UTM-WGS84-ZONE 37

العلامه	شماليات	شرقيات	الرقم	شرقيات	شماليات
١	2349413.4427	650609.9849	٩		
٢	2349423.1933	650634.6256	١٠		
٣	2349454.9386	650589.8983	١١		
٤	2349466.3008	650613.7060	١٢		
٥			١٣		
٦			١٤		
٧			١٥		
٨			١٦		

الملاحظـــــــــــات

م	بنـــد الملاحظة	الحاله نعم	الحاله لا	تفصيلى بند الملاحظة
١	هل الصك مطابق للرفع المساحى(اطوال ومساحة)		✓	--------
٢	هل تم الوقوف على الموقع من قبل طالب التفيد وتوقيع باقرار صحة الاستدلال على الموقع		✓	تم الوقوف على ارشاد المستكشف
٣	هل يوجد اختلاف فى رقم القطعة /المخطط /البلوك/ اسم الحى/اسم المدينة للصك او الافادة عن المستكشف		✓	--------
٤	هل يوجد اختلاف فى مساحة/اطوال الصك عن الطبيعه / ذكر مساحة الصك خطا حسابيا .	✓		يوجد اختلاف فى الاطوال بالمساحة بين الصك والطبيعة حسابيا حسب اطوال الصك ذكرت المساحة خطأ
٥	هل يوجد شوارع مختزلة/شطفات على الاصل فى المخطط او المستكشف،الجغرافى،او الطبيعة ولم يتم ذكره فى الصك	✓		يوجد شطافة فى المستكشف غير مذكورة فى الصك والطبيعة
٦	هل يوجد تداخل فى الاصل او اجزاء مشتركة ظاهريا	✓		يوجد تداخل من الصك فى الجهة الشمالية يوجد تداخل من الطبيعة فى الجهتين الجنوبية والغربية
٧	هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه فى الاستدلال على استخدام العقار	✓		حسب المستكشف

م	بنـــد الملاحظة	الحاله نعم	الحاله لا	تفصيلى بند الملاحظة
٨	هل الموقع ارض فضاء		✓	مبنى قائم
٩	هل يوجد غرفة كهربا/ داخل/خارج الموقع		✓	------
١٠	هل يوجد صندوق خدمات كهربا/اتصالات/ اخرى داخل او خارج حدود العقار		✓	------
١١	هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز فى الرفع المساحى	✓		------
١٢	هل يوجد اسوار داخلية وخارجية بمحيط المبنى القائم بالموقع	✓		------
١٣	هل يوجد اختلاف فى الحدود للصك او الافادة عن المستكشف		✓	------

يتحمل المكتب المسؤلية عن صحة ما ورد فى مخطط الرفع المساحى من حدود واطوال ومساحة واحداثيات

بمـــــــــوجب الصك لكامل الموقع

الحد	وصف الحـــــد	الطـــــول/م
شمال	شارع عرض ١٢ م	٣٦,٣٨
جنوب	قطعة رقم ٤٨	٢٤,٣٢
شـرق	قطعة رقم ٤٦ وقطعة رقم ٤٥	١٩,٧٢ + ٣٠,٢
غـرب	شارع عرض ١٥ م	٢٧,٠٨ + ١٩,٦١
المساحه	١٢٢٨,٤٨م٢ حسابيا ١٢٠٥,٠٣م٢	

بمـــــــــوجب الطبيعة لكامل الموقع

الحد	وصف الحـــــد	الطـــــول/م
شمال	شارع عرض ١٢ م	٣٦,٣٨
جنوب	قطعة رقم ٤٨	٣٦,٥
شـرق	قطعة رقم ٤٦ وقطعة رقم ٤٥	٤٩,٩٢
غـرب	شارع عرض ١٥ م	٤٦,١
المساحه	١٢٤١,١٦م٢	

7016383528