نموذج كروكى مساحى

المنطقة	القصيم
المـــالـــك	
الموضـــــوع	كروكى مساحى
الموقـــــع	بريدة - الضاحى
استخدام الموقع	سكنى
رقـــم القطعـــة	١٣١٢
رقـــم المخطط	٣٥٢/ق/ب
رقـــم العقار	٣٢٣٦٣٩١٤١٣٤٠٠٠٠٠
رقـــم الصـــك	٢٦٢٥١٣٠١٦٤٩٦
تاريخ الصك	

D . R . T

D . R . T ENGINEERING CONSULTANTS

التصميم معمارى تصميم داخلى اشراف ادارة مشروعات -مخططات سلامة

تخطيط-رفع مساحى- دراسة الاحمال الكهربائية

مكة المكرمة- الشرائع - برجاز السلام الادارى الدور الأول- مكتب رقم ٩

EMAIL - dar.alebtkar.business@gmail.com TEL-٠٥٧٤٢٦٦٣٦

إقـــــرار

جرى الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب دى ار تى للاستشارات الهندسية و أتضح الآتى :

١ - هل الصك مطابق للرفع المساحى ☐ نعم ☑ لا

٢ - هل تم ذكر جميع الاختلافات فى الرفع المساحى ☑ نعم ☐ لا

٣ - هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز فى الرفع المساحى ☑ نعم ☐ لا

٤ - هل تم التوقيع وارفاق اقرار صحة الموقع ☐ نعم ☑ لا

٥ - هل يوجد تداخل فى الأصل أو أجزاء مشتركة ☐ نعم ☑ لا

٦ - هل يوجد شوارع مختزلة على الأصل فى المخطط أو المستكشف الجغرافى أو الطبيعة ولم يتم ذكره فى الصك ☐ نعم ☑ لا

٧ - هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه فى الاستدلال على استخدام العقار ☑ نعم(الرخص الانشائية) ☐ لا

٨ - الملاحظات والاختلافات والتداخلات: ☑ يوجد ☐ لا يوجد (مع التوضيح) _____

٩ - طبيعة الأرض: ☐ جبلية ☐ منبسطة ☑ مبنى قائم

١٠ - مشتملات الموقع كالتالى : مبنى سكنى

١١ - تم الرفع بنظام الـ VRS واستخدام نظام الاحداثيات WGS-84-UTM38N

١٢ - تم توضيح الموقع من عدة زوايا بصور فوتوغرافية موضحة أدناه .

١٣ - تم الرفع المساحى بارشاد المندوب حسب طلب الجهة المخولة

١٤ - هذا التقرير المساحى لا يعتد به فى اثبات سلامة اجراءات التملك

١٥ - يتحمل المكتب المسؤلية عن صحة ماورد فى مخطط الرفع المساحى حدود واطوال ومساحة واحداثيات

الختم		تاريخ الاعتماد	١٤٤٧/١٠/١٣هـ

أبعـــــاد الأرض

الاتجاة	بموجب الصك	بموجب الطبيعة	ملاحظات	ملاحظات	الحـدود بموجب الصك	الحـدود بموجب الطبيعة
شمـــال	٢٢,٠٠	٢٢,٠٠	مطابق		شارع عرض ١٥ م	شارع عرض ١٥,٠٠ م
جنـــوب	٢٢,٠٠	٢٢,٠٠	مطابق		شارع عرض ١٠م	شارع عرض ١٠,٠٠ م
شـــرق	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	مطابق		قطعة رقم ١٣١١	قطعة رقم ١٣١١
غـــرب	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	مطابق		قطعة رقم١٣١٣	قطعة رقم١٣١٣
المساحة	٤٤٠,٠٠م٢	٤٤٠,٠٠ م٢	مطابق			

رقم النقطة	شمـاليات	شـرقيـات	رقم النقطة	شمـاليات	شـرقيـات
1	2910857.961	404375.423			
2	2910873.687	404390.813			
3	2910859.354	404404.769			
4	2910843.631	404389.373			
5					

صورة جوية — مقياس الرسم ١/٢٥٠٠

صور من الطبيعة
توضح الموقع





تم الرفع من واقع الطبيعة
مقياس الرسم ١ / ٣٠٠

يوجد اختلاف فى اسم الحى بين الصك والمستكشفات
يوجد اختلاف فى رقم المخطط بين الصك والرخص الانشائية