





مستور جوئی



الطبيعية
صور من



- لم يتم رسم الصك بسبب الاختلاف في الأطوال والمساحة

الطبعة

الملاحظ


[illegible]

بيانات التقييم		
بيانات التقييم		
الحد	وصف المساحة	المساحة (م ²)
شمال	ارض قضاء	٨٥
جنوب	ارض قضاء	٨٥,٧٩
شرق	ارض قضاء	١٢٦
غرب	ارض قضاء	١٧٠
المساحة		٣١٣,٧٦,٧٩




بمـــــــــــــــــوجب المصك لكامل الموقع		
الحد	وصف المصـد	المطـول لـم
شمال	ملك الغير	٨٥
جنوب	ملك الغير	٢٤
شرق	ملك الغير	٤٤
غرب	سبل بعرض ٢٤ م	١٧٠
المساحة	٢٣٤٣٤,٥٥ م ^٢	

[illegible]

مصور جنوی



صور من الطبيعة



- لم يتم رسم الصك بسبب اختلاف الاطوال

[illegible]

بمـــــــــــــــــــــة وجيب الطليعة لكامل الموقع			
الحـد	وصف الحــد	الطـــول/الم	
شمال	ارض فضاء	١٧٥	
جنوب	ارض فضاء	١٩٥	
شرق	ارض فضاء	٢٥٠	
غرب	ارض فضاء	٧٥	
المساحة		٢٣٦٤٠,٨ م ^٢	

بمـــــــــــــــــوجب الصك لكامل الموقع		
الحد	وصف المــــــصد	المطـــــــــرول/م
شمال	ملك الغير	١٧٥
جنوب	ملك الغير	٢٥٠
شرق	ملك الغير	١٩٥
غرب	ملك الغير	٧٥
المساحة		٢٣١٤٠,٨,٨

رقم المعاملة	تاريخها /	موضوع الكروكي
تاريخ اعتماد الكروكي التفصيلي	كروكي ارشادي	

[illegible]

بيانات الكروكي	المدينة	رقم المخطط	اللوحة التتبعية	نظام البناء	الا ستخدام
	الضاحف				
	السمي	رقم القطعة	الشارع	النسيبه	
	الشفاف				

المساحة		المساح / المهندس مديرا الادارة	
تخطيط المدينة / البلدية الفرعية		☐ الرسم ☐ المساح ☐ التخطيط ☐ مهندس البلدية ☐ مديري تخطيط المدينة ☐ مديري الخدمات ☐ مديري عام التخطيط المراسي ☐ رئيس البلدية	
		اسم المكتب	
		بيانات المكتب الهندسي	
		المساح	
		هاتف	
		٥٥٣٤٩٧٧٧٧٩	
		اسم مدير حديق	
تاريخ الوقع المصاحي		١٩٠٠١-٨٣٣١	



**شركة
أصول الهندسة
استشارات الهندسية**
Engineering & Consulting
C.R.:4030450235



أصول
استشارات الهندسة
Engineering & Consulting

الختم

شعار الشركة

UTM - WGS84 - ZONE 37

احداثيات الموقع حسب نظام احداثيات العالمى

نقطه	شماليات	شماليات	الطول	شماليات	شماليات
١	2330230.3060	638989.8939	٩		
٢	2330297.7483	638957.0833	١٠		
٣	2330246.9170	639184.1852	١١		
٤	2330451.5500	639040.5700	١٢		
			١٣		
			١٤		
١			١٥		
٧			١٦		
٨					

