


صورة جوية مقياس الرسم ٢٥٠٠/١



تم الرفع من واقع الطبيعة
مقياس الرسم ٣٠٠ / ١

يوجد اعمدة كهرباء تمر داخل حد الصك
يوجد اختلاف فى الاطوال ما بين الصك والطبيعة

إقرار

جرى الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب
دي ار تي للاستشارات الهندسية وأتضح الآتي :

- ١- هل الصك مطابق للرفع المساحي ☐ نعم ☒ لا
- ٢- هل تم ذكر جميع الاختلافات في الرفع المساحي ☐ نعم ☒ لا
- ٣- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي ☐ نعم ☒ لا
- ٤- هل تم التوقيع وارفاق اقرار صحة الموقع ☐ نعم ☒ لا
- ٥- هل يوجد تداخل في الأصل أو أجزاء مشتركة ☐ نعم ☒ لا
- ٦- هل يوجد شوارع مختزلة على الأصل في المخطط أو المستكشف الجغرافي أو الطبيعية ولم يتم ذكره في الصك ☐ نعم ☒ لا
- ٧- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام العقار ☐ نعم (الصك) ☒ لا
- ٨- الملاحظات والاختلافات والتداخلات: ☐ يوجد ☒ لا يوجد
-
- (مع التوضيح)
- ٩- طبيعة الأرض: ☐ جبلية ☒ منبسطة ☐ مبني قائم
- ١٠- مشتملات الموقع كالتالي: ارض فضاء بها محور
-
- ١- تم الرفع بنظام ال VRS واستخدام نظام الاحداثيات **WGS-84-UTM38N**
- ٢- تم توضيح الموقع من عدة زوايا بصور فوتوغرافية موضحة أصداءه .
- ٣- تم الرفع المساحي بارشاد المندوب حسب طلب الجهة المخولة
- ١٢- هذا التقرير المساحي لا يعتد به في اثبات سلامة اجرامات التملك
- ١٥- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد في مخطط الرفع المساحي حدود واطوال ومساحة واحداثيات

الختم

تاریخ الاعتماد ۱۴۴۷/۰۵/۲۸



الاتجاه	بموجب الصك	بموجب الطبيعة	ملاحظات	ملاحظات	الحدود بموجب الصك	الحدود بموجب الطبيعة
شمال	٦٥٥,٠٠	٧٦٠,٠٠	+١٠٥,٠٠		شارع عرض ٥,٠٠م	شارع عرض ٥,٠٠م
جنوب	٦٧٥,٠٠	٦٦٥,٧٠	-٩,٣٠		ملك عيسى سامح	جار
شرق	٨٤٠,٠٠	٥٦٢,٤٩	-٢٧٧,٥١		أرض يدعيها الممنوح المذكور	جار
غرب	٧١١,٠٠	٧١١,٠٠	متطابق		شارع عرضه ٣٠٠م يليه ملك عيسى بن سامح	شارع عرضه ١٠٠٠م يليه جار
المساحة	٢٤٤٧٤٢٥,٠٠	٢٤٤٧٤٢٥,٠٠	متطابق			

رقم النقطة	شماليات	شرقيات	رقم النقطة	شماليات	شرقيات
1					
2					
3					
4					
5					

نموذج كروكي مساحي

المنطقة	القصيم
المالك	
الموضوع	كروكي مساحي
الموقع	العمار
استخدام الموقع	زراعي
رقم القطعة	بدون
رقم المخطط	--
رقم الصك	٣٦٣٤.٣٠٠٤١١٤
تاريخ الصك	

D . R . T

D . R . T ENGINEERING CONSULTANTS
تصميم مساحي - تصميم داخلي - اشراف ادارة مشروعات - مخططات سلامة
تخطيط - رفع مساحي - دراسة الاحمال الكوربائية
مكة المكرمة - الرياض - ميفع السلام - الدمام - القطيف - مهاب - رام ١١
EMAIL - dar.alebkar.business@gmail.com TEL - 0570426636

أبعاد الأرض

الاتجاه	بموجب الصك	بموجب الطبيعة	ملاحظات	الحدود بموجب الصك	الحدود بموجب الطبيعة
شمال	١٧٧,٠٠	١٦٤٦,٩٠	-١٢٣,١	شارع عرض ١٠,٠٠	شارع عرض ١٠,٠٠
جنوب	١٥٩٥,٠٠	١٥٨٥,١٠	-٩,٩٠	بقية الأرض العائدة لى	جار
شرق	٧٠٣,٠٠	٧٢٥,٠٦	+٢٢,٠٦	شارع عرض ١٠,٠٠ ومزرعة الحضيض	شارع عرض ١٠,٠٠ ومزرعة الحضيض
غرب	٦٥٦,٠٠	٧١٥,٨٦	+٥٩,٨٦	بقية الأرض العائدة لى ومزرعة عيسى بن سامح	جار
المساحة	١٠٤٩١٦٨,٠٠	١٠٤٩١٦٨,٠٠	مطابق		

رقم القطعة	شماليات	شرقيات	رقم القطعة	شماليات	شرقيات
1					
2					
3					
4					
5					

إقرار

جرى الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب
دى ار تى للاستشارات الهندسية و أتضح الاتى :

- هل الصك مطابق للرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- هل تم ذكر جميع الاختلافات فى الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز فى الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- هل تم التوقيع و ارفاق اقرار صحة الموقع ☒ نعم ☐ لا
- هل يوجد تداخل فى الأصل أو أجزاء مشتركة ☒ نعم ☐ لا
- هل يوجد شوارع مختزلة على الأصل فى المخطط أو المستكشف الجغرافى أو الطبيعة ولم يتم ذكره فى الصك ☒ نعم ☐ لا
- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه فى الاستدلال على استخدام العقار ☒ نعم (الصك) ☐ لا
- الملاحظات والاختلافات والتداخلات: ☒ يوجد ☐ لا يوجد

(مع التوضيح)

- طبيعة الأرض: ☐ جبلية ☐ منبسطة ☒ مبنى قائم
- مشمطات الموقع كالتالى: ☐ ارض بها مباني


- تم الرفع بنظام ال VRS واستخدام نظام الاحداثيات WGS-84-UTM38N
- تم توضيح الموقع من عدة زوايا بصور فوتوغرافية موضحة أدناه .
- تم الرفع المساحي بارشاد المتدوب حسب طلب الجهة المخولة
- هذا التقرير المساحي لا يعتد به فى اثبات سلامة اجراءات التملك
- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد فى مخطط الرفع المساحي حدود واطوال ومساحة واحداثيات

الختم



تاريخ الاعتماد ٢٨/٥/١٤٤٧هـ

صور من الطبيعة
توضح الموقع



تم الرفع من واقع الطبيعة
مقياس الرسم ٣٠٠ / ١

يوجد اختلاف الاطوال ما بين الصك والطبيعة
يوجد بركة مياة مشتركة مع الحد الغربى

نموذج كروكى مساحى

المنطقة	القصيم
المالك	
الموضوع	كروكى مساحى
الموقع	العمار
استخدام الموقع	زراعى
رقم القطعة	بدون
رقم المخطط	--
رقم الصك	٤٦٣٤٠٣٠٠٤٥٧٨
تاريخ الصك	

D . R . T

D . R . T ENGINEERING CONSULTANTS
تصميم مساحى - تصميم داخلى اشراك ادارة مشروعات - مخططات سلامة
تخطيط - رفع مساحى - دراسة الاحمال الكوربائية
مكة المكرمة - الفرمان - مركز السلام الاول - الدور الاول - مكتب رقم ١٩
EMAIL - dar.alebtkar.business@gmail.com TEL - 0570426636

أبعاد الأرض

الاتجاه	بموجب الصك	بموجب الطبيعة	ملاحظات	الحدود بموجب الصك	الحدود بموجب الطبيعة
شمال	١٥٨٥,٠٠	١٥٨٥,٠٠	مطابق	ملك عايش على المطيرى	جار
جنوب	١٦٥٤,٧٠	١٦٥٤,٧٠	مطابق	ملك ابراهيم الجحى	جار
شرق	٢١١,٥٠	٢٠٤,٥٧	-٦,٩٣	شارع عرضه ١٠م يليه ملك على الحضيض	شارع عرضه ١٠م غير منفذ
غرب	٤٥١,٨٠	١٠٢١,٢٠	+٥٦٩,٤	ملك عايش على المذكور وملك عيسى سامح	جار
المساحة	٢٥٠٠٩٩٧,٠٠ م ^٢	٢٥٠٠٩٩٧,٠٠ م ^٢	مطابق		

رقم القطعة	شماليات	شرقيات	رقم القطعة	شماليات	شرقيات
1					
2					
3					
4					
5					

إقرار

جرى الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب
دى ار تى للاستشارات الهندسية و أتحض الآتى :

- ١ - هل الصك مطابق للرفع المساحى ☒ نعم ☐ لا
- ٢ - هل تم ذكر جميع الاختلافات فى الرفع المساحى ☒ نعم ☐ لا
- ٣ - هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز فى الرفع المساحى ☒ نعم ☐ لا
- ٤ - هل تم التوقيع وارفان اقرار صحة الموقع ☒ نعم ☐ لا
- ٥ - هل يوجد تداخل فى الأصل أو أجزاء مشتركة ☒ نعم ☐ لا
- ٦ - هل يوجد شوارع مختلة على الأصل فى المخطط أو المستكشف الجغرافى أو الطبيعة ولم يتم ذكره فى الصك ☒ نعم ☐ لا
- ٧ - هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه فى الاستدلال على استخدام العقار ☒ نعم (الصك) ☐ لا
- ٨ - الملاحظات والاختلافات والتداخلات: ☒ يوجد ☐ لا يوجد (مع التوضيح)
- ٩ - طبيعة الأرض: ☐ جبلية ☒ منبسطة ☐ مبنى قائم
- ١٠ - مشتملات الموقع كالتالى: ☐ ارض فضاء بها نخل ومحاور
- ١١ - تم الرفع بنظام ال VRS واستخدام نظام الاحداثيات WGS-84-UTM38N
- ١٢ - تم توضيح الموقع من عدة زوايا بصور فوتوغرافية موضحة أدناه .
- ١٣ - تم الرفع المساحى بارشاد المدنوب حسب طلب الجهة المخولة
- ١٤ - هذا التقرير المساحى لا يعتد به فى اثبات سلامة اجرامات التملك
- ١٥ - يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد فى مخطط الرفع المساحى حدود واطوال ومساحة واحداثيات

الختم




تاريخ الاعتماد ٢٨/٥/١٤٤٧هـ

صور من الطبيعة توضح الموقع



مقياس الرسم ١/٢٥٠٠

صورة جوية



تم الرفع من واقع الطبيعة
مقياس الرسم ١/٣٠٠

الشارع الشرقى غير منفذ
يوجد بركة مياه مشتركة مع الجار الشمالى
يوجد اختلاف فى الاطوال ما بين الصك والطبيعة