



## صور من الطبيعة توضح الموقع




صورة جوية

مقياس الرسم ٢٥٠٠/١



الشمال



## ملاحظات

يوجد اختلاف في اسم الحى بين الصك والمستكشف الجغرافى

تم الرفع من واقع الطبيعة  
مقياس الرسم ١٠٠ / ١

## إقرار

جرى الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب  
اكنان البناء للاستشارات الهندسية و أتضح الأتى :

- ١- هل الصك مطابق للرفع المساحى  نعم  لا
- ٢- هل تم ذكر جميع الاختلافات فى الرفع المساحى  نعم  لا
- ٣- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز فى الرفع المساحى  نعم  لا
- ٤- هل تم التوقيع و ارفاق اقرار صحة الموقع  نعم  لا
- ٥- هل يوجد تداخل فى الاصل او اجزاء مشتركة  نعم  لا
- ٦- هل يوجد شوارع محتزلة على الاصل فى المخطط او المستكشف الجغرافى او الطبيعة و لم يتم ذكره فى الصك  نعم  لا
- ٧- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه فى الاستدلال على استخدام العقار  نعم (الرخص الانشائية)  لا
- ٨- الملاحظات و الاختلافات و التداخلات  يوجد  لا يوجد (مع التوضيح)
- ٩- طبيعة الأرض :  جبلية  منبسطة  مبنى قائم
- ١٠- مشتملات الموقع كالتالى : **ارض فضاء**
- ١١- تم الرفع بنظام  $VRS$  واستخدام نظام الاحداثيات  $WGS-1984-UTM38N$
- ١٢- تم توضيح الموقع من عدة زوايا بصور فوتوغرافية موضحة أدناه .
- ١٣- تم الرفع المساحى بارشاد المندوب حسب طلب الجهة المخولة
- ١٤- هذا التقرير المساحى لا يعتد به فى اثبات سلامة اجراءات التملك
- ١٥- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد فى مخطط الرفع المساحى حدود واطوال و مساحة و احداثيات

2025/12/29

تاريخ الاعتماد



الختم



## أبعاد الأرض

الاتجاه	بموجب الصك	بموجب الطبيعة	ملاحظات	ملاحظات	الحدود بموجب الطبيعة	الحدود بموجب الصك
شمال	( ٤٠ ) متر	( ٤٠ ) متر	مطابق		قطعة رقم ١٦	قطعة رقم ١٦
جنوب	( ٤٠ ) متر	( ٤٠ ) متر	مطابق		قطعة رقم ٢٠	قطعة رقم ٢٠
شرق	( ٢٣ ) متر	( ٢٣ ) متر	مطابق		قطعة رقم ١٧	قطعة رقم ١٧
غرب	( ٢٣ ) متر	( ٢٣ ) متر	مطابق		شارع عرض ٢٠ م	شارع عرض ٢٠ م
المساحة	٢٣٩٢.٠	٢٣٩٢.٠	مطابق			

رقم القطعة	شماليات	شرقيات	رقم القطعة	شماليات	شرقيات
1	2919001.095	400393.111	5		
2	2918975.464	400423.820	6		
3	2918993.122	400438.558	7		
4	2919018.753	400407.849	8		