




مقياس الرسم ٢٥٠٠/١


صورة جوية



صور من الطبيعة توضح الموقع



الشمال



ملاحظات

يوجد اختلاف برقم المخطط والحدود بين الصك والمستكشف الجغرافى وحسب اطوال الصك اختلفت المساحة بين الصك والطبيعة

تم الرفع من واقع الطبيعة  
مقياس الرسم ١٠٠ / ١

## إقرار


جى الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب  
اكنان البناء للاستشارات الهندسية و أنضج الآتى :

- ١- هل الصك مطابق للرفع المساحى ☒ نعم ☐ لا
- ٢- هل تم ذكر جميع الاختلافات فى الرفع المساحى ☒ نعم ☐ لا
- ٣- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز فى الرفع المساحى ☒ نعم ☐ لا
- ٤- هل تم التوقيع ورافاق اقرار صحة الموقع ☒ نعم ☐ لا
- ٥- هل يوجد تداخل فى الاصل او اجزاء مشتركة ☒ نعم ☐ لا
- ٦- هل يوجد شوارع محتلة على الاصل فى المخطط او المستكشف الجغرافى او الطبيعة و لم يتم ذكره فى الصك ☒ نعم ☐ لا
- ٧- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه فى الاستدلال على استخدام المقار ☒ نعم ( مستكشف بلدى ) ☐ لا
- ٨- الملاحظات و الاختلافات و التداخلات ☒ يوجد ☐ لا يوجد (مع التوضيح)
- ٩ - طبيعة الأرض : ☒ جبلية ☐ منسطة ☒ مبنى قائم
- ١٠- مشتتات الموقع كالتالى : **قائم مبنى**
- ١١- تم الرفع بنظام  $WGS-1984-UTM38N$  واستخدام نظام الاحداثيات  $WGS-1984-UTM38N$
- ١٢- تم توضيح الموقع من عدة زوايا بصور فوتوغرافية موضحة أدناه .
- ١٣- تم الرفع المساحى بإرشاد المندوب حسب طلب الجهة المخولة
- ١٤- هذا التقرير المساحى لا يعتقد به فى أثبات سلامة اجراءات التملك
- ١٥- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد فى مخطط الرفع المساحى حدود واطوال و مساحة و احداثيات

|            |                |                                                                                                                                   |        |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2026/01/14 | تاريخ الاعتماد | <br>تو اعتمد التقارير المتابعة<br>ABECO من قبل | الانتم |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

## نموذج كروكي مساحى

| المنطقة        | الريـسـاسـ  |
|----------------|-------------|
| المسالـك       |             |
| السجل المدني   |             |
| الموضـوع       | كروكى مساحى |
| الموقـع        | حى مفتوحة   |
| استخدام الموقع | سكنى        |
| رقـم القطـعة   | ٣٨٧         |
| رقـم المخطـط   | ١٥٢٢        |
| رقـم الصـك     | ٧٦٠٦٥٤٠٣٨٩٨ |
| تاريخ الصـك    | ١٤٤٧/١/٤    |



**ABECO®**  
AKVAN ABEMA ENGINEERING CONSULTATION OFFICE  
اكنان البـيـنـاء لـلـمـشـيـرات الـهـنـدسـيـة

## أبعاد الأرض

| الاتجاه          | بوجب الصك        | بوجب الطبيعة | ملاحظات   | الحدود بموجب الصك | الحدود بموجب الطبيعة            |
|------------------|------------------|--------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| شمال ( ١٧ ) متر  | شمال ( ١٧ ) متر  | مطابق        | ملاحظات   | شارع عرض ٢٠ م     | شارع عرض ٢٠ م                   |
| جنوب ( ١٧ ) متر  | جنوب ( ١٧ ) متر  | مطابق        | ملاحظات   | ملك               | ارض مملوكة<br>ثم القطعة رقم ٢٨٨ |
| شرق ( ١٦,٥ ) متر | شرق ( ١٦,٥ ) متر | مطابق        | ملاحظات   | ملك               | جزء من القطعة رقم ٢/٢٨٦         |
| غرب ( ١٦,٥ ) متر | غرب ( ١٦,٥ ) متر | مطابق        | ملاحظات   | شارع عرض ١٠ م     | شارع عرض ١٠ م                   |
| المساحة          | ٢٢٨٠             | ٢٢٨٠,٥       | غير مطابق |                   |                                 |

| رقم الشقة | شماليات     | شترقيات    |
|-----------|-------------|------------|
| 1         | 2722215.404 | 674417.508 |
| 2         | 2722221.272 | 674433.463 |
| 3         | 2722236.758 | 674427.767 |
| 4         | 2722230.890 | 674411.812 |