



مصور جوی



صور من الطبيعة

[illegible]

الملاحظات				ات			
تفصيلي بند الملاحظة	بند الملاحظة		٢	تفصيلي بند الملاحظة	بند الملاحظة		٣
	الحالة	نعم			الحالة	نعم	
١	هل المالك مطابق للربع المساحي (الحلقات ومساحة)	✓	٨	هل الموقوف أرض فضاء	✓	٨	هل المالك مطابق للربع المساحي (الحلقات ومساحة)
٢	هل تم الوقوف على الموقوف من قبل طالب التفتيش وتوقيع القرار صحة الاستئصال على الموقوف	✓	٩	هل يوجد غرور كعقربا داخل/خارج الموقوف	✓	٩	هل يوجد غرور كعقربا داخل/خارج الموقوف
٣	هل يوجد اختلاف في رقم القنطرة/المسقط/البلوك/اسم الموقوف العديدة للمالك أو الزيادة من الممتلكات	✓	١٠	هل يوجد صندوق خدمات كعقربا/الصالا/أخرى داخل أو خارج حدود العقار	✓	١٠	هل يوجد صندوق خدمات كعقربا/الصالا/أخرى داخل أو خارج حدود العقار
٤	هل يوجد اختلاف في مساحة/الطراز المالك من العتيبة/ذكر مساحة شخا مساحيا	✓	١١	هل في الأربع التفتيشات جميع التفتيشات صادرة من المركز	✓	١١	هل في الأربع التفتيشات جميع التفتيشات صادرة من المركز
٥	هل يوجد شارع متفرعة/تقاطع على الموقوف أو المسكن/الطريق/أو المسكن	✓	١٢	هل يوجد أسوار داخلية وخارجية بمسبحة المبنى	✓	١٢	هل يوجد أسوار داخلية وخارجية بمسبحة المبنى
٦	هل يوجد تداخل في الموقوف أو أجزاء مشتركة ظاهرة	✓	١٣	هل يوجد اختلاف في الحدود/المالك أو اللادة	✓	١٣	هل يوجد اختلاف في الحدود/المالك أو اللادة
٧	هل تم استخدام الموقوف المستند عليه في الاستئصال	✓		هل يوجد تداخل في الموقوف أو أجزاء مشتركة ظاهرة	✓		هل يوجد تداخل في الموقوف أو أجزاء مشتركة ظاهرة

المساحة	غرب	شرق	جنوب	شمال	الحدد
٢٠١٧، ١٢م	٢٠١٧، ١٢م	٢٠١٧، ١٢م	٢٠١٧، ١٢م	٢٠١٧، ١٢م	٢٠١٧، ١٢م

بموجب الطبيعة الكامل الموقع	
الحد	وصف الحد
شمال	شارع متوسط عرض ٨ م ٤٥,٥ + ١,١٤ + ١٦,٣٥
جنوب	جار ٣٧,٣
شرق	شارع متوسط عرض ٨ م ٣,٥٩ + ٤١
غرب	شارع متوسط عرض ١٠ م ٢٥,٩٥
المساحة	٢٤١١٧٣,٧٧

مصور جوی

The image contains three photographs documenting the construction of a water filter. The top photograph shows a hand holding a wooden frame with a white filter cartridge. The middle photograph shows a white rectangular box with two windows, likely the filter housing. The bottom photograph shows a completed water filter system installed outdoors, with a yellow building in the background.