



صور من الطبيعة توضح الموقع



مقياس الرسم ١/٢٥٠٠

صورة جوية



شارع عرض ٢٠م

٨٤,٠٠

طريق الخرج عرض ٤,٠٠م

زائفة تنظيمية

قطعة رقم ٦٧١ | قطعة رقم ٦٧٠

٧٧,٥٠

تم الرفع من واقع الطبيعة
مقياس الرسم ١/٣٠٠

لم يتم الاستدلال على الاستخدام
يوجد اختلاف في الحدود بين الصك والبوابة المكانية
يوجد اختلاف في رقم القطعة بين الصك والبوابة المكانية
يوجد اختلاف في عرض الشارع الشمالي والشارع الغربي بين الصك والطبيعة

إقرار

جري الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب
دي آر تي للاستشارات الهندسية و أنتضح الأتي:

- ١- هل الصك مطابق للرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٢- هل تم ذكر جميع الاختلافات في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٣- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٤- هل تم التوقيع و إرفاق اقرار صحة الموقع ☒ نعم ☐ لا
- ٥- هل يوجد تداخل في الأصل أو أجزاء مشتركة ☒ نعم ☐ لا
- ٦- هل يوجد شوارع مختلة على الأصل في المخطط أو المستكشف الجغرافي أو الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك ☒ نعم ☐ لا
- ٧- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام العقار ☒ نعم (يوماب) ☐ لا
- ٨- هل تم الاستعلام من وزارة الزراعة حيال الأراضي الزراعية ☒ نعم ☐ لا
- ٩- الملاحظات والاختلافات والتداخلات: ☒ يوجد ☐ لا يوجد (مع التوضيح)
- ١٠- طبيعة الأرض ☐ جبلية ☐ منبسطة ☒ مبنى قائم
- ١١- مشتملات الموقع كالتالي: ☐ مبنى سكني تجاري
- ١٢- هل يوجد منفعة مشتركة ☒ نعم ☐ لا
- ١٣- تم الرفع بنظام VRS واستخدام نظام الاحداثيات WGS-84-UTM38N
- ١٤- تم الرفع المساحي بإرشاد المندوب حسب طلب الجهة المخولة
- ١٥- هذا التقرير المساحي لا يعتد به في اثبات سلامة اجرامات التملك
- ١٦- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد في مخطط الرفع المساحي حدود واطوال ومساحة واحداثيات

١٣- تم الرفع بنظام VRS واستخدام نظام الاحداثيات WGS-84-UTM38N

١٤- تم الرفع المساحي بإرشاد المندوب حسب طلب الجهة المخولة

١٥- هذا التقرير المساحي لا يعتد به في اثبات سلامة اجرامات التملك

١٦- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد في مخطط الرفع المساحي حدود واطوال ومساحة واحداثيات

رقم	شماليات	شرقيات
1	2724836.9585	676188.9136
2	2724851.4987	676271.6447
3	2724812.4848	676279.5157
4	2724799.0611	676203.1914
5		

نموذج كروكي مساحي

المنطقة	الرياض
المالك	
الموضوع	كروكي مساحي
الموقع	الخالدية
استخدام الموقع	--
رقم القطعة	بدون
رقم المخطط	--
رقم الصك	٥١٠١٨٤٠٠٠٦٧٩
تاريخ الصك	

D . R . T

D . R . T ENGINEERING CONSULTANTS

تصميم مساحي - تصميم داخلي - اشراف ادارة مشروعات - مخططات سلامة

تخطيط رافع مساحي - دراسة الاحمال الكهرومائية

مكة المكرمة - الشرايح - مركز السلام ١٩٩٠٠ - الدور الأول - مكتب رقم ١١

EMAIL - dr.alsharar.bosom@gmail.com TEL - 0570426636

الاتجاه	بموجب الصك	بموجب الطبيعة	ملاحظات	الحدود بموجب الطبيعة
شمال	٨٤	٨٤,٠٠	مطابق	شارع عرض ٢٠م
جنوب	٧٧,٥	٧٧,٥٠	مطابق	قطعة رقم ٦٧١ وقطعة رقم ٦٧٠
شرق	٣٩,٨	٣٩,٨٠	مطابق	جزء من قطعة رقم ٦٧٢
غرب	٤,٠٥	٤,٠٥٠	مطابق	زواك تنظيمية يليه طريق الخرج عرض ٤,٠٥م
المساحة	٢٣٢١٣,١٣	٢٣٢١٣,١٣	مطابق	

رقم	شماليات	شرقيات
1	2724836.9585	676188.9136
2	2724851.4987	676271.6447
3	2724812.4848	676279.5157
4	2724799.0611	676203.1914
5		