## مصور جوى

## صور من الطبيعة






حد الصك

حد الطبيعة

| | | | |
|---|---|---|---|
| بيانات المعاملة | رقم المعامله | | تاريخها / / |
| | موضوع الكروكى | كروكى ارشادى | |
| | تاريخ اعتماد الكروكى التنظيمى | | |
| بيانات المالكين | أسمه | | سجل مدنى |
| | أسم | | سجل مدنى |
| بيانات الصكوك | ٦٢٠١٠٤٠٠٠٩١٧ | تاريخه | مصدره: وزارة عدل |
| بيانات الكروكى | المدينة | مكة المكرمة | الحى: التخصصى |
| | رقم المخطط | ١-٢٨-١٣ | رقم القطعه: ١٠٣٣ |
| | اللوحة التنظيمية | | الشارع |
| نظام البناء | نظام البناء | | النسبه |
| | الاستخدام | سكنى | |
| المساحة | المساح/ المهندس | | |
| | مديرالادارة | | |
| تخطيط المدينة/البلدية الفرعية | ☐ الرسام<br>☐ المساح | | |
| | ☐ مهندس التخطيط<br>☐ مهندس البلدية | | |
| | ☐ مدير تخطيط المدينة<br>☐ مدير الخدمات | | |
| | ☐ مدير عام التخطيط العمرانى<br>☐ رئيس البلدية | | |
| بيانات المكتب الهندسى | اسم المكتب | شركة أصول الهندسة للاستشارات الهندسية | |
| | المهندس المساح | احمد عمر صديق | تاريخ الرفع المساحى ١٤٤٧-٠٧-٢٣ |
| | هاتف | ٠٥٣٤٩٧٧٧٥٩ | |
| | اسم المسئول | حسين السمراني | |

شعار الشركة

الختم

شركة أصول الهندسة للاستشارات الهندسية
C.R.:4030450235

### الملاحظـــــــــــــات

| م | بنـــد الملاحظة | الحاله: نعم | الحاله: لا | تفصيلى بند الملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| ١ | هل الصك مطابق للرفع المساحى( باطوال ومساحة) | ✓ | | -------- |
| ٢ | هل تم الوقوف على الموقع من قبل طالب التنفيذ وتوقيع اقرار صحة الاستدلال على الموقع | | ✓ | تم الوقوف على ارشاد المستكشف |
| ٣ | هل يوجد اختلاف فى رقم القطعة /المخطط /البلوك/ اسم الحى/اسم المدينة للصك او الافادة عن المستكشف | ✓ | | يوجد اختلاف فى اسم الحى الصك من المستكشف وكذلك رقم المخطط يوجد رقم بلك فى المستكشف غير مذكور فى الصك |
| ٤ | هل يوجد اختلاف فى مساحة/اطوال الصك عن الطبيعه / ذكر مساحة الصك خطا حسابيا . | | ✓ | -------- |
| ٥ | هل يوجد شوارع مختزلة/شطفات على الاصل فى المخطط او المستكشف الجغرافى او الطبيعة ولم يتم ذكره فى الصك | | ✓ | -------- |
| ٦ | هل يوجد تداخل فى الاصل او اجزاء مشتركة ظاهريا | | ✓ | -------- |
| ٧ | هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه فى الاستدلال على استخدام العقار | ✓ | | المستكشف |
| ٨ | هل الموقع ارض فضاء | ✓ | | ارض فضاء |
| ٩ | هل يوجد غرفة كهربا داخل/خارج الموقع | | ✓ | ------ |
| ١٠ | هل يوجد صندوق خدمات كهربا/اتصالات/ اخرى داخل او خارج حدود العقار | | ✓ | ------ |
| ١١ | هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز فى الرفع المساحى | | ✓ | ------ |
| ١٢ | هل يوجد اسوار داخلية وخارجية بمحيط المبنى القائم بالموقع | | ✓ | ------ |
| ١٣ | هل يوجد اختلاف فى الحدود للصك او الافادة عن المستكشف | | ✓ | ------ |

يتحمل المكتب المسئولية عن صحة ما ورد فى مخطط الرفع المساحى من حدود واطوال ومساحة واحداثيات

### بمـــــــــوجب الصك لكامل الموقع

| الحد | وصف الحـــــد | الطـــــول/م |
|---|---|---|
| شمال | قطعة رقم ١٠٣٢ | ٣٧,٨٣ |
| جنوب | قطعة رقم ١٠٣٤ ورقم ١٠٣٥ ورقم ١٠٣٦ | ٥٣,٩٧ |
| شـرق | شارع عرض ١٥ م | ٢٠ |
| غـرب | حدود المخطط | ٢٥,٧ |
| المساحه | ٩١٧,٩٤ م٢ | |

### بمـــــــــوجب الطبيعة لكامل الموقع

| الحد | وصف الحـــــد | الطـــــول/م |
|---|---|---|
| شمال | قطعة رقم ١٠٣٢ | ٣٧,٨٣ |
| جنوب | قطعة رقم ١٠٣٤ ورقم ١٠٣٥ ورقم ١٠٣٦ | ٥٣,٩٧ |
| شـرق | شارع عرض ١٥ م | ٢٠ |
| غـرب | حدود المخطط | ٢٥,٧ |
| المساحه | ٩١٧,٩٤ م٢ | |

### احداثيات الموقع حسب نظام احداثيات العالمى UTM-WGS84-ZONE 37

| العمده | شـمـاليات | شـرقيات | العمود | شـرقيات | شـمـاليات |
|---|---|---|---|---|---|
| ١ | 2366896.0258 | 573645.8664 | ٩ | | |
| ٢ | 2366871.3143 | 573652.9257 | ١٠ | | |
| ٣ | 2366915.4407 | 573684.0001 | ١١ | | |
| ٤ | 2366926.9560 | 573667.6478 | ١٢ | | |
| ٥ | | | ١٣ | | |
| ٦ | | | ١٤ | | |
| ٧ | | | ١٥ | | |
| ٨ | | | ١٦ | | |

702898625