



مصور جوی



صور من الطبيعة



قطعة رقم ٤٨٣



سراج عربی

الاستخدام فى الطبيعة مدرسة

رقم ٤٨٨ وقسم ٦٨٩


— حد الصك
— حد الطبعة

الملاحظات						
١	بند الملاحظة		الحال نعم / لا	تفصيلي بند الملاحظة	٢	بند الملاحظة
	نعم	لا				
				مطابق للرفع المساحي (اطوال ومساحة)		
٣			✓	هل تم الوقوف على الموقع من قبل طالب التنفيذ وتوقيع اقرار صحة الاستدلال على الموقع	٨	هل الموقع ارض فضاء
٤			✓	هل يوجد اختلاف في رقم القطعة /المخطط /البترول/ اسم الحي/ اسم المدينة للملك او الافادة عن المستكشف	٩	هل يوجد غرفة كهراً داخل /خارج الموقع
٥			✓	هل يوجد اختلاف في مساحة /اطوال الملك عن الطبيعه	١٠	هل يوجد صندوق خدمات كهرباء/ اتصالات/ اخرى داخل او خارج حدود العقار
٦			✓	هل يوجد شوارع مستنزلة/ شطافات على الاصل في المخطط او المستكشف والخريف، والطبيعة ولم يتم ذكره في الصك	١١	هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي
٧			✓	هل يوجد تدخل في الاصل او اجزاء مشتركة ظاهريا	١٢	هل يوجد أسوار داخلية وخارجية محيط المبني
			✓	هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام العقار.	١٣	هل يوجد اختلاف في الحدود للملك او الافادة عن المستكشف
			✓	يحتمل المكتب المسؤولية عن صحة ما ورد في مخطط الرفع المساحي من حدود واطوال ومساحة واحداثيات		يحتمل المكتب المسؤولية عن صحة ما ورد في مخطط الرفع المساحي من حدود واطوال ومساحة واحداثيات

بموجب الطبيعة لكامل الموقع		
الحد	وصف الحد	الطول/م
شمال	قطعة رقم ٤٨٣	٢٩,٦٥
جنوب	قطعة رقم ٤٨٦	٢٩,٢٨
شرق	شارع عرض ١٢ م	٤٠
غرب	قطعة رقم ٤٨٨ ورقم ٤٨٩	٤٠
المساحة	٢م ١١٧٦,٠٣	

بموجب الصك لكامل الموقع	
الحد	وصف الحد
شمال	قطعة رقم ٤٨٣
جنوب	قطعة رقم ٤٨٦
شرق	شارع عرض ١٢ م
غرب	قطعة رقم ٤٨٨ ورقم ٤٨٩
مساحه	٢١٢٠٠ م

رقم المعاملة	تاريخها / /			
موضوع الكروكي	كروكي ارشادي			
تاريخ اعتماد الكروكي التنظيمي				
اسم	سجل مدني			
اسم	سجل مدني			
بيانات السكوك	٥٢٠٢٢٤٠٠٩٦٢٩	تاريخه	مصدره	وزارة عدل
بيانات الكروكي	المدينة	جدة	الحى	الشاطئ
نظام البناء	رقم المخطط	١٦ - ١٠١ - ب المعدل		رقم التلمه
	اللوحة التنظيمية	الشارع		
	نظام البناء	النسبه		
الاستخدام	سكني			
المساحة	المساح / المهندس			
	مدير الادارة			
تخطيط المدينة / البلدية / الفرعية	☐ الرسام			
	☐ المساح			
	☐ مهندس التخطيط			
	☐ مهندس البلدية			
	☐ مدير تخطيط المدينة			
	☐ مدير الخدمات			
	☐ مدير عام التخطيط العمراني			
	☐ رئيس البلدية			
اسم المكتب	شركة أصول الهندسة للاستشارات الهندسية			
المهندس المساح	احمد عمر صديق		تاريخ الرفح المساحي	
هاتف			١٤٤٧-٠٧-٠٧	
اسم المسؤول	حسين السمراني			



UTM-WGS84-ZONE 37			احداثيات الموقع حسب نظام احداثيات العالمى		
شماليات	شرقيات	الارتفاع	شرقيات	شماليات	الارتفاع
		٩	512354.6608	2388329.7805	١
		١٠	512383.9098	2388331.0458	٢
		١١	512384.9780	2388371.0316	٣
		١٢	512355.3546	2388369.7745	٤
		١٣			٥
		١٤			٦
		١٥			٧
		١٦			٨


مصور جوى



صور من الطبيعة



شارع عرض ١٢ م



قطعة رقم ٤٨٤

حد الصك
حد الطبيعة

- الاستخدام فى الطبيعة مدرسة

الملاحظات													
٢	بند الملاحظة		الحاله	نعم	لا	٢	تفصيلى بند الملاحظة	٢	بند الملاحظة		الحاله	نعم	لا
	نعم	لا							نعم	لا			
١		هل الصك مطابق للرفع المساحى (اطوال ومساحة)	✓			٨	-----	٨	هل الموقع ارض فضاء	✓			مبنى قائم
٢		هل تم الوقوف على الموقع من قبل طالب التنفيذ وتوقيع الاقرار صحة الاستدال على الموقع	✓			٩	تم الرقوف على ارشاد المسكشف	٩	هل يوجد غرفة كهربياً داخل/خارج الموقع	✓			-----
٣		هل يوجد اختلاف فى رقم القطعة /المخطط/البلكو/ اسم الصي/اسم المدينة للصك او الافادة عن المسكشف	✓			١٠	يوجد اختلاف فى رقم المخطط بين الصك والمسكشف	١٠	هل يوجد صندوق خدمات كهربياً/اتصالات/اخرى داخل / او خارج حدود العقار	✓			-----
٤		هل يوجد اختلاف فى مساحة/اطوال الصك عن طبيعته /ذكر مساحة الصك خطأ حسابيا .	✓			١١	يوجد اختلاف فى الموائيل والمساحة بين الصك والمسكشف	١١	هل تم تطبيق جميع التعليمات المادرة من المركز فى الرقوف المساحى	✓			-----
٥		هل يوجد شوارع مستقلة/شطقات على ذكره فى المخطط او المسكشف/الطريقا ولم يتم الاكراه فى الصك	✓			١٢		١٢	هل يوجد اسوار داخلية وخارجية يحيط بالمبنى	✓			يوجد باب فى الجهة الجنوبية يفتح على البئر
٦		هل يوجد تداخل فى الصل او اجزاء مشتركة ظاهريا	✓			١٣	يوجد تداخل من الصك فى الجهة الغربية	١٣	هل يوجد اختلاف فى الحدود للصك او الافادة عن المسكشف	✓			يوجد اختلاف فى الحد الغربى بين الصك والمسكشف
٧		هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه فى الاستدال	✓				سحب المسكشف		يحمل المكتب المسؤولية عن صحة ما ورد فى مخطط الرفع المساحى من حدود واطوال ومساحة واهدائيات				