

نموذج كروكي مساحي

المنطقة	الرياض
المسالك	
الموضوع	كروكي مساحي
الموقع	المزاحمية
استخدام الموقع	زراعي
رقسم القطعة	٩٠٤
رقسم المخطط	الشعلة / ٢
رقم الصك	٤٥٠٠٠٠٠٤٢٥٠
تاريخ الصك	١٤٣٤/٠٨/٠٧ هـ

D . R . T

D . R . T ENGINEERING CONSULTANTS

تصميم معماري - تصميم داخلي - اشراف ادارة مشروعات - مخططات سلامة

تخطيط - رفع مساحي - دراسة الاحمال الكهروميكانيكية

مكة المكرمة - الشرايح - مدينت السلام الاندلس - الدور الاول - مكتب رقم ١١

EMAIL : dardalehkar.business@gmail.com TEL : 057942636

أبعاد الأرض

الاتجاه	بموجب الصك السابق	بموجب الطبيعة	ملاحظات	الحدود بموجب الصك	الحدود بموجب الطبيعة
شمال	٨٠,٠٠	٨٠,٠٠	مطابق	قطعة رقم ٩٠٢	جار
جنوب	٨٠,٠٠	٨٠,٠٠	مطابق	قطعة رقم ٩٠٦	جار
شرق	٦٠,٠٠	٦٠,٠٠	مطابق	شارع عرض ٢٠	شارع عرض ٢٥,٠٠ م
غرب	٦٠,٠٠	٦٠,٠٠	مطابق	قطعة رقم ٩٠٣	جار
المساحة	٢٤٨٠٠,٠٠ م ^٢	٢٤٨٠٠,٠٠ م ^٢	مطابق		


رقم القطعة	شماليات	شرقيات
1	2692841.640	635662.320
2	2692853.632	635741.416
3	2692794.310	635750.410
4	2692782.318	635671.314
5		

إقرار
جري الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب
دي آر تي للاستشارات الهندسية و أتضح الاتي:
١- هل الصك مطابق للرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
٢- هل تم ذكر جميع الاختلافات في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
٣- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
٤- هل تم التوقيع و ارفاق اقرار صحة الموقع ☒ نعم ☐ لا
٥- هل يوجد تداخل في الأصل أو أجزاء مشتركة ☒ نعم ☐ لا
٦- هل يوجد شوارع مختزلة على الأصل في المخطط أو المستكشف الجغرافي أو الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك ☒ نعم ☐ لا
٧- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام العقار ☒ نعم (الصك) ☐ لا
٨- هل تم الاستعلام من وزارة الزراعة حيال الأراضي الزراعية ☒ نعم ☐ لا
٩- الملاحظات والاختلافات والتداخلات: ☒ يوجد ☐ لا يوجد
(مع التوضيح)

١٠- طبيعة الأرض ☐ جبلية ☐ منبسطة ☒ مبني قائم
١١- مشتملات الموقع كالتالي: أرض مسورة بها مباني واشجار
١٢- هل يوجد منفعة مشتركة ☐ نعم ☒ لا
١٣- تم الرفع بنظام VRS واستخدام نظام الاحداثيات WGS-84-UTM38N
١٤- تم الرفع المساحي بارشاد المندوب حسب طلب الجهة المخولة
١٥- هذا التقرير المساحي لا يعتد به في اثبات سلامة اجرامات التملك
١٦- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد في مخطط الرفع المساحي حدود واطوال ومساحة واحداثيات

الختم	تاريخ الاعتماد ١٤٤٧/١٠/٠٩	مركز الاستشارات الهندسية دي آر تي للاستشارات الهندسية مكة المكرمة - الشرايح - مدينت السلام الاندلس - الدور الاول - مكتب رقم ١١
-------	---------------------------	--

صور من الطبيعة
توضيح الموقع



تم الرفع من واقع الطبيعة
مقياس الرسم ٣٠٠ / ١

يوجد اختلاف في الحدود بين الصك والطبيعة