



صور من الطبيعة توضح الموقع



صورة جوية

مقياس الرسم ١/٢٥٠٠



الشمال

قطعة رقم ٢/٨٤٩ وجزاء من القطعة رقم ١/٨٥٠

قطعة رقم ١٠٢

شارع عرض ١٥ م

شارع عرض ١٥ م

ملاحظات

يوجد اختلاف بالحد الشمالى بين الصك والمستكشف الجغرافى

تم الرفع من واقع الطبيعة
مقياس الرسم ١ / ١٠٠

إقرار

جرى الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب
اكنان البناء للاستشارات الهندسية و أتضح الأتى :

- ١- هل الصك مطابق للرفع المساحى ☒ نعم ☐ لا
- ٢- هل تم ذكر جميع الاختلافات فى الرفع المساحى ☒ نعم ☐ لا
- ٣- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز فى الرفع المساحى ☒ نعم ☐ لا
- ٤- هل تم التوقيع و ارفاق اقرار صحة الموقع ☒ نعم ☐ لا
- ٥- هل يوجد تداخل فى الاصل او اجزاء مشتركة ☒ نعم ☐ لا
- ٦- هل يوجد شوارع محتلة على الاصل فى المخطط او المستكشف الجغرافى او الطبيعة و لم يتم ذكره فى الصك ☒ نعم ☐ لا
- ٧- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه فى الاستدلال على استخدام العقار ☒ نعم (البوابة المكانية) ☐ لا
- ٨- الملاحظات و الاختلافات و التداخلات ☒ يوجد ☐ لا يوجد (مع التوضيح)
- ٩- طبيعة الأرض : ☒ جبلية ☐ منبسطة ☐ مبنى قائم
- ١٠- مشتملات الموقع كالتالى : مبنى قائم
- ١١- تم الرفع بنظام الـ VRS واستخدام نظام الاحداثيات WGS-1984-UTM38N
- ١٢- تم توضيح الموقع من عدة زوايا بصور فوتوغرافية موضحة أدناه .
- ١٣- تم الرفع المساحى بإرشاد المندوب حسب طلب الجهة المخولة
- ١٤- هذا التقرير المساحى لا يعنت به فى اثبات سلامة اجراءات التملك
- ١٥- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد فى مخطط الرفع المساحى حدود واطوال ومساحة و احداثيات

2026/02/03

تاريخ الاعتماد



الختم

أبعاد الأرض

الاحتاج	بموجب الصك	بموجب الطبيعة	ملاحظات	ملاحظات	الحدود بموجب الطبيعة
شمال	(٤٠) متر	(٤٠) متر	مطابق		قطعة رقم ٢/٨٤٩ وجزاء من القطعة رقم ١/٨٥٠
جنوب	(٤٠) متر	(٤٠) متر	مطابق		شارع عرض ١٥ م
شرق	(٥٧) متر	(٥٧) متر	مطابق		شارع عرض ١٥ م
غرب	(٥٧) متر	(٥٧) متر	مطابق		قطعة رقم ٨٥٣
المساحة	٢٢٢٨.٠	٢٢٢٨.٠	مطابق		

رقم النقطة	شماليات	شرقيات	رقم النقطة	شماليات	شرقيات
1	2740834.112	668038.055	5		
2	2740851.219	668074.212	6		
3	2740902.743	668049.834	7		
4	2740885.636	668013.677	8		