## بيانات المعاملة

| | | | |
|---|---|---|---|
| رقم المعاملة | | تاريخها : | |
| موضوع الكروكي | كـــــروكـــــــي إرشـــــــادي | | |
| تاريخ إعتماد الكروكي التنظيمي | | | |

## بيانات المالكين

| | |
|---|---|
| الإســـم : | السجل المدني : |
| | |

## بيانات الصكوك

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 312403007156 | تاريخه | 1445-1-9 هـ | مصدره | وزارة العدل | |

## بيانات الكروكي

| | | | |
|---|---|---|---|
| البلدية : | المجمعه | الحي : | الامير سلطان |
| رقم المخطط : | 1328 | رقم القطعة : | 2322 |
| بلك : | -------- | الشارع : | غير مسمى |
| نظام البناء : | | النسبة : | |
| الإستخدام : | سكني | | |

## بيانات المساحة

المساح / المهندس :


مدير الإدارة :

## تخطيط المدينة / البلدية الفرعية

- ☐ الرسام
- ☐ المساح
- ☐ مهندس التخطيط
- ☐ مهندس البلدية
- ☐ مدير تخطيط المدينة
- ☐ مدير الخدمات
- ☐ مدير عام التخطيط العمراني
- ☐ رئيس البلدية

## بيانات المكتب الهندسي

| | |
|---|---|
| إسم المكتب : | شركة أصول الهندسة للإستشارات الهندسية |
| المهندس المساح : | م. أحمـــد عمر |
| اسم المسؤول : | م. حسين السمراني |
| تاريخ الرفع المساحي: | 15 / 9/ 1447 هـ |
| هاتف المكتب الهندسي: | 0534977759 |




## الملاحظات

| م | بنـــد الـــــملاحظة | الحالة : نعم | الحالة : لا | تفصيلي بنـــد الـــــملاحظة | م | بنـــد الـــــملاحظة | الحالة : نعم | الحالة : لا | تفصيلي بنـــد الـــــملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هل الصك مطابق للرفع المساحي ( الاطوال والمساحة ) | ✓ | | ---------- | 8 | هل الموقع أرض فضاء ؟ | ✓ | | الموقع عبارة عن ارض فضاء |
| 2 | هل تم الوقوف على الموقع من قبل طالب التنفيذ وتوقيع إقرار صحة الإستدلال على الموقع ؟ | | ✓ | تم الوقوف على الموقع بناء على المستكشف | 9 | هل يوجد غرفة كهرباء داخل / خارج الموقع ؟ | | ✓ | ---------- |
| 3 | هل يوجد إختلاف في رقم القطعة/المخطط/البلوك/اسم الحي/ اسم المدينة للصك او الإفادة عن المستكشف ؟ | ✓ | | يوجد اختلاف في اسم الحي الصك عن المستكشف | 10 | هل يوجد صندوق خدمات كهرباء / إتصالات / أخرى.. داخل او خارج حدود العقار ؟ | | ✓ | ---------- |
| 4 | هل يوجد إختلاف في مساحة / أطوال الصك عن الطبيعة ؟ ذكر مساحة الصك حسب الصك حسابيا | | ✓ | ---------- | 11 | هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي ؟ | ✓ | | ---------- |
| 5 | هل يوجد شوارع مختزلة / شطفات على الأصل في المخطط او المستكشف الجغرافي او الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك ؟ | | ✓ | ---------- | 12 | هل يوجد أسوار داخلية وخارجية بمحيط المبنى القائم بالموقع ؟ | | ✓ | ---------- |
| 6 | هل يوجد تداخل في الأصل او أجزائه المشتركة ظاهريا ؟ | | ✓ | ---------- | 13 | هل يوجد إختلاف في الحدود للصك او الإفادة عن المستكشف ؟ | | ✓ | ---------- |
| 7 | هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الإستدلال على استخدام العقار ؟ | ✓ | | تم ذكر الاستخدام وفقا للمستكشف | | يتحمل المكتب مسؤولية ما ورد في مخطط الرفع المساحي من حدود و أطوال ومساحة وإحداثيات | | | |

| الإتجاه | بـــــموجب الـصك لـــكامل الـــــــموقع | الإتجاه | بـــــموجب الـــطبيعة لـــكامل الـــــــموقع |
|---|---|---|---|
| الشمال: | بطول 21 متر يحدها شارع عرض 25 م | الشمال: | بطول 21 متر يحدها شارع عرض 25 م |
| الشرق: | بطول 30 متر يحدها قطعة رقم 2324 | الشرق: | بطول 30 متر يحدها قطعة رقم 2324 |
| الجنوب: | بطول 21 متر يحدها قطعة رقم 2323 | الجنوب: | بطول 21 متر يحدها قطعة رقم 2323 |
| الغرب: | بطول 30 متر يحدها قطعة رقم 2320 | الغرب: | بطول 30 متر يحدها قطعة رقم 2320 |
| المساحة: | 630 م2 | المساحة: | 630 م2 |

إحداثيات الموقع حسب نظام الإحداثيات العالمية UTM-WGS84-ZONE 38

| POINT | EASTING | NORTHING |
|---|---|---|
| P1 | 540094.1780 | 2867198.0190 |
| P2 | 540104.8748 | 2867210.0910 |
| P3 | 540130.6912 | 2867200.8098 |
| P4 | 540119.9944 | 2867182.7384 |

## المـــصور الـــجوي






## صـــور مـــن الـــطبيعة



