

نموذج قرار مساحی

بيانات الصك	
٤٩٥٤.٩٠٠.٦٧٥.٠	رقم الوثيقة
	تاريخ الوثيقة
وزارة العدل	مصدرة
	هوية المالك
	أسم المالك
٪ ١٠٠	نسبة الملكية

تفاصيل العقار	
رقم القطعة	بدون
رقم المخطط	أ / ص / ١ / س
المساحة	٢٥٥٠,٠٠ م
نوع العقار	قطعة الارض
الحى	
المدينة	صبيا

شركة فجن الأعمال للاستشارات الهندسية



VISION Engineering Consulting
مُجِن للاستشارات الهندسية

تم أعداد هذا العمل لصالح شركة



تاريخ إعداد الكروكي	المهندس المساح	مدير المكتب
٢٠٢٦ / ٠٢ / ١٥ م	عبد المجيد	محمد سلامة آل سعيدان
0539934077	0554400693	info@vision.en.com

الاتجاه	بموجب الصك	الاتجاه	بموجب الطبيعة
الشمال	قطعة رقم (٤١٩) بطول (٢٥,٠٠) متر	الشمال	قطعة رقم (٤١٩) بطول (٢٥,٠٠) متر
الجنوب	قطعة رقم (٤٢٣) بطول (٢٥,٠٠) متر	الجنوب	قطعة رقم (٤٢٣) بطول (٢٥,٠٠) متر
الشرق	قطعة رقم (٤٢٢) بطول (٢٢,٠٠) متر	الشرق	قطعة رقم (٤٢٢) بطول (٢٢,٠٠) متر
الغرب	شارع عرض (١٨,٠٠) متر بطول (٢٢,٠٠) متر	الغرب	شارع عرض (١٨,٠٠) متر بطول (٢٢,٠٠) متر
المساحة	(٥٥٠,٠٠) م ^٢	المساحة	(٥٥٠,٠٠) م ^٢

أقرأ

جـرى الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب فـجن للاستشارات الهندسية وأتضح الأتى :

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| ☐ | ☐ | هل الصك مطابق للرفع المساحى |
| ☐ | ☒ | هل تم ذكر جميع الاختلافات فى الرفع المساحى |
| ☐ | ☒ | هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز فى الرفع المساحى |
| ☒ | ☐ | هل تم التوقيع وأرفاق أقرأ صحة الموقع |
| ☒ | ☐ | هل يوجد تدخل فى الأصل |
| ☒ | ☐ | هل يوجد على الأصل مبنى مشترك |
| ☐ | ☒ | هل ذكر المرجع المعتمد على الاستدلال على استخدام العقار |
| ☐ | ☐ | هل تم الاستعلام من وزارة الزراعة حيال الأرض الزراعية |
| ☐ | ☒ | الملاحظات والاختلافات والتدخلات |

- ☐ نوع الصك: سكني ☒ تجاري ☐ سكني تجاري ☐ صناعي ☐ زراعي
☐ الأرض على الطبيعة: مبني قائم ☒ أرض فضاء ☐ أرض مسورة ☐ أرض زراعية
☐ طبيعة الأرض: منبسطة ☒ جبلية ☐ أخرى
☐ المخطط على الطبيعة: منفذ ☒ غير منفذ ☐ عشوائي
 يتحمل المكتب الهندسي المسؤولية على ما ورد في مخطط الرفع المساحي


من حدود وأطوال وأحداثيات

■ هذا التقرير المساحي لا يعتد به كإثبات لسلامة أجراءات التملك أو تثبيت حدود الصك وموقعة

■ تم الربط بأقرب نقطة ثابتة





← الملاحظات

- رقم القطعة: الصك (بدون) المكتشفات (٤٢١)
صندوق خدمات : داخل الملكية خارج الملكية الجهة الغربية



للوصول للموقع



مستكشف بلدى	مستكشف الرخص الانشائية	المصور الجوى	صور من الطبيعة
			  

أحداثيات الموقع حسب نظام الإحداثيات العالمى					
نقطة	الشرقيات	الشماليات	نقطة	الشرقيات	الشماليات
1	229056.515	1908507.570	5		
2	229080.970	1908512.760	6		
3	229085.538	1908491.239	7		
4	229061.082	1908486.049	8		