




- لم يتم رسم الصك بسبب اختلاف المساحة والاطوال

الملاحظات									
بند الملاحظة	الحالة		تفصيلي بند الملاحظة	٢	بند الملاحظة	الحالة		تفصيلي بند الملاحظة	١
	نعم	لا				نعم	لا		
مل الصك مطابق للرفع المساحي (اطوال ومساحة)	✓		-----	٨	مل الموقع ارض فضاء	✓		مبنى قائم	
مل تم الوقوف على الموقع من قبل طالب التنفيذ وتوقيع اقرار صحة الاستدلال على الموقع	✓		تم الوقوف على الموقع حسب ارشاد المسكثف	٩	مل يوجد غرفة كبريا داخل/خارج الموقع	✓		-----	
مل يوجد اختلاف في رقم القطعة /المخطط/البلوك/ اسم المبنى/اسم المدينة للصك او الفأادة عن المسكثف	✓		يوجد اختلاف في رقم القطعة بين الصك والمسكثف	١٠	مل يوجد صندوق خدمات كبريا/اتصالات/اخرى داخل او خارج حدود العقار	✓		-----	
مل يوجد اختلاف في مساحة/اطوال الصك عن الطبيعه / ذكر مساحة الصك خطأ حسابيا	✓		يوجد اختلاف في المساحة والاطوال بين الصك والطبيعة	١١	مل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي	✓		-----	
مل يوجد شوارع مستخرطة/شطفتات على الاصل في المخطط او المسكثف/الخارجي/او الطبيعه ولم يتم ذكره في الصك	✓		-----	١٢	مل يوجد سور داخلية وخارجية يحيط بالمبنى القائم بالموار	✓		-----	
مل يوجد تدخل في الاصل او اجزاء مشتركة ظاهريا	✓		-----	١٣	مل يوجد اختلاف في الحدود للصك او الفأادة عن المسكثف	✓		يوجد اختلاف في الحدود بين الصك والمسكثف	
مل تم ذكر المربع المعتمد عليه في الاستدلال	✓		حسب المسكثف		يتمثل المكتب المسقوفية عن صحة ما ورد في مخطط الرفع المساحي من حدود واطوال ومساحة واهدائيات				

بمساحة		الحد
وصف الحد	المساحة	الحد
قطعة رقم ٢١٠	٢٠,٢٥	شمال
شارع عرض ٨ م	١٩	جنوب
جزء من قطعة رقم ٢١١ وتتألف من الحد من الجنوب الشرقي أرض فضاء	٢٣,٩	شرق
شارع عرض ١٦ م ثم حديقة	١٧,٣٥	غرب
٢م ٣٩٣,٠٣		للمساحة

بموجب الصك لكامل الموقع		
الحد	وصف الحد	الطول/م
شمال	قطعة رقم ٢١٠	٢٢
جنوب	شارع عرض ٨ م	٢٠
شرق	القطعتين رقم ٢١١ ورقم ٢٠	٣٣
غرب	شارع عرض ١٦ م ثم حديقة	١٨
مساحه	٢٤٢٠ م	

[illegible]