




حد الصك  
حد الطبيعة

اخذت حدود الصك من الكروكي المرسل

| الملاحظات |                                                                                                      | الحالة |    | بنـد الملاحظة |                                                                   | تفصيلي بند الملاحظة |                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢         | ١                                                                                                    | نعم    | لا | نعم           | لا                                                                | نعم                 | لا                                                                                           |
| ١         | هل المسك مطابق للرفع المساحي (الطاولان والمساحة)                                                     | ✓      |    | ٨             | هل الموقع ارض فضاء.                                               |                     | ارض بما مبني قائم وبقيّة الارض فضاء                                                          |
| ٢         | هل تم الوقوف على الموقع في كل طالب التفتيش وتوقيع<br>تم الوقوف بنا على ارشاد طالب التفتيش            | ✓      |    | ٩             | هل يوجد غرفة كمبريا داخل/خارج الموقع                              | ✓                   | -----                                                                                        |
| ٣         | هل يوجد اختلاف في رقم القفصه /المساحة/البلكو/<br>اسم المي/اسم المدينة للمسك او الفرقه من التفتيش     | ✓      |    | ١٠            | هل يوجد صندوق خدمات كهربيا/اتصال/اخرى<br>داخل او خارج حيز المقيار | ✓                   | -----                                                                                        |
| ٤         | هل يوجد اختلاف في مساحة/طاولان المسك من التفتيش<br>او كبر مساحة المسك خطا مساحيا                     | ✓      |    | ١١            | هل في الموقع جميع التفتيشات صادرة من المركز<br>في الرفع المساحي   | ✓                   | -----                                                                                        |
| ٥         | هل يوجد ثوابر مسدودة/شقوق في الاسفل في المسطابو<br>المسك/الجبلي/الواو الطبيعية ولم يتم ذكره في المسك | ✓      |    | ١٢            | هل يوجد اختلاف داخليا وخارجيا بمحيط المبني<br>القائم بالموقع      | ✓                   | يوجد سور فاصل في الجهة الغربية والجهة الغربية<br>يوجد ابراب فتح على الجدار من الجهة الشرقية  |
| ٦         | هل يوجد تناخل في الاسفل او اجزاء مشتركة ظاهريا                                                       | ✓      |    | ١٣            | هل يوجد اختلاف في الحدود للمسك او التالفة<br>من المسك             | ✓                   | يوجد اختلاف في الحدود المسك من المسك                                                         |
| ٧         | هل تم ذكر المروج المتعدد عليه في الاستدلال<br>على استخدام القطار                                     | ✓      |    |               | حسب المسك والتفتيش الطبيعية                                       |                     | يتمثل المكتب المسؤولة عن صحة ما ورد في مسطابو الرفع المساحي من حدود وطاولان ومساحة واحداثيات |

| بـــــــــــــــــوجب الطبيعة لكامال الموقع |                          |         |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------|
| الحد                                        | وصف الحد                 | الطول/م |
| شمال                                        | شارع عرض ١٠ م            | ٢.      |
| جنوب                                        | شارع عرض ٣٠ م            | ٢.      |
| شرق                                         | قطعة رقم ٣١ وقطعة رقم ٣٢ | ٥.      |
| غرب                                         | قطعة رقم ٣٥ وقطعة رقم ٣٦ | ٥.      |
| لمساحة                                      | ٢م١٠٠٠                   |         |

| بموجب الصك لكامل الموقع |                      |         |
|-------------------------|----------------------|---------|
| الحد                    | وصف الحيد            | الطول/م |
| شمال                    | شارع عرض ١٠ م        | ٢٠      |
| جنوب                    | شارع عرض ٣٠ م        | ٢٠      |
| شرق                     | قسيمتين رقم ٣١ و ٣٢  | ٥٠      |
| غرب                     | قسيمتين رقم ٣٥ و ٣٦  | ٥٠      |
| المساحة                 | ٢١٠٠٠ م <sup>٢</sup> |         |

|               |                               |              |
|---------------|-------------------------------|--------------|
| رقم المعاملة  | تاريخها / /                   |              |
| موضوع الكروكي | تاريخ اعتماد الكروكي التنظيمي | كروكي ارشادي |

|                |                  |            |            |          |           |
|----------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|
| بيانات السكوك  | ٣٢٠٢٠٥١٢٨٩٤      | تاريخه     | ٢٥-٠٥-١٤٣٥ | مصدره    | وزارة عدل |
| بيانات الكروكي | رقم المخطط       | ٣ - ٣٧٤    | رقم التعمد | ٣٣ - ٣٤  | غليل      |
| نظام البناء    | اللوحة التنظيمية | بدون       | الشارع     | غير مسمى |           |
|                | نظام البناء      |            | النسبة     |          |           |
| نظام البناء    | الاستخدام        | سكنى تجارى |            |          |           |

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| المساح/ المهندس           | المساحة<br>تخطيط المدينة/ البلدية القروية |
| مدير الادارة              |                                           |
| □ الرسام                  |                                           |
| □ المساح                  |                                           |
| □ مهندس التخطيط           |                                           |
| □ مهندس البلدية           |                                           |
| □ مدير تخطيط المدينة      |                                           |
| □ مدير الخدمات            |                                           |
| مدير عام التخطيط العمراني | المساحة<br>تخطيط المدينة/ البلدية القروية |
| رئيس البلدية              |                                           |

| بيانات المكتب الهندسي | شركة أصول الهندسة للاستشارات الهندسية |               | اسم المكتب  |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|
|                       | تاريخ الزرع السامي<br>١٤٤٧-٠٨-٠٢      | احمد عمر      | المهندس     |
|                       |                                       |               | المساح      |
|                       |                                       |               | هاتف        |
|                       |                                       | ٠٥٣٤٩٧٧٧٥٩    | اسم المستور |
|                       |                                       | حسين السمراني |             |



| UTM-WGS84-ZONE 37 |             | احداثيات الموقع حسب نظام احداثيات العالمى |       |
|-------------------|-------------|-------------------------------------------|-------|
| الخط              | شركات       | شركات                                     | شركات |
| ١٠                | 521348.5294 | 2371606.3676                              | ١     |
| ١١                | 521362.7110 | 2371620.4701                              | ٢     |
| ١٢                | 521397.9673 | 2371585.0160                              | ٣     |
| ١٣                | 521383.7857 | 2371570.9135                              | ٤     |
| ١٤                |             |                                           | ٥     |
| ١٥                |             |                                           | ٦     |
| ١٦                |             |                                           | ٧     |
| ١٧                |             |                                           | ٨     |
| ١٨                |             |                                           | ٩     |