



مقياس الرسم ٢٥٠/١

صورة جوية

صور من الطبيعة توضح الموقع



أقر أن الموقع على الطبيعة من قبل مساح مكتب جري الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب

نموذج كروكي مساحي

المنطقة	نجران
المسالك	
الموضوعة	كروكي مساحي
الموقع	حيونا - المنتشر
استخدام الموقع	سكني
رقم القطعة	٢١٦٤
رقم المخطط	١٤٢٠/ح/٥
رقم المسك	٣٩٨٥١٤.٢١٢٩٧
تاريخ المسك	١٤٤٤/٠٩/٠٥

- ١- هل المسك مطابق للرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٢- هل تم ذكر جميع الاختلافات في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٣- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٤- هل تم التوقيع ورافاق اقرار صحة الموقع ☒ نعم ☐ لا
- ٥- هل يوجد تداخل في الأصل أو أجزاء مشتركة ☒ نعم ☐ لا
- ٦- هل يوجد شوارع مختلطة على الأصل في المخطط أو المستكشف الجغرافي أو الطبيعة ولم يتم ذكره في المسك ☒ نعم ☐ لا
- ٧- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام العقار ☒ نعم (يوماب) ☐ لا
- ٨- هل تم الاستعلام من وزارة الزراعة حيال الأراضي الزراعي ☒ نعم ☐ لا
- ٩- الملا حظات والاختلافات والتداخلات: ☒ يوجد ☐ لا يوجد

(مع التوضيح)

١٠- طبيعة الأرض ☐ جبلية ☒ منبسطة ☐ مبنى قائم

١١- مشتلات الموقع ☐ كالنالي: ☐ مبنى سكني

١٢- هل يوجد منفعة مشتركة ☐ نعم ☒ لا

١٣- تم الرفع بنظام VRS واستخدام نظام الاحداثيات WCS-84-UTM38N

١٤- تم الرفع المساحي بإرشاد المتدرب حسب طلب الجهة المخولة

١٥- هذا التقرير المساحي لا يعتد به في اثبات سلامة اجراءات التملك

١٦- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد في مخطط الرفع المساحي حدود واطوال ومساحة واحداثيات

أبعاد الأرض

الاتجاه	بموجب المسك	بموجب الطبيعة	ملاحظات	المحدود بموجب المسك	المحدود بموجب الطبيعة
شمال	٢٧,٥	٢٧,٥٠	مطابق	قطعة رقم ٢١٦١	قطعة رقم ٢١٦١
جنوب	٢٧,٥	٢٧,٥٠	مطابق	قطعة رقم ٢١١٢	قطعة رقم ٢١١٢
شرق	٢٥	٢٥,٠٠	مطابق	شارع عرض ٢٠م	شارع عرض ٢٠م
غرب	٢٥	٢٥,٠٠	مطابق	قطعة رقم ٢١١٣	قطعة رقم ٢١١٣
المساحة	٢١٨٧,٥م ^٢	٢١٨٧,٥م ^٢	مطابق		

شركات	شماليات	رقم الهوية	شركات	شماليات	رقم الهوية



الشمال

قطعة رقم ٢١١٢

قطعة رقم ٢١١٢

قطعة رقم ٢١١٢

شارع عرض ٢٠م

تم الرفع من واقع الطبيعة مقياس الرسم ٣٠٠/١

تم اعتقاد اتجاه الشمال حسب المسك يوجد اختلاف في عرض الشارع ما بين المسك والطبيعة وبين يوماب