



صور من الطبيعة توضح الموقع

صورة جوية

مقياس الرسم ٢٥٠٠/١



للشمال

رقم ٢٤٤

٢٠٩٢

٢٠٩٨

٢٠٩٨

٢٤٦

رقم ٢٤٦

ملاحظات

يوجد اختلاف بالطول والمساحة بين الصك والطبيعة

تم الرفع من واقع الطبيعة
مقياس الرسم ٢٥٠٠ / ١

إقرار

جرى الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب
اكنان البناء للاستشارات الهندسية و أتضح الآتى :

- ١- هل الصك مطابق للرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٢- هل تم ذكر جميع الاختلافات فى الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٣- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز فى الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٤- هل تم التوقيع و ارفاق اقرار صحة الموقع ☒ نعم ☐ لا
- ٥- هل يوجد تداخل فى الاصل او اجزاء مشتركة ☒ نعم ☐ لا
- ٦- هل يوجد شوارع محتلة على الاصل فى المخطط او المستكشف الجغرافى او الطبيعة و لم يتم ذكره فى الصك ☒ نعم ☐ لا
- ٧- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه فى الاستدلال على استخدام العقار ☒ نعم (البوابة المكانية) ☐ لا
- ٨- الملاحظات و الاختلافات و التداخلات ☒ يوجد ☐ لا يوجد (مع التوضيح)
- ٩- طبيعة الأرض ☐ جبلية ☒ منبسطة ☐ مبنى قائم
- ١٠- مشتتات الموقع كالتالى :

- ١١- تم الرفع بنظام VRS واستخدام نظام الاحداثيات WGS-1984-UTM38N
- ١٢- تم توضيح الموقع من عدة زوايا بصور فوتوغرافية موضحة أدناه .
- ١٣- تم الرفع المساحي بارشاد المندوب حسب طلب الجهة المخولة
- ١٤- هذا التقرير المساحي لا يعتد به فى اثبات سلامة اجراءات التملك
- ١٥- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد فى مخطط الرفع المساحي حدود واطوال ومساحة و احداثيات



الختم

تاريخ الاعتماد

2026/04/06

أبعاد الأرض

الاتجاه	بموجب الصك	بموجب الطبيعة	ملاحظات	ملاحظات	الحدود بموجب الطبيعة
شمال	(٢٠,٥) متر	(٢٠,٩٢) متر	غير مطابق	قطعة رقم ٢٤٤	قطعة رقم ٢٤٤
جنوب	(٢٠,٥) متر	(٢٠,٨٨) متر	غير مطابق	قطعة رقم ٢٤٦	قطعة رقم ٢٤٦
شرق	(١٩,٥) متر	(١٩,٧٧) متر	غير مطابق	قطعة رقم ٢٣٦	قطعة رقم ٢٣٦
غرب	(١٩,٥) متر	(١٨,٨٩) متر	غير مطابق	شارع رقم ٢٧ عرض ١٩ م	شارع رقم ٢٧ عرض ١٩ م
المساحة	٢٣٣١,٧٥	٢٤٣٣,٤٤	غير مطابق		

رقم النقطة	شماليات	شرقيات	رقم النقطة	شماليات	شرقيات
1	2672533.655	738066.793	5		
2	2672546.682	738083.107	6		
3	2672561.288	738069.782	7		
4	2672547.554	738054.001	8		