## مصور جوى

## صور من الطبيعة




| | | | |
|---|---|---|---|
| بيانات المعاملة | رقم المعامله | | تاريخها / / |
| | موضوع الكروكى | كروكى ارشادى | |
| | تاريخ اعتماد الكروكى التنظيمى | | |
| بيانات المالكين | أسم | | سجل مدنى |
| | أسم | | سجل مدنى |
| بيانات الوثيقة | ٣٢٠٧٠٩٠٠٤٩٧٨ | تاريخه | مصدره: وزارة عدل |
| بيانات الكروكى | المدينة | الطائف | الحى: الشرقية |
| | رقم المخطط | | رقم القطعه: بدون |
| | اللوحة التنظيمية | بدون | الشارع: غير مسمى |
| نظام البناء | نظام البناء | | الشبه |
| | الاستخدام | سكنى | |
| المساحة | المساح/ المهندس | | |
| | مديرالادارة | | |
| تخطيط المدينة/البلدية الفرعية | □ الرسام | | |
| | □ المساح | | |
| | □ مهندس التخطيط | | |
| | □ مهندس البلدية | | |
| | □ مدير تخطيط المدينة | | |
| | □ مدير الخدمات | | |
| | □ مدير عام التخطيط العمرانى | | |
| | □ رئيس البلدية | | |
| بيانات المكتب الهندسى | اسم المكتب | شركة أصول الهندسة للاستشارات الهندسية | |
| | المهندس المساح | احمد عمر | تاريخ الرفع المساحى ٨-٢-١٤٤٧ |
| | هاتف | ٠٥٣٤٩٧٧٧٥٩ | |
| | اسم المسئول | عمر على ابراهيم صالح | |

شعار الشركة

الختم

شركة أصول الهندسة للاستشارات الهندسية
C.R.:4030450235

### الملاحظـــــــــات

| م | بنـــــد الملاحظة | الحاله: نعم | الحاله: لا | تفصيلى بند الملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| ١ | هل الصك مطابق للرفع المساحى( اطوال ومساحة) | ✓ | | -------- |
| ٢ | هل تم الوقوف على الموقع من قبل طالب التنفيذ وتوقيع اقرار صحة الاستدلال على الموقع | ✓ | | تم الوقوف على ارشاد طالب التنفيذ |
| ٣ | هل يوجد اختلاف فى رقم القطعة /المخطط /البلوك/ اسم الحى/اسم المدينة للصك او الافادة عن المستكشف | | ✓ | القطعة غير مدرجة بالمستكشف |
| ٤ | هل يوجد اختلاف فى مساحة/اطوال الصك عن الطبيعه / ذكر مساحة الصك خطا حسابيا . | | ✓ | -------- |
| ٥ | هل يوجد شوارع مختزلة/شطفات على الاصل فى المخطط او المستكشف الجغرافى او الطبيعة ولم يتم ذكره فى الصك | | ✓ | -------- |
| ٦ | هل يوجد تداخل فى الاصل او اجزاء مشتركة ظاهريا | | ✓ | -------- |
| ٧ | هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه فى الاستدلال على استخدام العقار | ✓ | | تم الاستدلال بموجب الطبيعة |

| م | بنـــــد الملاحظة | الحاله: نعم | الحاله: لا | تفصيلى بند الملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| ٨ | هل الموقع ارض فضاء | | ✓ | الموقع عبارة عن مبنى قائم |
| ٩ | هل يوجد غرفة كهربا داخل/خارج الموقع | | ✓ | ------ |
| ١٠ | هل يوجد صندوق خدمات كهربا/اتصالات/ اخرى داخل او خارج حدود العقار | | ✓ | ------ |
| ١١ | هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز فى الرفع المساحى | ✓ | | ------ |
| ١٢ | هل يوجد اسوار داخلية وخارجية بمحيط المبنى القائم بالموقع | ✓ | | ------ |
| ١٣ | هل يوجد اختلاف فى الحدود للصك او الافادة عن المستكشف | | ✓ | ------ |

يتحمل المكتب المسئولية عن صحة ما ورد فى مخطط الرفع المساحى من حدود واطوال ومساحة واحداثيات

### بموجب الصك لكامل الموقع

| الحد | وصف الحـــــد | الطـــــول/م |
|---|---|---|
| شمال | ملك احمد حمود وسلطان بن محمد مسيرى | ١٢,٨٠ |
| جنوب | شـــارع | ١٢,٨٠ |
| شـرق | شـــارع | ١٣,٥٠ |
| غـرب | شـــارع | ١٣,٥٠ |
| المساحه | ١٧٢,٨٠م٢ | |

### بموجب الطبيعة لكامل الموقع

| الحد | وصف الحـــــد | الطـــــول/م |
|---|---|---|
| شمال | ملك احمد حمود وسلطان بن محمد مسيرى | ١٢,٨٠ |
| جنوب | شـــارع | ١٢,٨٠ |
| شـرق | شـــارع | ١٣,٥٠ |
| غـرب | شـــارع | ١٣,٥٠ |
| المساحه | ١٧٢,٨٠م٢ | |

احداثيات الموقع حسب نظام احداثيات العالمى UTM-WGS84-ZONE 37

| النقطة | شـمـاليات | شـرقيات | النقطة | شـرقيات | شـماليات | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | 2353234.8271 | 647125.1576 | ٩ | | | | |
| ٢ | 2353232.5864 | 647137.7600 | ١٠ | | | | |
| ٣ | 2353245.9328 | 647139.7902 | ١١ | | | | |
| ٤ | 2353248.1736 | 647127.1879 | ١٢ | | | | |
| ٥ | | | ١٣ | | | | |
| ٦ | | | ١٤ | | | | |
| ٧ | | | ١٥ | | | | |
| ٨ | | | ١٦ | | | | |