

نموذج كروكي مساحي

المنطقة	الرياض
المالك	
الموضوع	كروكي مساحي
الموقع	المونسية
استخدام الموقع	سكني
رقم القطعة	١٤٤
رقم المخطط	٢٩٧٨
رقم العقار	٦٦.٢٦٣٦٨٩.٣.٠٠٠٠
رقم الصك	٣١.١٠٧.٠٠٥٦٩٤
تاريخ الصك	١٤٢٨/١٢/٢٢ هـ

D . R . T

D . R . T ENGINEERING CONSULTANTS
تصميم معماري - تصميم داخلي - اشراف ادارة مشروعات - مخططات سلامة
تخطيط - رفع مساحي - دراسة الاحمال الكهربائية
مكة المكرمة - الشرايف - مركز السلام الإداري الدور الأول - مكتب رقم ١١
EMAIL - dar.alebtkar.businss@gmail.com TEL - 0570426636

أبعاد الأرض

الاتجاه	بموجب الصك	بموجب الطبيعة	ملاحظات	الحدود بموجب الصك	الحدود بموجب الطبيعة
شمال	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	مطابق	شارع عرض ١٥,٠٠ م	شارع عرض ١٥,٠٠ م
جنوب	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	مطابق	قطعة رقم ١٤٥	قطعة رقم ١/١٤٥
شرق	٣٥,٠٠	٣٥,٠٠	مطابق	قطعة رقم ١٤٢	قطعة رقم ١٤٢
غرب	٣٥,٠٠	٣٥,٠٠	مطابق	قطعة رقم ١٤٦	قطعة رقم ١/١٤٦
المساحة	٢٨٧٥,٠٠ م	٢٨٧٥,٠٠ م	مطابق		

رقم النقطه	شماليات	شرقيات	رقم النقطه	شماليات	شرقيات
1	2746602.901	679389.804			
2	2746613.609	679412.395			
3	2746581.981	679427.386			
4	2746571.274	679404.795			
5					

إقرار

جري الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب
دي آر تي للاستشارات الهندسية و أتضح الآتي :

- هل الصك مطابق للرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- هل تم ذكر جميع الاختلافات في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- هل تم التوقيع وارفاق اقرار صحة الموقع ☒ نعم ☐ لا
- هل يوجد تداخل في الأصل أو أجزاء مشتركة ☒ نعم ☐ لا
- هل يوجد شوارع مختزلة على الأصل في المخطط أو المستكشف الجغرافي أو الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك ☒ نعم ☐ لا
- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام العقار ☒ نعم (البوابة المكانية) ☐ لا
- الملاحظات والاختلافات والتدخلات: ☒ يوجد ☐ لا يوجد (مع التوضيح)
- طبيعة الأرض: ☐ جبلية ☒ منبسطة ☒ مبنى قائم
- مشماتل الموقع كالتالي: ☐ مبنى سكني
- تم الرفع بنظام ال VRS واستخدام نظام الاحداثيات WGS-84-UTM38N
- تم توضيح الموقع من عدة زوايا بصور فوتوغرافية موضحة أدناه .
- تم الرفع المساحي بإشراف المندوب حسب طلب الجهة المخولة
- هذا التقرير المساحي لا يعتد به في اثبات سلامة اجراءات التملك
- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد في مخطط الرفع المساحي حدود واطوال ومساحة واحداثيات

الختم




تاريخ الاعتماد ١٤٤٧/٠٨/٢٩ هـ

صور من الطبيعة
توضيح الموقع



مقياس الرسم ٢٥٠/١
صورة جوية



تم الرفع من واقع الطبيعة
مقياس الرسم ٣٠٠/١

ملاحظة
يوجد اختلاف في الحدود ما بين الصك والطبيعة