



صورة جوية



تم الرفع من واقع الطبيعة
مقياس الرسم ٣٠٠ / ١

يوجد درج ومزلقان خارج حد الصك
يوجد اختلاف في رقم المخطط بين الصك والبوابة المكانية

إقرار
جری الوقوف علی الطبیعة من قبل مساح مكتب
دی ار تی للاستشارات الهندسية و أنضح الآتی

- ١- هل الصك مطابق للرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٢- هل تم ذكر جميع الاختلافات في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٣- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٤- هل تم التوقيع ورافاق اقرار صحة الموقع ☒ نعم ☐ لا
- ٥- هل يوجد تداخل في الأصل أو أجزاء مشتركة ☒ نعم ☐ لا
- ٦- هل يوجد شوارع مختزلة على الأصل في المخطط أو المستكشف الجغرافى أو الطبيعة ولم يتم ذكره فى الصك ☒ نعم ☐ لا
- ٧- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه فى الاستدلال على استخدام العقار ☒ نعم (الصك) ☐ لا
- ٨- هل تم الاستعلام من وزارة الزراعة حيال الأراضى الزراعى ☒ نعم ☐ لا
- ٩- الملاحظات والاختلافات والتداخلات: ☒ يوجد ☐ لا يوجد
- (مع التوضيح)
- ١- طبيعة الأرض ☐ جبلية ☐ منبسطة ☒ مبنى قائم
- ٢- مشتملات الموقع كالتالى: **مبنى سكنى**
- ٣- هل يوجد منفعة مشتركة ☐ نعم ☒ لا
- ١٣- تم الرفع بنظام VRS واستخدام نظام الاحداثيات WGS-84-UTM38N
- ١٤- تم الرفع المساحى بارشاد المندوب حسب طلب الجهة المخولة
- ١٥- هذا التقرير المساحى لا يعتد به فى اثبات سلامة اجرامات التملك
- ١٦- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد فى مخطط الرفع المساحى حدود واطوال ومساحة واحداثيات

الختم



تاریخ الاعتماد

الاتجاه	بموجب الصك	بموجب الطبيعة	ملاحظات	ملاحظات	الحدود بموجب الصك	الحدود بموجب الطبيعة
شمال	٢٠	٢٠,٠٠	مطابق		قطعة رقم ٤٢٩	قطعة رقم ٤٢٩
جنوب	٢٠	٢٠,٠٠	مطابق		شارع عرض ١٥ م	شارع عرض ٥,٠٠ م
شرق	٣٠	٣٠,٠٠	مطابق		قطعة رقم ٤٢٨	قطعة رقم ٤٢٨
غرب	٣٠	٣٠,٠٠	مطابق		ممر عرض ٨ م	ممر عرض ٨,٠٠ م (غير مسفلت)
المساحة	٢٦٠٠	٢٦٠٠,٠٠	مطابق			

رقم الصفحة	شماليات	شرقيات	رقم الصفحة	شماليات	شرقيات
1	2716771.356	443656.749			
2	2716781.664	443673.888			
3	2716755.955	443689.350			
4	2716745.648	443672.211			
5					