

نموزج قرار مساحی

بيانات الصك	
رقم الوثيقة	٩٦٢٠٦١٠٠٣٦١٠
تاريخ الوثيقة	
مصدرة	وزارة العدل
هوية المالك	
أسم المالك	
نسبة الملكية	١٠٠٪
تفاصيل العقار	
رقم القطعة	بدون
رقم المخطط	—
المساحة	٢٠٢,٥٧٢,٤٠٢ م ^٢
نوع العقار	قطعة الأرض
الحسى	شرق عنيزة
المدينة	عنيزة

شركة فجن الأعمال
للإستشارات الهندسية

شعار الشركة	ختم الشركة	
 VISION Engineering Consulting شركة للاستشارات الهندسية		
تاريخ أعداد الكروكي	المهندس المساح	مدير المكتب
٢٠٢٥/١٠/٠٩ م	عبدالله	محمد سلامة آل سعيدان
0539934077	0554400693	info@vision.en.com

حدالصك
حدالطبيعة



أقرار


يمرّ الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب فجن للاستشارات الهندسية وأتضح الأتي :

- هل الصك مطابق للرفع المساحي ☐ لا ☒ نعم
- هل تم ذكر جميع الاختلافات في الرفع المساحي ☐ لا ☒ نعم
- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي ☐ لا ☒ نعم
- هل تم التوقيع وأرفاق أقرار صحة الموقع ☐ لا ☒ نعم
- هل يوجد تدخل في الأصل ☐ لا ☒ نعم
- هل يوجد على الأصل مبنى مشترك ☐ لا ☒ نعم
- هل ذكر المرجع المعتمد على الاستدلال على استخدام العقار ☐ لا ☒ نعم
- هل تم الاستعلام من وزارة الزراعة حيال الأرض الزراعية ☐ لا ☒ نعم
- الملاحظات والاختلافات والتدخلات ☐ لا ☒ نعم
- نوع الصك: ☐ سكني ☐ تجاري ☐ سكني تجاري ☐ صناعي ☐ زراعي
- الأرض على الطبيعة: ☐ مبنى قائم ☐ أرض فضاء ☐ أرض مسورة ☐ أرض زراعية ☒
- طبيعة الأرض: ☒ منبسطة ☐ جبلية ☐ أخرى
- المخطط على الطبيعة: ☐ منفذ ☐ غير منفذ ☒ عشوائي
- يتحمل المكتب الهندسي المسؤولية على ما ورد في مخطط الرفع المساحي
- من حدود أو أطوال أو أحداثيات
- هذا التقرير المساحي لا يعتد به كأثبات لسلامة إجراءات التملك أو تثبیت حدود الصك وموقعة
- تم الربط بأقرب نقطة ثابتة

الملاحظات

تم الوقوف على الطبيعة بناء على إرشاد وأقرار طالب التنفيذ دون أدنى مسئولية على المكتب
عمود كهرباء ضغط عالي: داخل الملكية ☐ خارج الملكية ☒ في الجهة الشرقية والغربية

الموصول للموقع



مستكشف بلدى	مستكشف الامانة	المصور الجوى	صور من الطبيعة
			  

[illegible]