بيانات المعاملة	رقم المعامله		تاريخها / /
	موضوع الكروكى	كروكى ارشادى	
	تاريخ اعتماد الكروكى التنظيمى		
بيانات المالكين	اسم		سجل مدنى
	اسم		سجل مدنى
بيانات الصكو	٤٢٠٢٣٢٠٠٢٢١١	تاريخه	
		مصدره	وزارة عدل
بيانات الكروكى	المدينة	جدة	الحى: الرياض
	رقم المخطط	١٨٤ -ج -س	رقم القطعه: ١٣٢٢ -ج
	اللوحة التنظيمية		الشارع
نظام البناء	نظام البناء		النسبه
	الاستخدام	سكنى	
المساحة	المساح/ المهندس		
	مديرالادارة		
تخطيط المدينة/البلدية الفرعية	☐الرسام ☐المساح		
	☐ مهندس التخطيط ☐ مهندس البلدية		
	☐ مدير تخطيط المدينة ☐ مدير الخدمات		
	☐ مدير عام التخطيط العمرانى ☐ رئيس البلدية		
بيانات المكتب الهندسى	اسم المكتب	شركة أصول العندسة للاستشارات العندسية	
	المهندس المساح	احمد عمر صديق	تاريخ الرفع المساحى ١٣-١١-١٤٤٧
	هاتف		
	اسم المسئول	حسين السمرانى	

شعار الشركة

الختم

شركة أصول الهندسة للاستشارات الهندسية

C.R.:4030450235

احداثيات الموقع حسب نظام احداثيات العالمى

UTM-WGS84-ZONE 37

النقطة	شماليات	شرقيات	النقطة	شرقيات	شماليات
١	2415679.3976	520039.4356	٩		
٢	2415662.9502	520050.8147	١٠		
٣	2415697.1774	520065.1346	١١		
٤	2415680.7300	520076.5137	١٢		
٥			١٣		
٦			١٤		
٧			١٥		
٨			١٦		

الشمال



حد الصك

حد الطبيعة

الملاحظات

م	بند الملاحظة	الحاله نعم	الحاله لا	تفصيلى بند الملاحظة
١	هل الصك مطابق للرفع المساحى(اطوال ومساحة)	✓		--------
٢	هل تم الوقوف على الموقع من قبل طالب التنفيذ وتوقيع اقرار صحة الاستدلال على الموقع		✓	تم الوقوف على الموقع حسب ارشاد المستكشف
٣	هل يوجد اختلاف فى رقم القطعة /المخطط /البلوك/ اسم الحى/اسم المدينة للصك او الافادة عن المستكشف	✓		يوجد اختلاف فى رقم القطعة والمخطط بين الصك والمستكشف
٤	هل يوجد اختلاف فى مساحة/اطوال الصك عن الطبيعه / ذكر مساحة الصك خطا حسابيا .		✓	--------
٥	هل يوجد شوارع مختزلة/شطفات على الاصل فى المخطط او المستكشف الجغرافى او الطبيعة ولم يتم ذكره فى الصك		✓	--------
٦	هل يوجد تداخل فى الاصل او اجزاء مشتركة ظاهريا		✓	--------
٧	هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه فى الاستدلال على استخدام العقار	✓		حسب المستكشف

م	بند الملاحظة	الحاله نعم	الحاله لا	تفصيلى بند الملاحظة
٨	هل الموقع ارض فضاء	✓		ارض فضاء
٩	هل يوجد غرفة كهرباأ داخل/خارج الموقع		✓	------
١٠	هل يوجد صندوق خدمات كهرباأ/اتصالات/ اخرى داخل او خارج حدود العقار	✓		يوجد جزء من صندوق خدمات خارج الارض فى الشرق
١١	هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز فى الرفع المساحى	✓		------
١٢	هل يوجد اسوار داخلية وخارجية بمحيط المبنى القائم بالموقع		✓	------
١٣	هل يوجد اختلاف فى الحدود للصك او الافادة عن المستكشف		✓	------

يتحمل المكتب المسئولية عن صحة ما ورد فى مخطط الرفع المساحى من حدود واطوال ومساحة واحداثيات

بموجب الصك لكامل الموقع

الحد	وصف الحد	الطول/م
شمال	قطعة رقم١٣٢٤	٣١,٢٥
جنوب	قطعة رقم ١٣٢٠	٣١,٢٥
شرق	شارع عرض٣٢م	٢٠
غرب	قطعة رقم ١٣٢١	٢٠
المساحة	٦٢٥م٢	

بموجب الطبيعة لكامل الموقع

الحد	وصف الحد	الطول/م
شمال	قطعة رقم١٣٢٤	٣١,٢٥
جنوب	قطعة رقم ١٣٢٠	٣١,٢٥
شرق	شارع عرض٣٢م	٢٠
غرب	قطعة رقم ١٣٢١	٢٠
المساحة	٦٢٥م٢	

مصور جوى





صور من الطبيعة