




صور من الطبيعة



الملاحقات

تفصيل بند الملاحظة	الحالة		بند الملاحظة	تفصيل بند الملاحظة	الحالة		بند الملاحظة
	نعم	لا			نعم	لا	
بند رقم ٨	✓		٨	هل الموقع أرض فضاء.	✓		هل الممتلكات مملوكة للمساهمين (الأولاد ومساهمة)
بند رقم ٩	✓		٩	هل يوجد غرض كبيراً داخل/خارج الموقع	✓		هل الفرق على الموقع من قبل طالب الترخيص ورفعه
بند رقم ١٠	✓		١٠	هل يوجد صندوق خدمات كهرباء/تصريف/أخرى	✓		هل الرقعة على الموقع
بند رقم ١١	✓		١١	هل تم تطبيق جميع التقييمات الصادرة من المركز	✓		هل يوجد اختلاف في رقم الترخيص/المخطط/البلد/...
بند رقم ١٢	✓		١٢	هل يوجد أسوار داخلية وخارجية محيطية لبعض الأماكن بالموقع	✓		اسم المبنى/اسم المديرة/المالك أو المالكين/...
بند رقم ١٣	✓		١٣	هل يوجد اختلاف في الحدود المسجلة بين المالك والمدينة	✓		هل يوجد اختلاف في مساحة/طول/المساحة عن الطبيعة
بند رقم ١٤	✓		١٤	هل يوجد اختلاف في الحدود المسجلة بين المالك والمدينة	✓		هل يوجد مشروع متين/إضافات على المخطط أو
بند رقم ١٥	✓		١٥	هل يوجد اختلاف في الحدود المسجلة بين المالك والمدينة	✓		المستكشف/الجو/أو الطبيعة ولم يتم ذكره في المالك
بند رقم ١٦	✓		١٦	هل يوجد اختلاف في الحدود المسجلة بين المالك والمدينة	✓		هل يوجد تناقض في التماس أو أجزائه متشابهة ظاهرياً
بند رقم ١٧	✓		١٧	هل يوجد اختلاف في الحدود المسجلة بين المالك والمدينة	✓		هل تم ذكر الموقع المعدد عليه في الاستبيان
بند رقم ١٨	✓		١٨	هل يوجد اختلاف في الحدود المسجلة بين المالك والمدينة	✓		هل استبعاد الممتلكات

بموجب الصيغة الكامل الموقع		
الحد	وصف الحسد	الطول/الم
شمال	ممر سكة نافذة ٢١٧ م شرقا و ٢١٣ م غربا	١,٤
جنوب	جار	١٦,٨٠
شرق	جار	١٤,٤
غرب	شارع سكة نافذة ١٠٩ م شمالا و ١٠٨ م جنوبا	١٥,٧٥
لمساحة	٢٣,٤٣ م ^٢	

بـــــــــــــــــموجب البنك لكامل الموجه		
المحل	وصف المصد	المطـــــــــو ل/م
شمال	ممر سكة نافذة ١٦٧م شرقا و ١٦٣م غربا	١٧,٤
جنوب	قطاعة مسلح ثلاثة ادوار	١٧,٨
شرق	قطعة مسلح اربعة ادوار	١٤,٤
غرب	شارع سكة نافذة ١٠٩م شمالا و ١٠٧م جنوبا	١٦,١
مصادحه	٢٢,٩,٦ حصانيا	٢٢,٥,٦٣

[illegible]