




مقياس الرسم ٢٥:١

صورة جوية



صور من الطبيعة توثق الموقع



تم الرقعة من واقع الطبيعة
مقياس الرسم ١٠٠ / ١

ملاحظة:
يوجد اختلاف بالاطوال والمساحة بين الصك والطبيعة
يوجد اختلاف بالحدود بين الصك والمستكشف الجغرافي

إقرار
جدي الوقوف على الدقة من قبل مساح مكتب
اكتان البناء للاستشارات الهندسية و أفضح الآتي :

- ١- هل الصك مطابق للرفع المساحي ☐ نعم ☒ لا
- ٢- هل تم ذكر جميع الاختلافات في الرفع المساحي ☐ نعم ☒ لا
- ٣- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي ☐ نعم ☒ لا
- ٤- هل تم التوافق وارقاق اقرار صحة المور ☐ نعم ☒ لا
- ٥- هل يوجد تناقض الاصل او اجزاء مشتركة ☐ نعم ☒ لا
- ٦- هل يوجد شوارع متداخلة على الاصل في المخطط والمستكشف الجغرافي او الطبيعة و لم يتم ذكره في الصك ☐ نعم ☒ لا
- ٧- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام المقار ☐ نعم ☒ لا

- ٨- الملاحظات : الاختلافات و التداخلات (مع التوضيح)
٩- طبيعة الأرض : جبلية ☐ منبسطة ☒ مبني قائم
- ١٠- مشتتات الموقع كالتالي : مبني قائم
- ١١- تم الرفع بنظام VRS والارتفاعات (WGS-1984-UTM38N)
- ١٢- تم توضيح الموقع من عدة زوايا بصور فوتوغرافية موضحة أدناه .
- ١٣- تم الرفع المساحي بإرشاد المندوب حسب طلب الجهة المخولة
- ١٤- هذا التقرير المساحي لا يعتمد به في إثبات سلامة اجراءات التملك
- ١٥- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد في مخطط الرفع المساحي حدود واطوال مساحة و احداثيات



تاريخ الاعتماد 2026/03/15

النم



ABECO
ARABIAN BUILDING ENGINEERING CONSULTANTS & PROJECTS
اكتان البناء للاستشارات الهندسية

أبعاد الأرض

الارتفاع	بموجب الصك	بموجب الطبيعة	ملاحظات
شمال (٢٠) متر	١٠,٢٨ متر	غير مطابق	ملاحظات
جنوب (٢) متر	٢٠,٠٩ متر	غير مطابق	ملاحظات
شرق (٢١,٥) متر	٢٢,٠٨ متر	غير مطابق	ملاحظات
غرب (٢١,٥) متر	٢١,٩٣ متر	غير مطابق	ملاحظات
الارتفاع	٢٤٣٠ م	٢٤٣٠ م	غير مطابق
رقم	شماليات	شماليات	رقم
1	2721713.	67309.0	5
2	2721693.-98	67311.980	6
3	2721702.365	673120.006	7
4	2721722.263	673110.425	8