


بيانات المعاملة	رقم المعاملة	تاريخها / /		
	موضوع الكروكي	كروكي ارشادي		
	تاريخ اعتماد الكروكي التنظيمي			
بيانات المالكين	اسم	سجل مدني		
	اسم	سجل مدني		
بيانات المالكين	اسم	مصدره	تاريخه	وزارة عدل
	اسم	مصدره	تاريخه	وزارة عدل
بيانات الكروكي	البلدية	الخروج	الحي	العالية
	رقم المخطط	٥٠١	رقم القطعة	١١٨
	بلك	الشارع	غير مسمى	
نظام البناء	نظام البناء	النسبة		
	الاستخدام	سكني		
المساحة	المساح / المهندس			
	مدير الادارة			
تخطيط المدينة / البلدية الفرعية	الرسام			
	المساح			
	مهندس التخطيط			
	مهندس البلدية			
	مدير تخطيط المدينة			
	مدير الخدمات			
بيانات المكتب الهندسي	اسم المكتب	شركة أصول الهندسة للاستشارات الهندسية		
	المهندس المساح	احمد عمر	تاريخ الرفع المساحي	١١-٢٠-١٤٤٧
بيانات المكتب الهندسي	هاتف	٠٥٣٤٩٧٧٧٥٩	اسم المسئول	حسين القحطاني
	اسم المسئول	حسين القحطاني	اسم المكتب الهندسي	شعار الشركة
الختم				
احداثيات الموقع حسب نظام احداثيات العالمي UTM-WGS84-ZONE 37				
الضلع	شماليات	شرقيات	الارتفاع	رقم
١	2675251.7523	738911.5342	٩	
٢	2675267.0990	738926.5918	١٠	
٣	2675251.5489	738940.7054	١١	
٤	2675235.8378	738925.9579	١٢	
٥			١٣	
٦			١٤	
٧			١٥	
٨			١٦	

الشمال



شارع عرض ١٥ م

21.00
21.00

شارع عرض ١٥ م

21.50
21.50

قطعة رقم ١٢

21.55
21.55

قطعة رقم ١٢

21.50
21.50


حد الصك
حد الطبيعة

الملاحظات											
م	بند الملاحظة		الحالة	تفصيلي بند الملاحظة		م	بند الملاحظة		الحالة	تفصيلي بند الملاحظة	
	نعم	لا		نعم	لا		نعم	لا		نعم	لا
١	✓			✓		٨	هل الصك مطابق للرفع المساحي (الاطوال والمساحة)			هل الموقع أرض فضاء	مبنى قائم
٢	✓			✓		٩	هل تم الوقوف على الموقع من قبل طالب التنفيذ وتوقيع اقرار صحة الاستدلال على الموقع			هل يوجد غرفة كمبريا داخل/خارج الموقع	-----
٣	✓			✓		١٠	هل يوجد اختلاف في رقم القطعة /المخطط /البلك / اسم الحي/ اسم المدينة للصك او الافادة عن المستكشف			هل يوجد صندوق خدمات كمبريا/اتصال/ اخرى داخل او خارج حدود المقار	-----
٤	✓			✓		١١	هل يوجد اختلاف في مساحة/اطوال الصك عن الطبيعه			هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي	-----
٥	✓			✓		١٢	هل يوجد شوارع مختزلة/شطقات على الاصل في المخطط او المستكشف الجغرافي او الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك			هل يوجد اسوار داخلية وخارجية بمحيط المبنى القائم بالموقع	-----
٦	✓			✓		١٣	هل يوجد تداخل في الاصل او اجزاء مشتركة ظاهريا			هل يوجد اختلاف في الحدود للصك او الافادة عن المستكشف	-----
٧	✓			✓			هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام المقار			يتمثل المكتب المستوفية عن صحة ما ورد في مخطط الرفع المساحي من حدود واطوال ومساحة واحداثيات	

بموجب الطبيعة لكامل الموقع		
الحد	وصف الحد	الطول/م
شمال	شارع عرض ١٥ م	٢١,٥٠
جنوب	قطعة رقم ١١٩	٢١,٥٥
شرق	شارع عرض ١٥ م	٢١,٠٠
غرب	قطعة رقم ١٢٠	٢١,٥٠
المساحة	٢٤٥١,٥٠	

بموجب الصك لكامل الموقع		
الحد	وصف الحد	الطول/م
شمال	شارع عرض ١٥ م	٢١,٥٠
جنوب	أرض ١١٩	٢١,٥٥
شرق	شارع عرض ١٥ م	٢١,٠٠
غرب	أرض ١٢٠	٢١,٥٠
المساحة	٢٤٥١,٥٠	

مصور جوي



صور من الطبيعة

