




المصور الجوي



صور من الطبيعة



بيانات المعاملة	رقم المعاملة	تاريخها :		
	موضوع الكروكي	كروكي إرشادي		
بيانات المالكين	تاريخ اعتماد الكروكي التنظيمي			
	الإسم :	السجل المدني :		
بيانات المالكين	260001081264	تاريخه	مصدره	وزارة العدل
	البلدية :	البيضاء	الحي :	ضاحية الملك فهد
بيانات الكروكي	رقم المخطط :	294-1	رقم القطعة :	154
	بلك :	-----	الشارع :	غير مسمى
نظام البناء	نظام البناء :		النسبة :	
	الإستخدام :	سكني		
المساحة	المساح / المهندس :			
	مدير الإدارة :			
تخطيط المدينة / البلدية / القرعية	☐ الرسام			
	☐ المساح			
	☐ مهندس التخطيط			
	☐ مهندس البلدية			
	☐ مدير تخطيط المدينة			
	☐ مدير الخدمات			
	☐ مدير عام التخطيط العمراني			
	☐ رئيس البلدية			
بيانات المكتب الهندسي	إسم المكتب :	شركة أصول الهندسة للاستشارات الهندسية		
	المهندس المساح :	م. أحمد عمر		
	اسم المسؤول :	م. حسين السمراني		
	تاريخ الرفع المساحي:	1447 / 10/ 27 هـ		
	هاتف المكتب الهندسي:	0534977759		

يتحمل المكتب مسؤولية ما ورد في مخطط الرفع المساحي من حدود و أطوال ومساحة وإحداثيات

الملاحظات									
م		الحالة :		تفصيلي بسند الملاحظة		م		الحالة :	
		نعم	لا					نعم	لا
1	هل الصك مطابق للرفع المساحي (الأطوال والمساحة)	☒	☐	8	هل الموقع أرض فضاء ؟	☒	☐	تفصيلي بسند الملاحظة	مبني قائم
2	هل تم الوقوف على الموقع من قبل طالب التنفيذ وتوقيع إقرار صحة الإستدلال على الموقع ؟	☒	☐	9	هل يوجد غرفة كهرباء داخل / خارج الموقع ؟	☒	☐	تفصيلي بسند الملاحظة	-----
3	هل يوجد اختلاف في رقم القطعة/المخطط/البلاك/إسم الحي/ اسم المدينة للصك او الإفادة عن المستكشف ؟	☒	☐	10	هل يوجد صندوق خدمات كهرباء / اتصالات / أخرى... داخل او خارج حدود العقار ؟	☒	☐	تفصيلي بسند الملاحظة	بوجود جزء من صندوق خدمات كهرباء خارج حدود الصك من الجهة الجنوبية
4	هل يوجد اختلاف في مساحة / أطوال الصك عن الطبيعة ؟	☒	☐	11	هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي ؟	☒	☐	تفصيلي بسند الملاحظة	-----
5	هل يوجد شوارع مختزلة / شطفتات على الأصل في المخطط او المستكشف الجغرافي او الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك ؟	☒	☐	12	هل يوجد أسوار داخلية وخارجية يحيط المبني القائم بالموقع ؟	☒	☐	تفصيلي بسند الملاحظة	-----
6	هل يوجد تداخل في الأصل او أجزائه المشتركة ظاهريا ؟	☒	☐	13	هل يوجد اختلاف في الحدود للصك او الإفادة عن المستكشف ؟	☒	☐	تفصيلي بسند الملاحظة	-----
7	هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الإستدلال على استخدام العقار ؟	☒	☐	14	تم ذكر الاستخدام حسب المستكشف	☒	☐	تفصيلي بسند الملاحظة	حالة العقار

الإتجاه	بمسوح الصك كامل الموقع	الإتجاه	بمسوح الطبيعة كامل الموقع
الشمال:	بطول 21.75 متر يحدها ممر نافذ عرض 8 م	الشمال:	بطول 21.75 متر يحدها ممر نافذ عرض 8 م
الشرق:	بطول 25.00 متر يحدها قطعة رقم 155	الشرق:	بطول 25.00 متر يحدها قطعة رقم 155
الجنوب:	بطول 21.75 متر يحدها شارع عرض 24 م	الجنوب:	بطول 7.07+16.75 متر يحدها شارع عرض 24 م
الغرب:	بطول 25.00 متر يحدها شارع عرض 24 م	الغرب:	بطول 20.00 متر يحدها شارع عرض 24 م
المساحة:	532.23 م ² حسابيا 543.75 م ²	المساحة:	531.25 م ²

شركة أصول الهندسة للاستشارات الهندسية

C.R.: 4030450235

إحداثيات الموقع حسب نظام الإحداثيات العالمية UTM-WGS84-ZONE 38		
POINT	EASTING	NORTHING
P1	400393.1218	2924750.7216
P2	400414.1959	2924756.1016
P3	400420.3797	2924731.8785
P4	400404.1502	2924727.7353
P5	400398.0688	2924731.3431

Position X	Position Y
400393.1218	2924750.7216
400398.0688	2924731.3431
400404.1502	2924727.7353
400414.1959	2924756.1016
400420.3797	2924731.8785