


An aerial satellite view of a building complex in Dubai, United Arab Emirates. A blue rectangle highlights a specific building with a central tower and surrounding structures. The map includes a legend in the top right corner, a scale bar at the bottom right, and the Google Earth logo in the bottom left corner. The surrounding area includes roads, parking lots, and other buildings.



بيانات المعاملة	رقم المعاملة	تاريخها :
بيانات المعاملة	موضوع الكروكي	كروكي إرشادي
بيانات المعاملة	تاريخ اعتماد الكروكي التنظيمي	
بيانات المالكين	الإسم :	السجل المدني :
بيانات المالكين		
بيانات الصوك	530108025148	تاريخه 1443-3-28 هـ
بيانات الصوك	وزارة العدل	مصدره
بيانات الصوك	البلدية :	الدمام
بيانات الصوك	رقم المخطط :	1-91
بيانات الصوك	بلك :	غير مسمى
بيانات الصوك	نظام البناء :	النسبة :
بيانات الصوك	الإستخدام :	سكني
بيانات الصوك	المساح / المهندس :	
بيانات الصوك	مدير الإدارة :	
بيانات الصوك	☐ الرسام ☐ المساح ☐ مهندس التخطيط ☐ مهندس البلدية ☐ مدير تخطيط المدينة ☐ مدير الخدمات ☐ مدير عام التخطيط العمراني ☐ رئيس البلدية	
بيانات الصوك	اسم المكتب :	شركة أصول الهندسة للاستشارات الهندسية
بيانات الصوك	المهندس المساح :	م. أحمد عمر
بيانات الصوك	اسم المسؤول :	م. حسين السمراني
بيانات الصوك	تاريخ الرفع المساحي:	1447 /12/ 23 هـ
بيانات الصوك	هاتف المكتب الهندسي:	0534977759

م		بيئـة الملاحظة	الحالة : نعم ☐ لا ☐	م	بيئـة الملاحظة	الحالة : نعم ☐ لا ☐	م	بيئـة الملاحظة	الحالة : نعم ☐ لا ☐
1	هل الصك مطبق للرفع (المساحي (الأطوال والمساحة)	☒		8	هل الموقع أرض فضاء ؟	☒		تفصيلي بيئـة الملاحظة	☒
2	هل تم الوقوف على الموقع من قبل طالب التنفيذ وتوقيع إفراج صحة الاستدلال على الموقع ؟	☒		9	تم الوقوف على الموقع بناء على المستكشف	☒		الموقع عبارة عن مبنى قائم	☒
3	هل يوجد إختلاف في رقم القطعة/المخطط/البلوك/اسم الحيازة / اسم المدينة للصك أو الإفادة عن المستكشف ؟	☒		10	يوجد إختلاف في رقم القطعة الصك عن المستكشف وكذلك رقم المخطط ذكر وصف تقسيم في المستكشف لم يذكر في الصك	☒		يوجد جزء من صندوق خدمات في الجهة الشرقية خارج حدود العقار	☒
4	هل يوجد إختلاف في مساحة / أطوال الصك عن الطبيعة ؟ ذكر مساحة الصك خطأ حسابيا	☒		11	هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي ؟	☒		يوجد جزء من صندوق خدمات في الجهة الشرقية خارج حدود العقار	☒
5	هل يوجد شوارع مختلطة / شططات على الأصل في المخطط أو المستكشف الجغرافي أو الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك ؟	☒		12	هل يوجد أسوار داخلية وخارجية يحيط بالمبنى القائم بالموقع ؟	☒		يوجد جزء من صندوق خدمات في الجهة الشرقية خارج حدود العقار	☒
6	هل يوجد تدخل في الأصل أو أجزائه المشتركة ظاهريا ؟	☒		13	هل يوجد إختلاف في الحدود للصك أو الإفادة عن المستكشف ؟	☒		يوجد جزء من صندوق خدمات في الجهة الشرقية خارج حدود العقار	☒
7	هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام العقار ؟	☒		14	تم ذكر الاستخدام وفقا للمستكشف	☒		يوجد جزء من صندوق خدمات في الجهة الشرقية خارج حدود العقار	☒

الإتجاه	بـموجب الصك لـ كامل الموقع	الإتجاه	بـموجب الطبيعة لـ كامل الموقع
الشمال:	بطول 40 متر يحدها قطعة رقم 8	الشمال:	بطول 40 متر يحدها قطعة رقم 8
الشرق:	بطول 40 متر يحدها شارع عرض 15 م	الشرق:	بطول 40 متر يحدها شارع عرض 15 م
الجنوب:	بطول 40 متر يحدها قطعة رقم 12	الجنوب:	بطول 40 متر يحدها قطعة رقم 12
الغرب:	بطول 40 متر يحدها قطعة رقم 9	الغرب:	بطول 40 متر يحدها قطعة رقم 9
المساحة:	1600 م ²	المساحة:	1600 م ²



Position X	Position Y
401702.6138	2921647.7159
401713.6142	2921609.2583
401741.3678	2921657.6217
401752.3679	2921619.1654