




مصور جوی



صور من الطبيعة



قطعة رقم ١٣



الطبعة	الصلح
حد	حد

الملاحظ

٢	بند الملاحظة	الحالة		تفصيلي بند الملاحظة
		نعم	لا	
٨	هل الموقع أرض فضاء	✓		أرض مزرعة
٩	هل يوجد قهوة كبريا داخل /خارج الموقع	✓		-----
١٠	هل يوجد صندوق خدشات كبريا/خارج الموقع داخل أو خارج حديق العقار	✓		-----
١١	هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الموقع المساحي	✓		-----
١٢	هل يوجد أسوار داخلية وخارجية بسيطة مبنى الانتم بالموقع	✓		-----
١٣	هل يوجد تحقيق في الحدود والملك أو التاكد من جميع المستندات	✓		-----

[illegible]

بموجب الطبيعة الكامل الموقع

الطـ	وصف المـ	الحـ
------	----------	------

٢٤	قطعة رقم ١١٢	شمال
٢٤	شارع العام متوسط عرض ٦٠ م	جنوب
٤٠	قطعة رقم ١١٣	شرق
٤٠	قطعة رقم ١٢٥	غرب

بهم — واجب الصك لكامل الموقع

المطوول

وصف الحد

الحد

٢٤	قطعة رقم ١٢٤	شمال
٢٤	شارع الصام	جنوب
٤٠	قطعة رقم ١٢٣	شرق
٤٠	قطعة رقم ١٢٧	غرب

[illegible]