

المصور الجوي



صور من الطبيعة



شارع عرض ١٢ م

قطعة رقم ٢ وبعض من القطعة رقم ٣

قطعة رقم ١ وبعض من القطعة رقم ٥

قطعة رقم ٧

يحمل المكتب مسؤولية ما ورد في مخطط الرفع المساحي من حدود و أطوال ومساحة وإحداثيات

الملاحظات

م	بـسـنـد الـمـلـاحـظـة	الحـالـة : نعم لا	تفصيلي بسند الملاحظة	م	بـسـنـد الـمـلـاحـظـة	الحـالـة : نعم لا	تفصيلي بسند الملاحظة
1	هل الصك مطابق للرفع المساحي (الأطوال والمساحة)	✓	هل الموقع أرض فضاء ؟	8	هل يوجد غرفة كهرباء داخل / خارج الموقع ؟	✓	هل يوجد صندوق خدمات كهرباء / اتصالات / أخرى... داخل / خارج حدود العقار ؟
2	هل تم الوقوف على الموقع من قبل طالب التنفيذ وتوقيع إقرار صحة الاستدلال على الموقع ؟	✓	هل يوجد غرفة كهرباء داخل / خارج الموقع ؟	9	هل يوجد صندوق خدمات كهرباء / اتصالات / أخرى... داخل / خارج حدود العقار ؟	✓	هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي ؟
3	هل يوجد إختلاف في رقم القطعة/المخطط/البلوك/اسم الحي/اسم المدينة للصك أو الإفادة عن المستكشف ؟	✓	هل يوجد صندوق خدمات كهرباء / اتصالات / أخرى... داخل / خارج حدود العقار ؟	10	هل يوجد صندوق خدمات كهرباء / اتصالات / أخرى... داخل / خارج حدود العقار ؟	✓	هل يوجد إختلاف في رقم المخطط الصك عن المستكشف
4	هل يوجد إختلاف في مساحة / أطوال الصك عن الطبيعة ؟	✓	هل يوجد صندوق خدمات كهرباء / اتصالات / أخرى... داخل / خارج حدود العقار ؟	11	هل يوجد صندوق خدمات كهرباء / اتصالات / أخرى... داخل / خارج حدود العقار ؟	✓	هل يوجد إختلاف في الرفع المساحي
5	هل يوجد شوارع مختلفة / شطفت على الأصل في المخطط أو المستكشف الجغرافي أو الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك ؟	✓	هل يوجد صندوق خدمات كهرباء / اتصالات / أخرى... داخل / خارج حدود العقار ؟	12	هل يوجد صندوق خدمات كهرباء / اتصالات / أخرى... داخل / خارج حدود العقار ؟	✓	هل يوجد إختلاف في الرفع المساحي
6	هل يوجد تداخل في الأصل أو إجزائه المشتركة ظاهريا ؟	✓	هل يوجد صندوق خدمات كهرباء / اتصالات / أخرى... داخل / خارج حدود العقار ؟	13	هل يوجد صندوق خدمات كهرباء / اتصالات / أخرى... داخل / خارج حدود العقار ؟	✓	هل يوجد إختلاف في الجداول للصك أو الإفادة عن المستكشف ؟
7	هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام العقار ؟	✓	هل يوجد صندوق خدمات كهرباء / اتصالات / أخرى... داخل / خارج حدود العقار ؟	14	هل يوجد صندوق خدمات كهرباء / اتصالات / أخرى... داخل / خارج حدود العقار ؟	✓	تم ذكر الاستخدام وفقا للمستكشف

الإتجاه	بـمـوجـب الـصـك الـكـامـل الـمـوقـع	الإتجاه	بـمـوجـب الـطـبـيـعـة الـكـامـل الـمـوقـع
الشمال:	بطول 20 متر يحدها شارع عرض 12م	الشمال:	بطول 20 متر يحدها شارع عرض 12م
الشرق:	بطول 31.25 متر يحدها قطعة رقم 1 وبعض من القطعة رقم 5	الشرق:	بطول 31.25 متر يحدها قطعة رقم 1 وبعض من القطعة رقم 5
الجنوب:	بطول 20 متر يحدها قطعة رقم 7	الجنوب:	بطول 20 متر يحدها قطعة رقم 7
الغرب:	بطول 30.7 متر يحدها قطعة رقم 3 وبعض من القطعة رقم 4	الغرب:	بطول 30.7 متر يحدها قطعة رقم 3 وبعض من القطعة رقم 4
المساحة:	619.34 م ²	المساحة:	619.34 م ²



بيانات المعاملة	رقم المعاملة	تاريخها :
بيانات المعاملة	موضوع الكروي	كروكي إرشادي
بيانات المعاملة	تاريخ إتمام الكروي التنظيمي	
بيانات المعاملة	الإسم :	السجل المدني :
بيانات المعاملة	262003016243	تاريخه
بيانات المعاملة	مصدره	وزارة العدل
بيانات المعاملة	البلدية :	القطيف
بيانات المعاملة	رقم المخطط :	ش/ق/ 1280
بيانات المعاملة	بلد :	الشارع :
بيانات المعاملة	نظام البناء :	النسبة :
بيانات المعاملة	الإستخدام :	سكني
بيانات المعاملة	المساح / المهندس :	
بيانات المعاملة	مدير الإدارة :	
بيانات المعاملة	الرسم	☐
بيانات المعاملة	المساح	☐
بيانات المعاملة	مهندس التخطيط	☐
بيانات المعاملة	مهندس البلدية	☐
بيانات المعاملة	مدير تخطيط المدينة	☐
بيانات المعاملة	مدير الخدمات	☐
بيانات المعاملة	مدير عام التخطيط العمراني	☐
بيانات المعاملة	رئيس البلدية	☐
بيانات المكتب الهندسي	إسم المكتب :	شركة أصول الهندسة للإستشارات الهندسية
بيانات المكتب الهندسي	المهندس المساح :	م. أحمد عمر
بيانات المكتب الهندسي	اسم المسؤول :	م. حسين السمراني
بيانات المكتب الهندسي	تاريخ الرفع المساحي:	1447 / 12 / 2 هـ
بيانات المكتب الهندسي	هاتف المكتب الهندسي:	0534977759

إحداثيات الموقع حسب نظام الإحداثيات العالمية UTM-WGS84-ZONE 39	POINT	EASTING	NORTHING
	P1	400539.0953	2935841.8394
	P2	400558.4227	2935846.9828
	P3	400550.3862	2935877.1818
	P4	400531.2076	2935871.5088