أقرار

جرى الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب فجن للأستشارات الهندسية وأتضح الأتى :

- هل الصك مطابق للرفع المساحى — نعم ☑ لا ☐
- هل تم ذكر جميع الأختلافات فى الرفع المساحى — نعم ☑ لا ☐
- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز فى الرفع المساحى — نعم ☑ لا ☐
- هل تم التوقيع وأرفاق أقرار صحة الموقع — نعم ☐ لا ☑
- هل يوجد تداخل فى الأصل — نعم ☐ لا ☑
- هل يوجد على الأصل مبنى مشترك — نعم ☐ لا ☑
- هل ذكر المرجع المعتمد على الأستدلال على أستخدام العقار — نعم ☑ لا ☐
- هل تم الأستعلام من وزارة الزراعة حيال الأرض الزراعية — نعم ☐ لا ☐
- الملاحظات والأختلافات والتداخلات — نعم ☑ لا ☐

- نوع الاستخدام : سكنى ☑ تجارى ☐ سكنى تجارى ☐ صناعى ☐ زراعى ☐
- الأرض على الطبيعة : مبنى قائم ☑ أرض فضاء ☐ أرض مسورة ☐ أرض زراعية ☐
- طبيعة الأرض : منبسطة ☑ جبلية ☐ أخرى ☐
- المخطط على الطبيعة : منفذ ☑ غير منفذ ☐ عشوائى ☐
- يتحمل المكتب الهندسى المسئولية على ما ورد فى مخطط الرفع المساحى من حدود وأطوال وأحداثيات
- هذا التقرير المساحى لا يعتد به كأثبات لسلامة أجراءات التملك أو تثبيت حدود الصك وموقعة
- تم الربط بأقرب نقطة ثابتة

← الملاحظات

- الحدود :

الشرقى : الصك (قطعة رقم ٧١٣) المستكشفات (قطعة رقم ٣/٧١٣)

- غرفة كهرباء : داخل الملكية ☑ خارج الملكية ☐ الجهة الجنوبية

حد الصك
حد الطبيعة



للوصول للموقع

صور من الطبيعة

المصور الجوى

مستكشف الامانة

مستكشف بلدى



الاتجاة	بموجب الصك		الاتجاة	بموجب الطبيعة	
الشمال	قطعة رقم (٧٢١)	بطول (٢٢,٠٠) متر	الشمال	قطعة رقم (٧٢١)	بطول (٢٢,٠٠) متر
الجنوب	شارع عرض (١٢,٠٠) متر	بطول (٢٢,٠٠) متر	الجنوب	شارع عرض (١٢,٠٠) متر	بطول (٢٢,٠٠) متر
الشرق	قطعة رقم (٧١٣)	بطول (٣٢,٠٠) متر	الشرق	قطعة رقم (٣/٧١٣)	بطول (٣٢,٠٠) متر
الغرب	قطعة رقم (٧١٥)	بطول (٣٢,٠٠) متر	الغرب	قطعة رقم (٧١٥)	بطول (٣٢,٠٠) متر
المساحة	(٧٠٤,٠٠) م٢		المساحة	(٧٠٤,٠٠) م٢	

أحداثيات الموقع حسب نظام الاحداثيات العالمى

النقطة	الشرقيات	الشماليات	النقطة	الشرقيات	الشماليات
1	671742.409	2731424.414	5		
2	671762.330	2731433.750	6		
3	671755.990	2731395.438	7		
4	671775.910	2731404.775	8		