




صور من الطبيعة
توضح الموقع



مقياس الرسم ٢٥٠٠/١



تم الرفع من واقع الطبيعة
مقياس الرسم ٣٠٠ / ١

إقرار

جری الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب
دی ار تی للاستشارات الهندسية وأتضح الآتى :

- ١ - هل الصك مطابق للرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٢ - هل تم ذكر جميع الاختلافات في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٣ - هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٤ - هل تم التوقيع وارفاق اقرار صحة الموقع ☒ نعم ☐ لا
- ٥ - هل يوجد تداخل في الأصل أو أجزاء مشتركة ☒ نعم ☐ لا
- ٦ - هل يوجد شوارع مختزلة على الأصل في المخطط أو المستكشف الجغرافي أو الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك ☒ نعم ☐ لا
- ٧ - هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام العقار ☒ نعم (بلدى) ☐ لا
- ٨ - الملاحظات والاختلافات والتداخلات: ☒ يوجد ☐ لا يوجد
- (مع التوضيح)
- ٩ - طبيعة الأرض: ☐ جبلية ☒ منبسطة ☐ مبنى قائم
- ١٠ - مشتملات الموقع كالتالى: أرض فضاء
- ١١ - تم الرفع بنظام الـ VRS واستخدام نظام الاحداثيات WGS-84-UTM38N
- ١٢ - تم توضيح الموقع من عدة زوايا بصور فوتوغرافية موضحة أدناه .
- ١٣ - تم الرفع المساحي بارشاد المندوب حسب طلب الجهة المخولة
- ١٤ - هذا التقرير المساحي لا يعتد به في اثبات سلامة اجرامات التملك
- ١٥ - يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد في مخطط الرفع المساحي حدود واطوال ومساحة واحداثيات

الختم

الاتجاه	بموجب بلدى	بموجب الطبيعة	ملاحظات	ملاحظات	الحدود بموجب الصك	الحدود بموجب الطبيعة
شمال	٥٤,٢٠	٥٤,٢٠	مطابق		قطعة رقم ١٢٢	قطعة رقم ١٢٢
جنوب	٥٤,٠٠	٥٤,٠٠	مطابق		شارع عرض ٧,٠٠ م	وقطعة رقم ١٢٣
شرق	٦٣,٦٥	٦٣,٦٥	مطابق		ملك الغير	قطعة رقم ١٢١ وجزه من قطعة رقم ١٢٠
غرب	٦٤,٤٠	٦٤,٤٠	مطابق		قطعة رقم ١٢٥	جزء من قطعة رقم ١٢٥
المساحة	٢٣٤٦٠,٢٩ م	٢٣٤٦٠,٢٩ م	مطابق			

رقم القطعة	شماليات	شرقيات	رقم القطعة	شماليات	شرقيات
1	2859639.400	217985.412			
2	2859703.757	217983.052			
3	2859707.639	218037.115			
4	2859644.028	218039.213			
5					