





حد الصك
حد الطبيعة

الملاحظات											
٢	بند الملاحظة		تفصيلي بند الملاحظة		٢	بند الملاحظة		تفصيلي بند الملاحظة		١	
	نعم	الحال	نعم	الحال		نعم	الحال	نعم	الحال		
١			مل الموقع ارض فضاء	✓	مبنى قائم	٨	-----	✓	مل الصك مطابق للرفع المساحي (اطوال ومساحة)	✓	
٢			مل يوجد حفرة كمبراً داخل/خارج الموقع	✓	-----	٩	تم الوقوف على الموقع حسب ارشاد المستكشف	✓	مل تم الوقوف على الموقع من قبل طالب التنفيذ وتوقيع اقرار صحة الاستدلال على الموقع	✓	
٣			مل يوجد صندوق خدمات كمبراً/اضالاً/ اخرى داخل او خارج حدود المقار	✓	-----	١٠	يوجد اختلاف في اسم المي الصك عن المستكشف يوجد اختلاف في رقم المخطط الصك عن المستكشف	✓	٣ يوجد اختلاف في رقم القطعة /المخطط/ البيلوك/ اسم المي/اسم المدينة للصك او الافادة عن المستكشف	✓	
٤			مل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي	✓	-----	١١	-----	✓	٤ مل يوجد اختلاف في مساحة/اطوال الصك عن الطبيعه / ذكر مساحة الصك خطأ حسابيا .	✓	
٥			مل يوجد اسوار داخلية وخارجية محيط المبنى القائم بالموقع	✓	-----	١٢	-----	✓	٥ مل يوجد شوارع مستخرطة/شططات على الاصل في المخطط او المستكشف الجغرافي او الطبيعه ولم يتم ذكره في الصك	✓	
٦			مل يوجد اختلاف في الحدود للصك او الافادة عن المستكشف	✓	-----	١٣	-----	✓	٦ مل يوجد تدخل في الاصل او اجزاء مشتركة ظاهريا	✓	
٧			يحتمل المكتب المسؤولية عن صحة ما ورد في مخطط الرفع المساحي من حدود واطوال ومساحة واهدافيات				حسب المستكشف		✓	٧ مل تم ذكر المربع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام المقار	✓

بموجب الطبيعة لكامل الموقع		
الحد	وصف الحد	الطول/م
شمال	جزء من قطعة رقم ٤٥٧	٢١,٦٨
جنوب	شارع عرض ٤٠ م	١٨,١٥+٧,٨٥
شرق	قطعة رقم ٤٥٩	٢٩,٣٣
غرب	شارع عرض ١٥ م	٣٦,٤٦
المساحة	٢٨٧٧٦,٦٨	

بموجب الصك لكامل الموقع		
الحد	وصف الحد	الطول/م
شمال	قطعة رقم ٤٥٧	٢١,٦٨
جنوب	شارع عرض ٤٠ م	١٨,١٥+٧,٨٥
شرق	قطعة رقم ٤٥٩	٢٩,٣٣
غرب	شارع عرض ١٥ م	٣٦,٤٦
المساحة	٢٧٧٦,٦٨ م ^٢	

[illegible]