



المصور الجوي



صور من الطبيعة



قطعة رقم ٥٤ (و - ١)



قطعة رقم ٥٨ (و - ١)

يُتحمل المكتب مسؤولية ما ورد في مخطط الرفع المساحي من حدود و أطوال ومساحة وإحداثيات

الملاحظات

م	بـسـنـد الـمـلـاحـظـة	الحـالـة : نعم لا	تفصيلي بسند الملاحظة	م	بـسـنـد الـمـلـاحـظـة	الحـالـة : نعم لا	تفصيلي بسند الملاحظة
1	هل الصك مطابق للرفع المساحي (الأطوال والمساحة)	☒	هل الموقع أرض فضاء ؟	8	هل يوجد غرفة كهرباء داخل / خارج الموقع ؟	☒	هل يوجد صندوق كهرباء / اتصالات / أخرى... داخل / خارج حدود العقار ؟
2	هل تم الوقوف على الموقع من قبل طالب التنفيذ وتوقيع إقرار صحة الاستدلال على الموقع ؟	☒	هل يوجد غرفة كهرباء داخل / خارج الموقع ؟	9	هل يوجد صندوق كهرباء / اتصالات / أخرى... داخل / خارج حدود العقار ؟	☒	هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي ؟
3	هل يوجد اختلاف في رقم القطعة/المخطط/البلوك/اسم الحي/ اسم المدينة للصك أو الإفادة عن المستكشف ؟	☒	هل يوجد صندوق كهرباء / اتصالات / أخرى... داخل / خارج حدود العقار ؟	10	هل يوجد صندوق كهرباء / اتصالات / أخرى... داخل / خارج حدود العقار ؟	☒	هل يوجد صندوق كهرباء / اتصالات / أخرى... داخل / خارج حدود العقار ؟
4	هل يوجد اختلاف في مساحة / أطوال الصك عن الطبيعة ؟	☒	هل يوجد صندوق كهرباء / اتصالات / أخرى... داخل / خارج حدود العقار ؟	11	هل يوجد صندوق كهرباء / اتصالات / أخرى... داخل / خارج حدود العقار ؟	☒	هل يوجد صندوق كهرباء / اتصالات / أخرى... داخل / خارج حدود العقار ؟
5	هل يوجد شوارع مستقيمة / شطفت على الأصل في المخطط أو المستكشف الجغرافي أو الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك ؟	☒	هل يوجد صندوق كهرباء / اتصالات / أخرى... داخل / خارج حدود العقار ؟	12	هل يوجد صندوق كهرباء / اتصالات / أخرى... داخل / خارج حدود العقار ؟	☒	هل يوجد صندوق كهرباء / اتصالات / أخرى... داخل / خارج حدود العقار ؟
6	هل يوجد تداخل في الأصل أو أجزاءه المشتركة ظاهريا ؟	☒	هل يوجد صندوق كهرباء / اتصالات / أخرى... داخل / خارج حدود العقار ؟	13	هل يوجد صندوق كهرباء / اتصالات / أخرى... داخل / خارج حدود العقار ؟	☒	هل يوجد صندوق كهرباء / اتصالات / أخرى... داخل / خارج حدود العقار ؟
7	هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام العقار ؟	☒	هل يوجد صندوق كهرباء / اتصالات / أخرى... داخل / خارج حدود العقار ؟	14	هل يوجد صندوق كهرباء / اتصالات / أخرى... داخل / خارج حدود العقار ؟	☒	هل يوجد صندوق كهرباء / اتصالات / أخرى... داخل / خارج حدود العقار ؟

الإتجاه	بـمـوجـب الـصـك الـكـامـل الـمـوقـع	الإتجاه	بـمـوجـب الـطـبـيـعـة الـكـامـل الـمـوقـع
الشمال:	بطول 20 متر يحدها قطعة رقم 54	الشمال:	بطول 20 متر يحدها قطعة رقم 54 (و-1)
الشرق:	بطول 20 متر يحدها قطعة رقم 55	الشرق:	بطول 20 متر يحدها قطعة رقم 55 (و-1)
الجنوب:	بطول 20 متر يحدها قطعة رقم 58	الجنوب:	بطول 20 متر يحدها قطعة رقم 58 (و-1)
الغرب:	بطول 20 متر يحدها شارع عرض 15 م	الغرب:	بطول 20 متر يحدها شارع عرض 15 م
المساحة:	2 400	المساحة:	2 400

بيانات المعاملة	رقم المعاملة	تاريخها :	
موضوع الكروكي	كروكي إرشادي		
تاريخ إتمام الكروكي التنظيمي			
بيانات المالكين	الإسم :	السجل المدني :	
بيانات المالكين			
بيانات المالكين	398552022766	تاريخه	1445-5-5 هـ
بيانات المالكين	وزارة العدل	مصدره	
بيانات الكروكي	البلدية :	حفر الباطن	الحي :
بيانات الكروكي	رقم المخطط :	145-9	رقم القطعة :
بيانات الكروكي	بلك :	و1-4	الشارع :
بيانات الكروكي	نظام البناء :	النسبة :	
بيانات الكروكي	الإستخدام :	سكني	
بيانات الكروكي	المساح / المهندس :		
بيانات الكروكي	مدير الإدارة :		
بيانات الكروكي	الرسم ☐	المساح ☐	
بيانات الكروكي	مهندس التخطيط ☐	مهندس البلدية ☐	
بيانات الكروكي	مدير تخطيط المدينة ☐	مدير الخدمات ☐	
بيانات الكروكي	مدير عام التخطيط العمراني ☐	رئيس البلدية ☐	
بيانات المكتب الهندسي	إسم المكتب :	شركة أصول الهندسة للإستشارات الهندسية	
بيانات المكتب الهندسي	المهندس المساح :	م. أحمد عمر	
بيانات المكتب الهندسي	اسم المسؤول :	م. حسين السمراني	
بيانات المكتب الهندسي	تاريخ الرفع المساحي:	1447 / 11 / 05 هـ	
بيانات المكتب الهندسي	هاتف المكتب الهندسي:	0534977759	

شركة
أصول الهندسة
للإستشارات الهندسية
C.R.: 4030450235

أصول
الهندسة
architectural & interior

UTM-WGS84-ZONE 38		إحداثيات الموقع حسب نظام الإحداثيات العالمية
POINT	EASTING	NORTHING
P1	593378.7715	3127126.5151
P2	593398.7713	3127126.6178
P3	593398.8739	3127106.6180
P4	593378.8742	3127106.5154

Position X	Position Y
593378.7715	3127126.5151
593378.8742	3127106.5154
593398.7713	3127126.6178
593398.8739	3127106.618