





صور من الطبيعة



بموجب الطبيعة الكامل الموقع			
الحظ	وصف الحصد	المطاول/م	
شمال	رقم ٧ قطعة	٩٥,٨٩	
جنوب	رقم ١١ قطعة	٧٨,٩٣	
شرق	مواصفات عرض ٤م، قطعة شارع عرض ٢٠ م	٥٢,٨٥	
غرب	رقم ١٠ قطعة	٥٠	
المساحة			٢م ٤٤.٤,٥٥

بمـــــــــــــــــــــــــــــــــوجب المالك الكامل الموقع		
الحـد	وصف الحـد	الطـول/الم
شمال	٧ قطعة رقم ١١	٩٥,٨٩
جنوب	١١ قطعة رقم ١١	٧٨,٩٣
شرق	مواقف سيارات عرض ٤م بـلـيـة شارع خدمة عرض ١٠م	٥٢,٨٥
غرب	١٠ قطعة رقم ١٠	٥٠
المساحة		٢٨٤٤.٤,٥٥ م

الاستمارة	
ن	نصف
1	هل السكك مطابق للزوج السامسي (البطلان والسماحة)
2	هل تم ذكر جميع الخطأيات في الزوج السامسي
3	هل تم تحقيق جميع التجهيزات الساترية من الزوج السامسي
4	هل تم تحقيق وارتقاء القرار على صحة الزوج
5	هل تم تحقيق كامل في الأصل أو اجراء مشتركة قانونيا
6	هل يوجد خراج سحري في الأصل في الخطأ أو الاستكشاف الجراحي
7	أو الطبيعة ولم يقع ذكره في السكك
8	هل تم ذكر الزوج السامسي عليه في الاستمارة على استخدام السكك
9	هل تم
الاستمارة	
يجوز رقم بنك في السكك غير مذكور في الاستكشاف	

[illegible]