




طوب من الطبيعة توضح الموقع

صورة جوية

مقياس الرسم ٢٥٠/١



الشمال



ملاحظات

الحد الشرقي للقطعتين (١/٧٠ و ١/٦٩) مبنى عليهم جامع فى الطبيعة

يوجد اسم للحى بالمستكشف الجغرافى عكس الصك لم يذكر فيه

تم الرفع من واقع الطبيعة

مقياس الرسم ١٠٠ / ١

إقرار

جرى الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب

اكنان البناء للاستشارات الهندسية و أتضح الآتى :

- ١- هل الصك مطابق للرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٢- هل تم ذكر جميع الاختلافات فى الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٣- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز فى الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٤- هل تم التوقيع وارفاق اقرار صحة الموقع ☒ نعم ☐ لا
- ٥- هل يوجد تدخل فى الاصل او اجزاء مشتركة ☒ نعم ☐ لا
- ٦- هل يوجد شوارع مختزلة على الاصل فى المخطط او المستكشف الجغرافى او الطبيعة لم يتم ذكره فى الصك ☒ نعم ☐ لا
- ٧- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه فى الاستدلال على استخدام العقار ☒ نعم (البوابة المكانية) ☐ لا
- ٨- الملاحظات و الاختلافات و التداخلات ☒ يوجد ☐ لا يوجد (مع التوضيح)
- ٩- طبيعة الأرض : ☐ جبلية ☒ مستسطة ☒ مبنى قائم
- ١٠- مشتملات الموقع كالتالى : مبنى قائم
- ١١- تم الرفع بنظام VRS واستخدام نظام الاحداث $WGS-1984-UTM38N$
- ١٢- تم توضيح الموقع من عدة زوايا بصور فوتوغرافية موضحة أدناه .
- ١٣- تم الرفع المساحي بإشراف المندوب حسب طلب الجهة المخولة
- ١٤- هذا التقرير المساحي لا يثبت به فى اثبات سلامة اجراءات التملك
- ١٥- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد فى مخطط الرفع المساحي حدود واطوال و مساحة و احداثيات

2026/07/20

تاريخ الاعتماد



الختم

أبعاد الأرض

الاتجاه	بموجب الصك	بموجب الطبيعة	ملاحظات	ملاحظات	الحدود بموجب الطبيعة
شمال	(٢١) متر	(٢١) متر	مطابق		قطعة رقم ١١٧
جنوب	(٢١) متر	(٢١) متر	مطابق		شارع عرض ١٢ م
شرق	(٢٠) متر	(٢٠) متر	مطابق		قطعة رقم ١٢٠
غرب	(٢٠) متر	(٢٠) متر	مطابق		قطعة رقم ١٢٣
المساحة	٢٤٢٠ م ^٢	٢٤٢٠ م ^٢	مطابق		

رقم النقطة	نقاط	نقاط	رقم النقطة	نقاط
1	535914.511	2866859.922	5	535914.511
2	535924.646	2866878.314	6	535924.646
3	535907.130	2866887.967	7	535907.130
4	535896.994	2866869.574	8	535896.994