






— حد الصك
— حد الطبعة

الملاحظات									
١	بند الملاحظة	الحال		٢	تفصيلي بند الملاحظة	الحال		٣	بند الملاحظة
		نعم	الحال			نعم	الحال		
١	هل الصك مطابق للرفع المساحي (الاطوال والمساحة)	✓		٨	هل الموقع ارض فضاء	✓		١	الموقع عبارة عن مبنى قائم
٢	هل تم الوقوف على الموقع من قبل طالب التفتيش وتوقيع اقرار صحة الاستدلال على الموقع	✓		٩	هل يوجد هوة كمبرأ داخل /خارج الموقع	✓		٢	-----
٣	هل يوجد اختلاف في رقم القطعة /المخطط/البلوك/ اسم الحي/اسم المدينة للصك او الافادة عن المكتشف	✓		١٠	هل يوجد صندوق خدمات كمبرأ/اتصالات/اخرى داخل او خارج حدود العقار	✓		٣	-----
٤	هل يوجد اختلاف في مساحة/اطوال الصك عن الطيحه /ذكر مساحة الصك خطأ حسابيا -	✓		١١	هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي	✓		٤	-----
٥	هل يوجد شوارع متفرقة/شطقات على الناحي في المخطط او المكتشف/الجزء ارفع او الطيحه ولم يتم ذكره في الصك	✓		١٢	هل يوجد اسوار داخلية وخارجية محيط المبنى القائم بالموقع	✓		٥	-----
٦	هل يوجد تدخل في الناحي او اجزاء مشتركة ظاهريا	✓		١٣	هل يوجد اختلاف في الحدود للصك او الافادة عن المكتشف	✓		٦	-----
	هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام العقار	✓			يحمل المكتب المسؤولية عن صحة ما ورد في مخطط الرفع المساحي من حدود واطوال ومساحة واحداثيات				تم ذكر الاستخدام وفقا للمكتشف

بموجب الطبيعة لكامل الموقع	
بـطول	٢١ متر يحدها قطعة رقم ٢٠٥
بـطول	٢١ متر يحدها قطعة رقم ٢٠٩
بـطول	١٩ متر يحدها شارع عرض ٢٠ م
بـطول	١٩ متر يحدها قطعة رقم ٢٠٨
٣٩٩ م ٢	

بمساحة		الاتجاه
٢م ٣٩٩		شمال
١٩ متر يحدها شارع عرض ٢٠ م	بسطول	جنوب
٢١ متر يحدها قطعة رقم ٢٠٩	بسطول	شرق
١٩ متر يحدها قطعة رقم ٢٠٨	بسطول	غرب
بمساحة		

[illegible]