

حد الصك
حد الطبيعة

الوصول للموقع

أقرار
جرى الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب فجن للأستشارات الهندسية وأتضح الأتي:

- ☒ لا ☐ نعم هل الصك مطابق للرفع المساحي
- ☐ لا ☒ نعم هل تم ذكر جميع الاختلافات في الرفع المساحي
- ☐ لا ☒ نعم هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي
- ☐ لا ☒ نعم هل تم التوقيع وأرفاق أقرار صحة الموقع
- ☐ لا ☒ نعم هل يوجد تدخل في الأصل
- ☐ لا ☒ نعم هل يوجد على الأصل مبنى مشترك
- ☐ لا ☒ نعم هل ذكر المرجع المعتمد على الاستدلال على استخدام العقار
- ☐ لا ☒ نعم هل تم الاستعلام من وزارة الزراعة حيال الأرض الزراعية
- ☐ لا ☒ نعم الملاحظات والاختلافات والتدخلات

- نوع الصك: ☒ سكني ☐ تجاري ☐ سكني تجاري ☐ صناعي ☐ زراعي
- الأرض على الطبيعة: ☐ مبنى قائم ☐ أرض فضاء ☒ أرض مسورة ☐ أرض زراعية
- طبيعة الأرض: ☐ منبسطة ☐ جبلية ☒ أخرى
- المخطط على الطبيعة: ☒ منفذ ☐ غير منفذ ☐ عشوائي
- يتحمل المكتب الهندسي المسؤولية على ما ورد في مخطط الرفع المساحي من حدود وأطوال وأحداثيات
- هذا التقرير المساحي لا يعتد به كإثبات لسلامة إجراءات التملك أو تثبيت حدود الصك وموقعة
- تم الربط بأقرب نقطة ثابتة

الملاحظات

- تم الوقوف على الأرض بإرشاد وأقرار من طالب التنفيذ دون ادنى مسؤولية على المكتب الهندسي
- قطعة الأرض معرفة على المستكشفات بدون رقم قطعة
- يوجد اختلاف في الحدود بين الصك والطبيعة والمستكشفات
- الشارع في الجهة الغربية غير مسفلت على الطبيعة
- رقم المخطط: الصك (-) المستكشفات (١٤٣٢/٦١٥ ع / ١)

اسم الحى : الصك (الزبدى) المستكشفات (السلام)

المساحة : الصك (٩٨٠,٠٠) م^٢ الطبيعة (٩٧٥,٩٧) م^٢ حسابيا (٩٧٥,٩٧) م^٢

صور من الطبيعة

المصور الجوي

مستكشف الأمانة

مستكشف الرخص الانشائية