





صور من الطبيعة



حد المسك
حد الطبيعة

الملاحظا

الملاحظا	الحالة	تفصيلي بند الملاحظا	بند الملاحظا	الحالة	تفصيلي بند الملاحظا
٢	نعم	هل الموقع ارض فضاء	نعم	٢	هل المسك مطابق للرفع المساسي (الاطوال والمساحة)
٨	نعم	هل يوجد عرقه كوبريا داخل/خارج الموقع	نعم	١	هل المسك مطابق للرفع المساسي (الاطوال والمساحة)
٩	نعم	هل يوجد عرقه كوبريا داخل/خارج الموقع	نعم	٢	هل تم الرقوف على الموقع من قبل طالب التنفيذ وتوقيع
١٠	نعم	هل يوجد عرقه كوبريا داخل/خارج الموقع	نعم	٣	هل يوجد عرقه كوبريا داخل/خارج الموقع
١١	نعم	هل يوجد عرقه كوبريا داخل/خارج الموقع	نعم	٤	هل يوجد عرقه كوبريا داخل/خارج الموقع
١٢	نعم	هل يوجد عرقه كوبريا داخل/خارج الموقع	نعم	٥	هل يوجد عرقه كوبريا داخل/خارج الموقع
١٣	نعم	هل يوجد عرقه كوبريا داخل/خارج الموقع	نعم	٦	هل يوجد عرقه كوبريا داخل/خارج الموقع
١٤	نعم	هل يوجد عرقه كوبريا داخل/خارج الموقع	نعم	٧	هل يوجد عرقه كوبريا داخل/خارج الموقع

بموجب الطبيعة لكامل الموقع	الحد	وصف الحد	الط
٢٠	شمال	قطعة رقم ٦٠	٢٠
١٦+٥,٦٩	جنوب	شارع عرض ١٥م	٢٠
٢١	شرق	شارع عرض ٢٠م	٢٠
٢٥	غرب	قطعة رقم ٦٣	٢٠

بموجب المسك لكامل الموقع	الحد	وصف الحد	الط
٢٠	شمال	قطعة رقم ٦٠	٢٠
١٦+٥,٦٩	جنوب	شارع عرض ١٥م	٢٠
٢١	شرق	شارع عرض ٢٠م	٢٠
٢٥	غرب	قطعة رقم ٦٣	٢٠