

موجودہ



صور من الطبيعة



|                 |  |                              |  |              |  |
|-----------------|--|------------------------------|--|--------------|--|
| رقم المعاملة    |  | تاريخها                      |  | / /          |  |
| موضوع الكروكي   |  | تاريخ اعداد الكروكي التفصيلي |  | كروكي ارشادي |  |
| بيانات المعاملة |  | اسم                          |  | سجل مدني     |  |
| بيانات المالكين |  | اسم                          |  | سجل مدني     |  |
| بيانات الصكوك   |  | ٦٧٤٩١٠٠٠١٢٤٧ تاريخه          |  | مصدره        |  |
|                 |  |                              |  | وزارة عدل    |  |

| المدنية         | تنزومة | الصي        | غالبه                 |
|-----------------|--------|-------------|-----------------------|
| رقم المخطط      |        | رقم التسمية | الجزء المتبقى من بدون |
| الدرجة التتائية |        | التاريخ     |                       |
| نظام البناء     |        | النسبة      |                       |

|                    |      |
|--------------------|------|
| الاستخدام          | سكني |
| المساح / الموقوفين |      |
| مدير الادارة       |      |
| المساحة            |      |


|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> الرسام                   | تخطيط المدينة / البلدية الفرعية |
| <input type="checkbox"/> المساح                   |                                 |
| <input type="checkbox"/> مهندس التخطيط            |                                 |
| <input type="checkbox"/> مهندس البلدية            |                                 |
| <input type="checkbox"/> مدير تخطيط المدينة       |                                 |
| <input type="checkbox"/> مدير الخدمات             |                                 |
| <input type="checkbox"/> مدير عام التخطيط الموزني |                                 |
| <input type="checkbox"/> رئيس البلدية             |                                 |

|                                       |                   |                       |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| شركة أصول الهندسة للاستشارات الهندسية | اسم المكتب        | بيانات المكتب الهندسي |
| تاريخ الربع المالي<br>١٤٤٨-١-٨        | المهندس<br>المساح | هاتف                  |
| اسم مدير حقل                          | ٠٥٣٤٩٧٧٧٥٩        | اسم المسؤول           |
| مفتي المراسل                          |                   |                       |

شركة  
أصول المتجددة  
للإستشارات الإستراتيجية  
والتدريب  
C.R.:4030450235

| UTM-WGS84 - ZONE 38            |             |              |             |              |      |
|--------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------|
| احداثيات نظام احداثيات العالمى |             |              |             |              |      |
| رقم                            | خطوط        | خطوط         | خطوط        | خطوط         | خطوط |
| 1                              | 199166.5017 | 2102685.7693 | 199170.6484 | 2102678.0642 | 1    |
| 2                              |             |              | 199199.4670 | 2102693.1980 | 2    |
| 3                              |             |              | 199231.2950 | 2102694.3380 | 3    |
| 4                              |             |              | 199226.6341 | 2102740.8871 | 4    |
| 5                              |             |              | 199217.7000 | 2102765.3040 | 5    |
| 6                              |             |              | 199215.8340 | 2102755.4790 | 6    |
| 7                              |             |              | 199205.2750 | 2102738.4940 | 7    |
| 8                              |             |              | 199166.8821 | 2102708.2501 | 8    |

## خط اسفلت - 03718512-



46.78

حرم الطريق الجديد بعرض ٧ م

مخزنی سیل بحرضی ۱

- الطريق  
حد الصك  
حد الطبيعة

| الملاحظات |                                                                                                          |        |              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| رقم       | تفصيلي بند الملاحظة                                                                                      | الحالة | بند الملاحظة |
| رقم       | تفصيلي بند الملاحظة                                                                                      | الحالة | بند الملاحظة |
| ١         | هل البنك مطابق للربع السنوي (إموال ومساهمة)                                                              | نعم    | نعم          |
| ٢         | هل تم التعرف على المبلغ من قبل طالب القرض وتوقيع الميزان سنة الاستدراك على المبلغ                        | نعم    | نعم          |
| ٣         | هل يوجد إخطار في رقم القرض / بالخط / بالبرق / المستكشف / باسم / اسم الدبيرة البنك أو الترافد في المستكشف | نعم    | نعم          |
| ٤         | هل يوجد إخطار في مستند / إموال / البنك من المستكشف / أو مستند البنك على المستكشف                         | نعم    | نعم          |
| ٥         | هل يوجد شراخ مستدرك / مستطيل على الأصل في المستكشف / المستكشف / المستكشف / المستكشف / المستكشف           | نعم    | نعم          |
| ٦         | هل يوجد تداول في الأصل أو إقرار مستدرك عامية                                                             | نعم    | نعم          |
| ٧         | هل ذكر المبلغ المستدرك في الاستدراك                                                                      | نعم    | نعم          |

| بموجب الطبيعة الكامل الموقوف |                                                       |             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| الحد                         | وصف الحسد                                             | المطمو ل/م  |
| شمال                         | خط اسفلت مختلف المروض                                 | ١٠+٢٠+٤٨,٨٧ |
| جنوب                         | مجرى سيل بعرض ٧ م                                     | ٣١,٨٥+٣٣,٥٥ |
| شرق                          | ملك على عبدالرحمن ومقبرة وملك غرمان وشوارع داخل الارض | ٣١+٤٦,٧٨    |
| غرب                          | حرم الطريق الجديد بعرض ٧ م                            | ٢٢,٤٨+٨,٧٥  |
| المساحة                      |                                                       | ٢٣٢٧٤٨,٨٨   |

| بموجب الصك الكامل الموقوف |                                                       |            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| الحد                      | وصف الحسد                                             | المطمو ل/م |
| شمال                      | خط اسفلت بعرض ٤ م                                     | ٨٢,٠٥      |
| جنوب                      | مجرى سيل بعرض ٧ م                                     | ٥٩,٥٥      |
| شرق                       | ملك على عبدالرحمن ومقبرة وملك غرمان وشوارع داخل الارض | ٧١         |
| غرب                       | حرم الطريق الجديد بعرض ٧ م                            | ٣٨,٣٥      |
| المساحة                   |                                                       | ٢٣٢٣١,٢٣   |

[illegible]