



مصور جوى



صور من الطبيعة



ارض فضاء مسورة

شارع عرض ٢٠ م

شارع عرض ١٥ م

قطعة رقم ٢٠٢

حد الصك
حد الطبيعة

الملاحظات											
٢	بند الملاحظة		تفصيلي بند الملاحظة	٢	بند الملاحظة		تفصيلي بند الملاحظة	الحال		١	
	نعم	الحال			نعم	الحال					
١			هل الصك مطابق للرفع المساحي (اطوال ومساحة)	✓		٨	-----	هل الموقع ارض فضاء	✓		تفصيلي بند الملاحظة
٢			هل تم الوقوف على الموقع من قبل طالب التنفيذ وتوقيع اقرار صحة الاستئصال على الموقع	✓		٩		هل يوجد غرفة كبرياً /داخل/خارج الموقع	✓		تفصيلي بند الملاحظة
٣			هل يوجد اختلاف في رقم القطعة /المخطط/البلوك/ اسم الحس/اسم المدينة للصك او المفاداة من المستكشف	✓		١٠	يوجد اختلاف في رقم المخطط واسم الحس بين الصك والمستكشف	هل يوجد صندوق خدمات كهربياً/اتصالاً/اخرى داخل او خارج حدود المقار	✓		تفصيلي بند الملاحظة
٤			هل يوجد اختلاف في مساحة/اطوال الصك عن الطبيعه / ذكر مساحة الصك خطاً حسابياً -	✓		١١	يوجد اختلاف في الاطوال والمساحة بين الصك والطبيعة	هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي	✓		تفصيلي بند الملاحظة
٥			هل يوجد شوارع مستقلة/شططات على الناصل في المخطط او المستكشف الجغرافي والطبيعه ولم يتم ذكره في الصك	✓		١٢	-----	هل يوجد اسوار داخلية وخارجية محيط المبنى في القوام المخطط	✓		تفصيلي بند الملاحظة
٦			هل يوجد تداخل في الناصل او اجزاء مشتركة ظاهرياً	✓		١٣	يوجد تداخل من الصك في الجهة الغربية	هل يوجد اختلاف في الحدود للصك او المفاداة عن المستكشف	✓		تفصيلي بند الملاحظة
٧			هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستئصال على استخدام المقاي	✓			حسب المستكشف	يحتمل المكتب المسؤولية عن صحة ما ورد في مخطط الرفع المساحي من حدود واطوال ومساحة واحداثيات			