المـــصور الـــجوي






صـــور مـــن الـــطبيعة







يتحمل المكتب مسؤولية ما ورد في مخطط الرفع المساحي من حدود و أطوال ومساحة واحداثيات

بيانات المعاملة

رقم المعاملة		تاريخها :	
موضوع الكروكي	كـــــروكـــــــي إرشـــــادي		
تاريخ إعتماد الكروكي التنظيمي			

بيانات المالكين

الإســم :	السجل المدني :

بيانات الصك

930104010682	تاريخه		مصدره	وزارة العدل	

بيانات الكروكي

البلدية :	الدمام	الحي :	الشروق		
رقم المخطط :	ش د/937	رقم القطعة :	283		
بلك :		الشارع :	غير مسمى		
نظام البناء :		النسبة :			
الإستخدام :	سكني				

المساحة

المساح / المهندس :	
مدير الإدارة :	

تخطيط المدينة / البلدية الفرعية

☐ الرسام	☐ المساح
☐ مهندس التخطيط	☐ مهندس البلدية
☐ مدير تخطيط المدينة	☐ مدير الخدمات
☐ مدير عام التخطيط العمراني	☐ رئيس البلدية

بيانات المكتب الهندسي

إسم المكتب :	شركة أصول الهندسة للإستشارات الهندسية
المهندس المساح :	م. أحمـــد عمر
اسم المسؤول :	م. حسين السمراني
تاريخ الرفع المساحي:	1448-1-23 هـ
هاتف المكتب الهندسي:	0534977759

شركة أصول الهندسة للإستشارات الهندسية C.R.:4030450235

أصول الهندسية architectural & interior

الملاحـــــــــــــظات

م	بـــــند الـــــــملاحظة	الحالة : نعم	الحالة : لا	تفصيلي بـــند الـــــملاحظة
1	هل الصك مطابق للرفع المساحي (الاطوال والمساحة)	✓		----------
2	هل تم الوقوف على الموقع من قبل طالب التنفيذ وتوقيع إقرار صحة الأستدلال على الموقع ؟		✓	تم الوقوف على الموقع بناء على المستكشف
3	هل يوجد اختلاف في رقم القطعة/المخطط/البلوك/اسم الحي/ أسم المدينة للصك او الإفادة عن المستكشف ؟	✓		يوجد اختلاف في اسم المدينة الصك عن المستكشف وكذلك رقم المخطط
4	هل يوجد اختلاف في مساحة / أطوال الصك عن الطبيعة ؟ ذكر مساحة الصك خطأ حسابيا		✓	----------
5	هل يوجد شوارع مختزلة / شطفات على الأصل في المخطط او المستكشف الجغرافي او الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك ؟		✓	----------
6	هل يوجد تداخل في الأصل او اجزائه المشتركة ظاهريا ؟		✓	----------
7	هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الإستدلال على استخدام العقار ؟	✓		تم ذكر الاستخدام وفقا للمستكشف

م	بـــــند الـــــــملاحظة	الحالة : نعم	الحالة : لا	تفصيلي بـــند الـــــملاحظة
8	هل الموقع أرض فضاء ؟	✓		الموقع عبارة عن ارض فضاء
9	هل يوجد غرفة كهرباء داخل / خارج الموقع ؟		✓	----------
10	هل يوجد صندوق خدمات كهرباء / إتصالات / أخرى.. داخل او خارج حدود العقار ؟		✓	----------
11	هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي ؟	✓		----------
12	هل يوجد أسوار داخلية وخارجية بمحيط المبنى القائم بالموقع ؟		✓	----------
13	هل يوجد اختلاف في الحدود للصك او الإفادة عن المستكشف ؟		✓	----------
14	حالة العقار	غير موقوفة		

إحداثيات الموقع حسب نظام الإحداثيات العالمية UTM-WGS84-ZONE 39

POINT	EASTING	NORTHING
P1	396912.5851	2916889.5209
P2	396931.8325	2916900.1764
P3	396916.0914	2916928.6100
P4	396896.8440	2916917.9545

الإتجاه	بـــــــموجب الـــصك لـــــكامل الـــــــــموقع	الإتجاه	بـــــــموجب الـــطبيعة لـــــكامل الـــــــــموقع
الشمال:	بطول 22 متر يحدها شارع عرض 20 م	الشمال:	بطول 22 متر يحدها شارع عرض 20 م
الشرق:	بطول 32.5 متر يحدها قطعة رقم 281	الشرق:	بطول 32.5 متر يحدها قطعة رقم 281
الجنوب:	بطول 22 متر يحدها قطعة رقم 284	الجنوب:	بطول 22 متر يحدها قطعة رقم 284
الغرب:	بطول 32.5 متر يحدها قطعة رقم 285	الغرب:	بطول 32.5 متر يحدها قطعة رقم 285
المساحة:	715 م2	المساحة:	715 م2

7026184700