

أقرار

جرى الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب فجن للاستشارات الهندسية وأوضح الأتي:

☒ لا	☐ نعم	هل الصك مطابق للرفع المساحي
☐ لا	☒ نعم	هل تم ذكر جميع الاختلافات في الرفع المساحي
☐ لا	☒ نعم	هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي
☐ لا	☒ نعم	هل تم التوقيع وأرفاق أقرار صحة الموقع
☒ لا	☐ نعم	هل يوجد تدخل في الأصل
☒ لا	☐ نعم	هل يوجد على الأصل مبنى مشترك
☒ لا	☐ نعم	هل ذكر المرجح المعتمد على الاستدلال على استخدام العقار
☐ لا	☒ نعم	هل تم الاستعلام من وزارة الزراعة حيال الأرض الزراعية
☐ لا	☒ نعم	الملاحظات والاختلافات والتدخلات

نوع الصك: ☐ سكني ☐ تجاري ☐ سكني تجاري ☐ صناعي ☐ زراعي

الأرض على الطبيعة: ☒ مبني قائم ☐ أرض فضاء ☐ أرض مسورة ☐ أرض زراعية

طبيعة الأرض: ☒ منبسطة ☐ جبلية ☐ أخرى

المخطط على الطبيعة: ☐ منفذ ☐ غير منفذ ☒ عشوائي

يتحمل المكتب الهندسي المسؤولية على ما ورد في مخطط الرفع المساحي من حدود وأطوال وأحداثيات

هذا التقرير المساحي لا يعتد به كإثبات لسلامة إجراءات التملك أو تثبيت حدود الصك وموقعة

تم الربط بأقرب نقطة ثابتة

الملاحظات

الارض غير معروفة على المستكشفات

الشارع في الحد الشمالي غير مسفلت

تم الوقوف على الموقع بأقرار ورؤا شاد من طالب التنفيذ دون أدنى مسؤولية على المكتب

الحدود: الغربي: الصك (شارع عرض ٦,٠٠ متر)

الطبيعة (شارع عرض ٦,٠٠ متر)

التقرير المساحي (شارع عرض ٧,٠٠ متر)

أعمدة كهرباء ضغط عالي: ☐ داخل الملكية ☒ خارج الملكية ☐ في الجهة الغربية

صندوق خدمات: ☐ داخل الملكية ☒ خارج الملكية ☐ في الجهة الغربية

مستكشف الرخص الانشائية

مستكشف التقرير المساحي

المصور الجوي

صور من الطبيعة

أحداثيات الموقع حسب نظام الاحداثيات العالمى					
الخط	الشرقيات	الشماليات	الخط	الشرقيات	الشماليات
1	689375.149	2598896.256	5	689375.015	2598888.747
2	689386.814	2598891.236	6	689372.777	2598890.744
3	689377.644	2598869.925	7		
4	689368.508	2598874.459	8		