بيانات المعاملة

رقم المعامله		تاريخها	/ /
موضوع الكروكى	كروكى ارشادى		
تاريخ اعتماد الكروكى التنظيمى			

بيانات المالكين

اسم		سجل مدنى	
اسم		سجل مدنى	

بيانات الصك

٩٦٠٦٩٧٠٠١٢٢٨	تاريخه		مصدره	وزارة عدل	

بيانات الكروكى

المدينة	الطائف	الحى	مسره
رقم المخطط	٢٢٨	رقم القطعه	٩٧
		الشارع	غير مسمى

نظام البناء

نظام البناء		النسبه	
الاستخدام	سكنى		

المساحة

المساح / المهندس
مديرالادارة

تخطيط المدينة / البلدية الفرعية

- □ الرسام
- □ المساح
- □ مهندس التخطيط
- □ مهندس البلدية
- □ مدير تخطيط المدينة
- □ مدير الخدمات
- □ مدير عام التخطيط العمرانى
- □ رئيس البلدية

بيانات المكتب الهندسي

اسم المكتب	شركة أصول الهندسة للاستشارات الهندسية	
المهندس / المساح	احمد عمر	تاريخ الرفع المساحى ١٤٤٨-٠١-٠٣
هاتف	٠٥٣٤٩٧٧٧٥٩	
اسم المسئول	حسين السمرانى	

شعار الشركة

الختم

احداثيات الموقع حسب نظام احداثيات العالمى UTM-WGS84-ZONE 37

النقطة	شماليات	شرقيات	النقطة	شماليات	شرقيات
١	2356748.0759	640965.2010	٩		
٢	2356727.0159	640986.5664	١٠		
٣	2356706.3718	640966.1992	١١		
٤	2356728.0494	640945.4608	١٢		
٥			١٣		
٦			١٤		
٧			١٥		
٨			١٦		

الشمال



حد الصك
حد الطبيعة

مصور جوى

صور من الطبيعة



الملاحظات

م	بند الملاحظة	الحالة نعم	الحالة لا	تفصيلى بند الملاحظة
١	هل الصك مطابق للرفع المساحى (الاطوال والمساحة)		/	--------
٢	هل تم الوقوف على الموقع من قبل طالب التنفيذ وتوقيع اقرار صحة الاستدلال على الموقع		/	تم الوقوف على الموقع بناءا على ارشاد المستكشف
٣	هل يوجد اختلاف فى رقم القطعة /المخطط /البلوك/ اسم الحى/اسم المدينة للصك او الافادة عن المستكشف	/		يوجد اختلاف فى اسم الحى الصك عن المستكشف وكذلك رقم المخطط
٤	هل يوجد اختلاف فى مساحة/اطوال الصك عن الطبيعه / ذكر مساحة الصك خطا حسابيا .	/		يوجد اختلاف فى أطوال الصك عن الطبيعة وكذلك المساحة
٥	هل يوجد شوارع مختزلة/شطفات على الاصل فى المخطط او المستكشف الجغرافى او الطبيعة ولم يتم ذكره فى الصك		/	----------
٦	هل يوجد تداخل فى الاصل او اجزاء مشتركة ظاهريا	/		يوجد تعدى من الصك على الطبيعة فى الجهة الجنوبية
٧	هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه فى الاستدلال على استخدام العقار	/		تم ذكر الاستخدام وفقا للمستكشف
٨	هل الموقع ارض فضاء	/		ارض فضاء
٩	هل يوجد غرفة كهرباً داخل/خارج الموقع		/	------
١٠	هل يوجد صندوق خدمات كهربا/اتصالات/ اخرى داخل او خارج حدود العقار		/	------
١١	هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز فى الرفع المساحى	/		------
١٢	هل يوجد اسوار داخلية وخارجية بمحيط المبنى القائم بالموقع		/	------
١٣	هل يوجد اختلاف فى الحدود للصك او الافادة عن المستكشف		/	------

يتحمل المكتب المسئولية عن صحة ما ورد فى مخطط الرفع المساحى من حدود واطوال ومساحة واحداثيات

بموجب الصك لكامل الموقع

الحد	وصف الحد	الطول/م
شمال	قطعة رقم ٩٩	٣٠,٠٠
جنوب	قطعة رقم ٩٥	٣٠,٠٠
شرق	شارع عرض ١٨م	٣٠,٠٠
غرب	قطعة رقم ١٠٠	٣٠,٠٠
المساحة	٩٠٠,٠٠م٢	

بموجب الطبيعة لكامل الموقع

الحد	وصف الحد	الطول/م
شمال	قطعة رقم ٩٩	٣٠,٠٠
جنوب	قطعة رقم ٩٥	٣٠,٠٠
شرق	شارع عرض ١٨م	٢٩,٠٠
غرب	قطعة رقم ١٠٠	٢٨,١٢
المساحة	٨٥٦,٦٢م٢	